

HT Trucks & Parts GmbH, Im Ochsenstall 16, D-76689 Karlsdorf-Neuthard

Hegelmann Rental UAB Imones kodas: 304445940 Pirkliu st. 5. Zemaitkiemis LT 54310 Kaunas

**Angebot** 294410

Auftrags-Nr 2025370953

Angebots-Datum 11.09.2025

Kunden-Nr 30195

Kennzeichen: JP725 / WKESD000000799029

Fahrgestellnummer:

Erstzulassung:

Pos	. Bezeichnung	BestellNr	Stück	VK	VK Gesamt
1	Defekten Luftbalg an der 1. Achse links demontiert, erneuert und angeschlossen, Funktionsprüfung und Dichtheitsprüfung durchgeführt. Befund: i.O.		12,00	5,84 €	70,08 €
2	Неисправный воздушный сильфон на оси 1. слева Ось разобрана, заменена и подключена, проведены функциональная проверка и проверка на герметичность. Результаты: в порядке. Luftluftkessel / Druckluftbehälter am Fahrzeug demontiert und erneuert, alle elektrischen und pneumatischen Komponente deund montiert. Dichtheitsprüfung und Funktionsprüfung durchgeführt		15,00	5,84 €	87,60 €
3	Воздушный баллон / баллон сжатого воздуха на автомобиле демонтирован и заменен, Все электрические и пневматические компоненты разбираются и собираются. Проверка на герметичность и функциональная проверка Kotflügel an der Achse rechts/links demontiert und erneuert		6,00	5,84 €	35,04 €
	Крылья на Мост правый/левый демонтирован и заменен				
4	Defekte Deckelführungsblech des Palettenkastens links demontiert und erneuert		12,00	5,84 €	70,08 €
	Неисправная ходовая направляющая крышки ящика для поддонов слева демонтирована и заменена				

allen Geschäften als fest vereinbart.



HT Trucks & Parts GmbH, Im Ochsenstall 16, D-76689 Karlsdorf-Neuthard

111 1	tacks & Farts Ghiori, in Gensenstan 16, D-70005 Kansaori-Yeumaru				
Pos	Bezeichnung	BestellNr	Stück	VK	VK Gesamt
5	Eine Endkappe am Unterfahrschutz mit Reflektor rechts demontiert und erneuert		3,00	5,84 €	17,52 €
6	Снятие и замена одной торцевой заглушки справа на противоскользящем ограждении с отражателем Defekten Rückfahrscheinwerfer links demontiert, erneuert und elektrisch angeschlossen. Funktionsprüfung durchgeführt: i. O.		6,00	5,84 €	35,04 €
	Неисправные фонари заднего хода слева демонтированы, заменены и электрически подключены. Выполненный функциональный тест: в норме				
7	Luftbalg SAF		1,00	43,45 €	43,45 €
8	Пневмобаллоны SAF Luftkessel 80 I		1,00	91,63 €	91,63 €
9	Воздушный бак 80 л Kotflügel komplett mit Schmutzfänger, Original		1,00	28,79 €	28,79 €
10	Крылья в комплекте с брызговиком, оригинальные Deckelführungsblech Satz /Laufschiene Satz 24/32, Original		1,00	53,54 €	53,54 €
11	Комплект накладок / комплект направляющих 24/32, оригинал Endkappe R, Original		1,00	16,17 €	16,17 €
12	Торцевая заглушка R, оригинал Arbeitsscheinwerfer LED 9-32 V		1,00	57,75 €	57,75 €
13	Светодиодный фонарь рабочего освещения 9-32 В Entsorgungskosten		1,00	4,37 €	4,37 €
14	Расходы на утилизацию Schüttgut (2 % vom Arbeitswert)		1,00	6,31 €	6,31 €

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen-Rechnungsdatum  Summe: 617,37	€
--	---

Gesamtbetrag: 617,37 €

HT Trucks & Parts GmbH Im Ochsenstall 16 D-76689 Karlsdorf-Neuthard Tel. +49 7251 32192 121 info@httrucksparts.com

Bankverbindung: Volksbank Kurpfalz Heidelberg Swift: GENODE61WNM IBAN: DE336709230000341048

Сыпучий материал (2 % от стоимости труда)

Bankverbindung:
Deutsche Bank
Swift: DEUTDESM660

Geschäftsführer: Alexej Schlegel, Wladimir Krieger (Prokura), Andreas Schuraw (Prokura), Andreas Schmidt (Prokura) Ust.-Id. – Nr. : DE 318 651 057

IBAN: DE33670923000034104808 IBAN: DE66660700040106565500 Wir arbeiten nach VBGL • Gerichtsstand Bruchsal gilt bei allen Geschäften als fest vereinbart.