

HT Trucks & Parts GmbH, Im Ochsenstall 16, D-76689 Karlsdorf-Neuthard

Angebot

294431

Hegelmann Transporte UAB

Pirkliu g. 5, Zemaitkiemis

54310 Kauno r.

Auftrags-Nr

2025370982

Auftrags-Datum

Kunden-Nr

10010

Kennzeichen:

HJ131 / WKESD000000742671

Kilometerstand:

Fahrgestellnummer:

Erstzulassung:

_		a 1		****	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Pos.	Bezeichnung	Stück	M-Einheit	VK	VK Gesamt
1	1 Reifen Service an der 2 Achse links umgedreht	2,00	AE	7,50 €	15,00 €
2	ABS - EBS Anlage auf Funktion überprüft, System	9,00	AE	5,84 €	52,56 €
	überprüft, Soll- und Istvergleich durchgeführt,				
	Fehlerspeicher bewertet, Befund: ?				
	ABS - система EBS проверена на работоспособность,				
	проверена система, проведено целевое и				
	фактическое сравнение, оценена память				
3	неисправностей, результаты: ?	18,00	AE	5,84 €	105,12 €
3	Dachplane instandgesetzt, dazu Anschlussstellen ausgearbeitet und gesäubert, teilstück eingeklebt.	10,00	AL	3,84 C	105,12 C
	Reparaturstelle: 0,_m x 0,_m				
	Reparateristerie. 0,_III x 0,_III				
	Тент крыши отремонтирован, места соединения				
	отработаны и зачищены, детали склеены. Пункт				
	ремонта: 0m x 0m	12.00	4.77		5 0.00.0
4	Regenleiste am Dachentlaufwaagen gerichtet	12,00	AE	5,84 €	70,08 €
	Рихтовка козырька сзади				
5	Dichtungsgummi Ausenholm rechts am Auflieger oben	12,00	AE	5,84 €	70,08 €
	de-montiert erneuert.				
	Уплотнительная резина наружного лонжерона				
	справа на верхней части полуприцепа				
	демонтирована, обновлена.				
6	Defekte Deckelführungsblech des Palettenkastens	12,00	AE	5,84 €	70,08 €
	rechts demontiert und erneuert				
	Неисправная ходовая направляющая крышки ящика				
	для поддонов справа демонтирована и заменена				
	Hamman and an				

IBAN: DE33670923000034104808 IBAN: DE66660700040106565500 Wir arbeiten nach VBGL • Gerichtsstand Bruchsal gilt bei allen Geschäften als fest vereinbart.



HT Trucks & Parts GmbH, Im Ochsenstall 16, D-76689 Karlsdorf-Neuthard

_					
Pos.	Bezeichnung	Stück	M-Einheit	VK	VK Gesamt
7	Verbogenenen Palettenkastendeckel an der rechten Seite ausgebaut, gerichtet und wieder montiert	24,00	AE	5,84 €	140,16 €
8	Погнутая крышка ящика для поддонов с правой стороны, выпрямленная и собранная Dichtung Außenholm E125 PVC-Grau	1,00	Stück	108,90 €	108,90 €
9	Прокладка наружного лонжерона E125 ПВХ-Серый Deckelführungsblech Satz /Laufschiene Satz 24/32, Original	1,00	Stück	53,54 €	53,54 €
10	Комплект накладок / комплект направляющих 24/32, оригинал Planenreparaturmaterial (Dachplane)	1,00	Stück	28,50 €	28,50 €
	Материал для ремонта брезента (брезент для крыши)				
11	Kleinmaterial Dachplane	1,00	kg	10,50 €	10,50 €
12	Небольшой материал брезента для крыши Entsorgungskosten	1,00	Stück	2,44 €	2,44 €
13	Расходы на утилизацию Schüttgut (2 % vom Arbeitswert)	1,00	kg	10,46 €	10,46 €
	Сыпучий материал (2 % от стоимости труда)				

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen-Rechnungsdatum	Summe:	737,42 €
	Gesamtbetrag:	737,42€

IBAN: DE33670923000034104808 IBAN: DE66660700040106565500 Wir arbeiten nach VBGL • Gerichtsstand Bruchsal gilt bei allen Geschäften als fest vereinbart.