

第四/三次实验8253与8251实验

教师: 苏曙光 华中科技大学软件学院

第四/三次实验8253与8251实验

● 实验目的

- 熟悉8253A芯片初始化流程和基本应用
- 熟悉8251A芯片初始化流程和异步通信应用


● 实验内容

- (1) 利用8253A统计脉冲数量并用点亮LED。利用8253A统计来自自复位按钮(或红外遮挡模块或普通开关闭/合)产生的脉冲数量,每12个脉冲就点亮LED一次(持续点亮到下一个脉冲来临)。
- (2) 利用8251A实现数据自发自收。CPU读取KEY的状态通过8251A的TxD引脚发送出去,然后用自身的RxD引脚(已与TxD相连)接收回来,并在LED上显示出来。
 - ◆扩展:用两个实验箱完成数据双攻通信。一方发送KEY数据,另一方用接收数据并在自己的LED上显示该数据。

实验内容

- (1) 利用8253A统计脉冲数量并用点亮LED
 - ■利用8253A统计来自自复位按钮(或红外遮挡模块或普通开关闭/合)产生的脉冲数量,每12个脉冲就点亮LED一次(持续点亮到下一个脉冲来临)。
 - ■分析: 计数方式? 脉冲来源? 点亮LED?
 - ■扩展:每12个脉冲就吸附继电器(驱动电路板)






实验内容

- (1) 利用8253A统计脉冲数量并用点亮LED
 - ■利用8253A统计来自自复位按钮(或红外遮挡模块或普通开关闭/合)产生的脉冲数量,每12个脉冲就点亮LED一次(持续点亮到下一个脉冲来临)。
 - 分析: 计数方式? 脉冲来源? 点亮LED?
 - ■扩展:每12个脉冲就吸附继电器(驱动电路板)








实验内容——继电器控制

● 输出设备(典型问题: 驱动电流太弱, 不动作)



实验内容——继电器控制



直接短暂碰触3V3:

继电器断开或闭合

短暂碰触:

继电器闭合



实验过程中常见的典型问题

- (1) "1004"错误
 - E:\uCMPIIDE\HelpTOOL\regMSCOMM\RegMSCommWIN10.BAT
 - uCMPIIDE必须放在E盘(该批处理引用了E盘绝对目录)
- (2) "2001:yasm.exe或bin2hex.exe缺失"错误:
 - 请关闭IDE。重新打开IDE,再打开源文件或编辑源程序。
 - <u>不能在IDE没打开</u>的情况下,通过双击源程序文件打开IDE
- (**3**)流水灯/LED灯不亮
 - 程序是否敲错?
 - 实验箱是否已经通电?连线是否接错?
 - BIOS选择开关是否已经处于"系统BIOS"一侧?
 - IDE是否处于"联机中…"?
 - 可能74LS377芯片损坏?
- (4)有个别线拔不出来?
 - 不要劲拔,让它留在那里。但是,注意另一头不要搭在其他电路上,**小心短路**或<mark>接线错误</mark>!
- (5)8253实验任务3字符串"8253 working"不显示?
 - 系统有错误,请忽略该字符串,仅观察LED现象
- (6)点击"联机"出现"Port already open"信息
 - 关掉全部IDE,确保仅开1个IDE。
 - (原因: IDE打开了多个实例,串口被重复占用)。
- (7) 实验指南为何没有 "P125 实验 2.12"和 "P159 实验3.2" 两个实验?
 - 请从"同学或讲台的电脑"拷贝"E:\uCMPIIDE\《计算机系统综合实验箱》2.pdf"