D10114.c Mulai

deklarasikan variabel yang dibutuhkan inisilisasi pembacaan ADC Inisialisasi Pustaka ALCD.h

> tampilkan "KELAS RE-2D / 03" pada LCD /

> > baca data
> > Analog
> > pada ADC0

konversi pembacaan ADC sehingga data menjadi satuan tegangan

tampilkan data konversi pada layar LCD

selesai

D10115.c Mulai

deklarasikan variabel yang dibutuhkan inisilisasi pembacaan ADC Inisialisasi Pustaka ALCD.h

> / tampilkan "KELAS RE-2D / 03" pada LCD

> > baca data
> > Analog
> > pada ADC0

konversi pembacaan ADC sehingga data menjadi satuan tegangan

tampilkan data konversi pada layar LCD

> data tegangan<12

/ hidupkan LED pada / PORTC.0 /

data tegangan>1 & <3? / hidupkan LED pada PORTC.1 /

data tegangan>32 / hidupkan LED pada / PORTC.2 /

selesai

D10116.c

Mulai

deklarasikan variabel yang dibutuhkan inisilisasi pembacaan ADC Inisialisasi Pustaka ALCD.h

> tampilkan "KELAS RE-2D / 03" pada LCD

> > baca data
> > Analog
> > pada ADC0

konversi pembacaan ADC sehingga data menjadi satuan tegangan dan nilai suhu dalam Celsius

tampilkan data konversi tegangan dan suhu pada layar LCD

selesai