

1. Contraintes disponibles dans Inventor

Icônes	Contrainte	Description
	Horizontale	Permet de fixer une distance horizontale entre 2 points.
	Verticale	Permet de fixer une distance verticale entre 2 points.
	Perpendiculaire	Contraint 2 lignes à être perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.
	Parallèle	Contraint 2 lignes à être parallèles l'une par rapport à l'autre.
	Tangente	Contraint 2 courbes à un point de tangence.
	Symétrique	Force 2 objets à se placer symétriquement l'un par rapport à l'autre.
	Fixe	Permet de fixer un point ou un objet à un emplacement dans le dessin.
	Egal	Force 2 lignes à avoir une longueur identique ou 2 arcs ou cercles au même rayon.
	Concentrique	Permet de placer 2 cercles ou arcs sur le même centre.
	Doux	Permet de contraindre une spline à se positionner dans la continuité d'un objet.
	Colinéaire	Permet de contraindre 2 lignes sur le même axe l'une par rapport à l'autre.
	Coïncidence	Permet de faire coïncider un point par rapport à un autre point ou objet.

1. Contraintes disponibles dans Inventor

Icônes	Contrainte	Description
	Horizontale	Permet de fixer une distance horizontale entre 2 points.
	Verticale	Permet de fixer une distance verticale entre 2 points.
	Perpendiculaire	Contraint 2 lignes à être perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.
	Parallèle	Contraint 2 lignes à être parallèles l'une par rapport à l'autre.
	Tangente	Contraint 2 courbes à un point de tangence.
	Symétrique	Force 2 objets à se placer symétriquement l'un par rapport à l'autre.
	Fixe	Permet de fixer un point ou un objet à un emplacement dans le dessin.
	Egal	Force 2 lignes à avoir une longueur identique ou 2 arcs ou cercles au même rayon.
	Concentrique	Permet de placer 2 cercles ou arcs sur le même centre.
	Doux	Permet de contraindre une spline à se positionner dans la continuité d'un objet.
	Colinéaire	Permet de contraindre 2 lignes sur le même axe l'une par rapport à l'autre.
	Coïncidence	Permet de faire coïncider un point par rapport à un autre point ou objet.