lab4-3.

실습 과제

1) 디바이스 드라이버에 ioctl() 추가

- Device Driver [led_dd.c]

struct file_operations fops에 ioctl를 추가하니 오류가 발생하여, unlocked_ioctl을 추가하여 오류를 해결하였습니다. 오류의 원인은 커널 2.6.34 버전부터 기존의 ioctl이 사라지고, 대신 unlocked_ioctl로 대체되었기 때문입니다. BKL(Big Kernel Lock)로 보호되어 동작하는 ioctl은 SMP(Simultaneous Multi-Processing) 환경에서 불필요한 대기 시간을 발생시키는 비효율적인 면이 있어 이를 개선하고자 BKL을 사용하지 않는 unlocked_ioctl로 대체되었다고 합니다.

따라서, unlocked_ioctl에 led_ioctl()을 등록해주었고, 이 함수에서 led의 색깔을 결정해주었습니다. application program의 argv[1] 입력값에 따라 전역변수 led_color의 값을 변경해주었습니다.

이후, led_write()에서 전역변수 led_color의 값에 따라 Red 또는 Green LED를 출력하도록 하였습니다.


2) 해당 디바이스 드라이버를 이용하여 Red/Green LED 제어 application 작성

- Device Driver Application [digit_app2.c]

- Makefile

- Insert Device Driver Module && Make Device File

- Execute Device Driver Application && Check Kernel Message 모든 LED를 OFF로 초기화했음에도 불구하고, LED15는 계속 ON 상태인 문제가 있습니다. 이는 이전 과제에서 발생한 문제와 동일한 하드웨어 문제인 것 같습니다.







- Remove Device Driver Module && Remove Device File

```
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi:~/working $ sudo rmmod led_dd

pi@raspberrypi:~/working $ dmesg | tail ·n 12

[ 43.549870] input: Keychron K8 as /devices/platform/soc/3f201000.uart/tty/tt/
AMAO/hci0/hci0:11/0005:05AC:024F.0002/input/input1

[ 43.551541] hid-generic 0005:05AC:024F.0002: input,hidrawl: BLUETOOTH HID v1.

1b Keyboard [Keychron K8] on b8:27:eb:df:91:61

[ 59.872871] [led_dd] led_init()

[ 140.307131] [led_dd] led_open

[ 140.307472] [led_dd] led_ioctl(): set led_color to Red

[ 140.307505] [led_dd] led_realse

[ 154.612762] [led_dd] led_realse

[ 154.612796] [led_dd] led_ioctl(): set led_color to Green

[ 154.612784] [led_dd] led_realse

[ 256.760429] [led_dd] led_realse

[ 256.760429] [led_dd] led_exit()

pi@raspberrypi:~/working $ sudo rm -rf /dev/led_dd c 222 0

pi@raspberrypi:~/working $ sudo rm -rf /dev/led_dd c 222 0
```