comsol multiphysics

COMSOL Multiphysics 的工作流程



学习资源:

B站教学视屏:从电路板上的微阻梁,热-电-力物理场中的全过程教学。

https://www.bilibili.com/video/av69895027?from=search&seid=3590355137280479009

中仿官方教程: 部分为英文教程, 大多为基础操作, 没有连贯性。

https://cn.comsol.com/video/introduction-to-tutorial-videos-cn

百度盘资料:许多已经建好的模型,视频中的教学内容多为教高级的操作,不适合新手学习,后期了解了基本操作以后可以用来提升。

常犯的错误:

我的目记,edf

1. 临时添加物理场,要将创建的几何添加到物理场中。

学习中遇见的问题:

问题类型	详细描述	截图	解决方案与问题分析
网格剖分问题	• 空间扫掠三维模型的网格化问题: 利用参数曲线,绘制空间曲线螺旋曲线	### 100 10	
APP模块无法编译	APP编辑模块下无compiler编译工 具	无	更新许可证, compiler的使用需要中仿授权

英泰泰泰泰泰泰

知识点总结:

装配体的作用:不同对象之间可以使用不同的网格划分。

什么时候必须使用装配体?


- 当两个对象形成接触时
 - □ 在形成装配体步骤产生接触对
 - □ 结构力学接触(MEMS 和结构力学模块)
- 求解域绕其他域发生旋转
 - □ 在形成装配体步骤产生一致对
 - □ 旋转电磁场(AC/DC Module)
 - □ 流体混合 (搅拌器模块)
- 其他一些可能强调在接触对和一致对上的连续性的物理场
 - □ 例如,由于结构接触使得两个接触体之间传热


我的日记. edf — 4 —

外力施加的方式:

网格节点处施加:面上采用插值

也可以创建压印: 网格剖分的时候会在压印处增加网格





我的日记. edf

什么时候不能使用装配体?

- 求解带旋度-旋度方程的物理场(例如 Maxwell 方程)
 - □ 三维电磁波(RF和波动光学模块)
 - □ 所有的三维磁矢场方程(AC/DC模块)

我的日记. edf

我们一定要使用精确的几何吗?


NO!

至少最初的一些测试原型模型就不需要...

B


我的日记. edf - 8 -

■ 1) 处理角部细节




我的日记.edf

■ 2) 简化处理不必要的细节




■ 4) 大尺度比例关系



考虑删除最小的特征,或假设在一个(或两个)维度 方向上可以忽略结果的变化

■ 5) 处理点接触



对于点接触,一般可以使用间隙或重叠来取代,并 分析间隙越来越小时的结果


有限元分析中的 CAD 设计

■ 零件设计时:

- □ CAD 建模完成后使用圆角和倒角
- □ 去掉物理影响比较小的特征
- □ 避免狭长面

■ 组件设计中:

- □ 避免组件的校准误差
- □ 避免连接面上存在分离设计
- □ 移除模型中的小缝隙或间隙
- □ 尝试在其他模型基础上重建



我的目记,edf

自动修复

- 去除短边、小面及长条面
- 合并间隙
- 去除自交叉、尖端和不连续
- 修改无效的拓扑结构
- 定义导入的几何为绝对导入容差10^(-5)个单位





删除圆角以及分离面。

我的日记. edf - 15 -

