51 单片机

任务三:按键处理1

任务要求∶

在板子上选择四个独立按键,从左到右依次命名为 k1-k4,选择四个数码管,从左 到右依次命名为 m1-m4。

任务要求:

程序 1: 按键前沿消抖程序。初始数码管显示为 0,右对齐(对齐和显示方式参考计算器)。按下 k1 时显示数加 1, 加到 19 后, 再按下 k1, 恢复初始状态。同时, 每次按下按键 LED1 闪烁一下亮 200ms。

程序 2: 按键前、后沿消抖程序。按下 k1 后, m1 显示 1, 其余无显示。松开按键后, 蜂鸣器响 500ms,响完后, 数码管无显示。按下 k2 后, m2 显示 2, 其余无显示。松开按键后, 蜂鸣器响 500ms,响完后, 数码管无显示。按下其它键时, 依次类推。

程序 3: 在板子上选择一个 4*2 的矩阵键盘,用行列扫描的方式识别每个按键。按下键 1 后,在 m1 上显示 1,其他位无显示......按下键 8 后, m1 上显示 8,其他位无显示。

注意:按键的消抖延时要根据具体的按键和单片机使用环境来确定的,推荐时间为 20ms-50ms.要编制程序之前,先查资料把什么是前沿消抖和后沿消抖和产生机理弄明 白。原理在程序中用注释块/**/写清楚。

学习方法: 了解按键产生抖动的物理原理及电路原理

学习目的: 电子设计中, 用户的主要输入就是键盘, 因此对键盘要熟练的掌握。

学习时间: 1 天半

学习要求: 保证时间和书写格式, 要适当的添加注释