



Accessible controller






מבוא לפרויקט:

ממשקים ומכשירים קונבנציונליים רבים אינם מתוכננים מתוך מחשבה על הצרכים המגוונים של אנשים עם מוגבלויות.

המוטיבציה מאחורי פרויקט הג'ויסטיק לנכים נובעת ממחויבות עמוקה להכלה ולהעצמה. אנשים עם מוגבלויות מתמודדים לעתים קרובות עם אפשרויות מוגבלות בכל הנוגע לגישה ושליטה במכשירים אלקטרוניים, במיוחד אלה עם לקויות ניידות. ג'ויסטיקים מסורתיים עשויים שלא להתאים לצרכים הייחודיים שלהם או שהם עשויים להיות יקרים בצורה בלתי רגילה.

על ידי מינוף היכולות של חיישנים קוליים, נוריות, לחצנים וכרטיס NUVOTON הרב-תכליתי, פרויקט זה מבקש ליצור פתרון נגיש וחסכוני. המטרה היא לפתח ממשק ג'ויסטיק שהוא אינטואיטיבי לשימוש, ניתן להתאמה אישית להעדפות אישיות ומגיב לאתגרי ניידות מגוונים. יוזמה זו מונעת מתוך רצון לשפר את איכות החיים של אנשים עם מוגבלות על ידי מתן עצמאות ושליטה רבה יותר בסביבתם.

רכיבים בהם השתמשנו:





SR - 04 Ultrasonic sensor



HW - 504 Joystick Module



HC-05
Bluetooth Module




GY-521
Gyroscope Module






LED




תרשים עקרוני של המערכת





סכמת חיבורים

תמונות מתהליך הבניה וההרכבה











ומשתנים נחוצים אחרים.

הפונקציה () main מאתחלת משתנים לאחסון מרחקי חיישן קולי distance_cm_y -Idistance_cm_x ערכי ג'ויסטיק Vy-IVx, מצב מתג SW

גם מגדיר ציוד היקפי שונה הכולל נוריות LED, טיימרים ללכידת נתונים קוליים, לוח מקשים ותקשורת UART.

```
int32 t main()
          uint32 t distance cm x, distance cm y;
          uint16 t Vx, Vy;
          uint8 t SW;
          char TEXT[16];
          char *direction;
          int8 t key button, state = 1;
          int8 t spacekey;
          int8 t LEDUP, LEDDOWN, LEDLEFT, LEDRIGHT;
          STR UART T sParam;
          OpenKeyPad();
          Init LED();
          Init TMR2(); // initialize Timer2 Capture
          Init TMR3(); // initialize Timer3 Capture
          Init GPIO SR04();
          UNLOCKREG();
          DrvSYS Open (48000000);
          SYSCLK->PWRCON.XTL12M EN = \frac{1}{2}; // enable external clock (12MHz)
          SYSCLK->CLKSEL0.HCLK S = 0; // select external clock (12MHz)
          LOCKREG();
          DrvGPIO InitFunction (E FUNC UARTO); // Set UART pins
          /* UART Setting */
          sParam.u32BaudRate = 9600;
          sParam.u8cDataBits = DRVUART DATABITS 8;
          sParam.u8cStopBits = DRVUART STOPBITS 1;
          sParam.u8cParity = DRVUART PARITY NONE;
          sParam.u8cRxTriggerLevel = DRVUART FIFO 1BYTES;
          /* Set UART Configuration */
          if (DrvUART Open(UART PORTO, &sParam) != E SUCCESS);
          // DrvUART EnableInt(UART PORTO, DRVUART RDAINT);
```

קטע זה מאתחל את כניסות הג'ויסטיק והמתג, כמו גם את לוח ה-LCD.

הוא קורא באופן רציף את מצב המתג וכפתורי הג'ויסטיק, ומעדכן את מצב המערכת בהתאם.

אם לוחצים על כפתור מסוים, הוא משנה את מצב המערכת כך שיתאים למצבים או לפעולות שונות:

- לחיצה על 1 = שימוש בג'ויסטיק
- לחיצה על 2 = שימוש באולטרה-סוני
 - In game = 3 לחיצה על

```
// Joystick init
          DrvADC Open (ADC SINGLE END, ADC SINGLE CYCLE OP, 0x03,
INTERNAL HCLK, 1); // ADC1 & ADC0
          DrvGPIO Open (E GPB, 15, E IO INPUT);
                                                               // SW
          Initial panel(); // initialize LCD panel
          clr all panel(); // clear LCD panel
          while (1)
                    SW = DrvGPIO GetBit (E GPB, 15);
                    key button = Scankey();
                    if (key button == 1)
                              state = 1;
                    if (key button == 2)
                              state = 2;
                    if (key button == 3)
                              state = 0;
                    if (state == 1)
```

בלוק קוד זה מטפל בקלט הג'ויסטיק כאשר המצב מוגדר ל-1.

הוא יוזם המרת ADC,

ממתין עד להשלמתו, ואז מאחזר את ערבי ה- Xוה- Y של הג'ויסטיק מאוגרי תוצאות ה-ADC.

ערכים אלה משמשים לקביעת כיוון הג'ויסטיק, אשר מוצג לאחר מכן על מסך LCD יחד עם ערכי Xו-Y.

כאשר המצב שווה ל-2, החיישנים האולטראסוניים מופעלים, והשהייה של 40 מילישניות מוכנסת כדי לאפשר להד להפעיל פסיקה.

אם מזוהה הד (המציין אובייקט בסמיכות), המרחק מחושב על סמך רוחב ההד, והכיוון נקבע באמצעות הפונקציה getDirectionUltrasonic()

מידע הכיוון והמרחק מוצג על מסך LCD, ואם הכיוון השתנה מאז המדידה האחרונה, הוא נשלח באמצעות UART.

בנוסף, אם מצב כל מתג (גו'יסטיק או 5 לחצנים כללי)הוא 0, הודעה המציינת "רווח" נשלחת דרך UART.

```
if (state == 2)
          SR04 Trigger();
                                         // Trigger Ultrasound Sensor for 10us
          DrvSYS Delay(40000); // Wait 40ms for Echo to trigger interrupt
          if (SR04A Echo Flag == TRUE | | SR04B Echo Flag == TRUE)
                    SR04A Echo Flag = FALSE;
                    SR04B Echo Flag = FALSE;
                    distance cm x = SR04A Echo Width * (340 / 2) / 1000 / 10;
                    distance cm y = SR04B Echo Width * (340 / 2) / 1000 / 10;
                    direction = getDirectionUltrasonic(distance cm x, distance cm y);
          sprintf(TEXT, " %s", direction); // print ADCO value into text
          print lcd(0, TEXT);
          sprintf(TEXT, "x: %4d y: %4d", distance cm x, distance cm y);
          print lcd(1, TEXT);
sprintf(TEXT, "SW: %4d", SW);
print lcd(2, TEXT);
sprintf(TEXT, "state: %4d", state); // print switch input
print lcd(3, TEXT);
sprintf(TEXT, " %s", direction);
Turn Leds (direction);
if (strcmp(direction, prevDirection) != 0)
          DrvUART Write (UART PORTO, TEXT, strlen (TEXT));
          strcpy(prevDirection, direction);
if (SW == 0)
          DrvUART Write (UART PORTO, " SPACE", 6); // adjustable delay for vision
```

קוד זה קורא נתוני מד תאוצה וג'ירוסקופ מחישן, מחשב זוויות הטיה לאורך צירי X, צו-Z, מדפיס זוויות אלו לצג LCD וקובע את הכיוון בהתבסס על כיוון החיישן.

```
if (state == 3)
                        tmpL = I2C Read(MPU6050 ACCEL XOUT L); // read Accelerometer X Low value
                        tmpH = I2C Read (MPU6050 ACCEL XOUT H); // read Accelerometer X High value
                        tmp = (tmpH << 8) + tmpL;
                        accX = (float)tmp / 32768 * 2;
                        tmpL = I2C Read(MPU6050 ACCEL YOUT L); // read Accelerometer Y Low value
                        tmpH = I2C Read (MPU6050 ACCEL YOUT H); // read Accelerometer Y High value
                        tmp = (tmpH << 8) + tmpL;
                        accY = (float)tmp / 32768 * 2;
                        tmpL = I2C Read(MPU6050 ACCEL ZOUT L); // read Accelerometer Z Low value
                        tmpH = I2C Read (MPU6050 ACCEL ZOUT H); // read Accelerometer Z High value
                        tmp = (tmpH \ll 8) + tmpL;
                        accZ = (float)tmp / 32768 * 2;
                        tmpL = I2C Read(MPU6050 GYRO XOUT L); // read Gyroscope X Low value
                        tmpH = I2C Read(MPU6050 GYRO XOUT H); // read Gyroscope X High value
                        tmp = (tmpH << 8) + tmpL;
                        tmpL = I2C Read(MPU6050 GYRO YOUT L); // read Gyroscope Y Low value
                        tmpH = I2C Read (MPU6050 GYRO YOUT H); // read Gyroscope Y High value
                        tmp = (tmpH << 8) + tmpL;
                        tmpL = I2C Read(MPU6050 GYRO ZOUT L); // read Gyroscope Z Low value
                        tmpH = I2C Read(MPU6050 GYRO ZOUT H); // read Gyroscope Z High value
                        tmp = (tmpH << 8) + tmpL;
                        // calculate tilt angle (*57.295 = degree of angle)
                        Axr = 57.295 * acos(accX / sqrt(pow(accX, 2) + pow(accY, 2) + pow(accZ, 2)));
                        Ayr = 57.295 * acos(accY / sqrt(pow(accX, 2) + pow(accY, 2) + pow(accZ, 2)));
                        Azr = 57.295 * acos(accZ / sqrt(pow(accX, 2) + pow(accY, 2) + pow(accZ, 2)));
                        // print to LCD
                        sprintf(TEXT, "Axr: %f", Axr);
                        print lcd(1, TEXT);
                        sprintf(TEXT, "Ayr: %f", Ayr);
                        print lcd(2, TEXT);
                        sprintf(TEXT, "Azr: %f", Azr);
                        print lcd(3, TEXT);
                        direction = getDirectionGyro(Axr, Ayr, Azr);
```

