Procédure de dépannage ATS

Équipement ATS-01 - Révision 2.0 (remplace la version 1.0)

Champ	Valeur
Identifiant	F2-PRO-ATS-02
Version / date	2.0 / révision du 2026-11-06, applicable immédiatement
Remplace	F2-PRO-ATS-01 version 1.0
Référence manuel	F2-MAN-ATS-01, Tableau 5, page 4

1. Objet et modifications

Cette révision met à jour les valeurs de réglage et les niveaux d'habilitation après retour d'expérience. Ces valeurs remplacent celles de la version 1.0.

Tableau 1 - Synthèse des modifications (page 1)

Point	Version 1.0	Version 2.0
TD - Transfer Delay normal	5 s	3 s
Retransfer delay	120 s	60 s
Température limite des contacts (T302)	75 °C	80 °C
Couple de serrage des bornes	25 N.m	20 N.m
Modification des paramètres	Technicien N2 uniquement	Technicien N1 ou N2
Délai d'escalade T201	24 h	1 h

2. Panne 1 - Ne bascule pas (T101 / T102)

Étape	Action	Critère / valeur
1	Vérifier l'absence réseau sur l'afficheur	Inférieur à 340 V
2	Contrôler la position du sélecteur	AUTO
3	Contrôler le fusible F1	2 A
4	Contrôler le câble GEN START	Raccordé
5	Relever la tension du groupe	400 V, 50 Hz
6	Si T102 : appliquer la procédure du groupe électrogène	Équipe groupe
7	Si T101 avec groupe à 400 V : contrôle du contacteur par N2	Technicien N2

Panne 2 - Bascule trop tard (T201)

Étape	Action	Critère / valeur
1	Lire TD dans le menu Parameters	Valeur normale : 3 s
2	Si TD est supérieur à 3 s : le corriger (N1 ou N2)	TD = 3 s
3	Vérifier Retransfer delay	60 s
4	Essai de transfert chronométré	Transfert 3 s après l'ordre

3. Panne 3 et escalade

Panne 3 - Contact brûlé (T301 / T302)

Étape	Action	Critère / valeur
1	Alerter le N2, ne pas ouvrir le coffret	Immédiat
2	Consigner l'ATS (réseau et groupe)	Absence de tension vérifiée
3	Inspecter les contacts, remplacer si noircis ou piqués	-
4	Resserrer les bornes	20 N.m
5	Essai de transfert et mesure thermique	Contacts inférieurs à 80 °C

Escalade

Situation	Action	Délai
T101 ou T102	Appel N2 et équipe groupe	Immédiat
T201	Appel N2	1 h
T302	Appel N2, réduction de charge	Immédiat
T301	Appel astreinte ligne 4400	Immédiat