







A–A (1:8)




Б–Б (1:8)



В–В (1:8)



E (1:10)



1. Сборку привода перемещения и приварку поз.2, 3, 4 и 10 выполнить на контрольной сборке.
2. *Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – т.

					МТМ 1565.04.00.000 СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Привод перемещения зонта	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Симонов АС		26.04.2024			1048.9 / 1:20
Пров.						Лист	Листов 1
Т. контр.		Заика ПИ					
Н. контр.					ООО "МТМ"		
Утв.		Карпов ДВ					

Копировал Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата