Podstawy Programowania Systemów Wbudowanych Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z ARM

2017

Mirosław Żołądź

Piotr Otfinowski

Spis treści

1.	Mikrokonroler	2
2.	Rejestry robocze	2
3.	Warunkowe wykonywanie instrukcji	
4.	Warunkowa modyfikacja rejestru statusu	2
5.	Tworzenie projektu	2
Ćwi	zzenie 1	3
	czenie 2	
	czenie 3	
Ćwi	zzenie 4	3
Ćwi	czenie 5	3
Ćwi	zzenie 6	4
	zzenie 7	
	czenie 8	
	zzenie 9	
	zzenie 10	

1. Mikrokonroler

Część ARM ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu PPSW odbywa się z użyciem zestawu uruchomieniowego używanego na przedmiocie MITP. Wspomniany zestaw jest wyposażony w procesor ARM z rdzeniem 7TDMI. Należy przyjąć, że procesor pracuje w trybie z oryginalnym zestawem instrukcji ARM (nie Thumb).

Szczegółowe informacje: KEIL -> Help -> Assembler User Guide -> Overview of the ARM Architecture -> Instruction set overview -> ARM and Thumb Instructions

2. Rejestry robocze

Ze względu na tryb pracy procesora (User Mode, ustawiany przez kod startowy, patrz "Tworzenie projektu") należy korzystać z rejestrów roboczych R0-R12.

Szczegółowe informacje: ... -> ARM and Thumb Instructions-> ARM registers oraz General-purpose registers

3. Warunkowe wykonywanie instrukcji

Procesory ARM pozwalają na warunkowe wykonywanie instrukcji (nie mylić z ich pomijaniem przy pomocy skoków). To czy instrukcja będzie wykonana uzależnione jest od stanu określonych bitów w rejestrze statusu. Które to bity oraz jaką wartość powinny mieć aby instrukcja została wykonana określa suffix.

Przykład:

```
ADD r0, r1, r2 ; r0 = r1 + r2
ADDCS r0, r1, r2 ; If C flag set then r0 = r1 + r2
```

Szczegółowe informacje dotyczące warunkowej modyfikacji rejestru statusu oraz warunkowego wykonywania instrukcji znajdują się w: KEIL -> Help -> Assembler User Guide -> Condition Codes

4. Warunkowa modyfikacja rejestru statusu

Procesory ARM pozwalają instrukcjom na warunkową modyfikację flag w rejestrze statusu. Jeżeli do instrukcji dołączony jest sufiks "S" instrukcja może zmodyfikować rejestr statusu (np. ustawić flagę "Carry" w przypadku przepełnienia). W przeciwnym przypadku (brak suffixu "S") rejestr statusu nie jest modyfikowany. Przykład:

```
ADD r0, r1, r2 ; r0 = r1 + r2, don't update flags
ADDS r0, r1, r2 ; r0 = r1 + r2, and update flags
```

Szczegółowe informacje: ... -> Condition Codes -> Updates to the ALU status flags

5. Tworzenie projektu.

- Utwórz nowy projekt KEILa, wybierz mikrokontroler "LPC2131", dodaj kod startowy.
- 2. Skopiuj do katalogu projektu a następnie dodaj do projektu plik "arm skeleton.s".
- 4. W ustawieniach projektu () wybierz: "Output -> Create HEX File" oraz "Linker -> Use Memory Laoyout from Target Dialog".
- 5. Sprawdź, czy projekt kompiluje się poprawnie (zignoruj ostrzeżenie: "L6314W: No section matches pattern *(InRoot\$\$Sections)").

Ćwiczenie 1

Napisać pętlę, która wykona się 1000 razy.

W tym celu zapoznać się z instrukcjami:

- Odejmowanie SUB (zwróć uwagę na modyfikację rejestru statusu, patrz punkt 4 instrukcji)
- Skoku B (zwróć uwagę na pole {cond}, patrz punkt 3 instrukcji)
- Ładowania stałej LDR (w wersji z pseudoinstrukcją LDR Rd, =value)

Nie zagnieżdżać pętli (rejestry 32 bitowe).

KEIL -> Help:

- Assembler User Guide -> Overview of the ARM Architecture -> Instruction set overview -> ARM and Thumb
 Instructions
- ARM Instruction Set User's Guide
- Instruction set overview -> ARM and Thumb Instructions -> Memory access instructions -> LDR pseudoinstruction

Ćwiczenie 2

Zmodyfikować kod z poprzedniego ćwiczenia tak aby czas jego wykonania wynosił R0 x 1ms (z dokładnością do kilku cykli procesora). Użyć dodatkowego rejestru oraz instrukcji mnożenia. Liczbę cykli potrzebnych na wykonananie poszczególnych instrukcji w pętli wyznaczyć przy pomocy symulatora (okno "registers" -> Internal -> States)

Ćwiczenie 3

Zamknąć kod z poprzedniego ćwiczenia do podprogramu "delay_in_ms" zgodnie z KEIL -> Help -> Assembler User Guide -> Writing ARM Assembly Language -> Register usage in subroutine calls Poprawne działanie podprogramu sprawdzić wywołując go w pętli głównej (wcześniej dodać pętlę główną).

Ćwiczenie 4

Wstawić przed pętlą główną ustawienie kierunku pinów 4-7 portu 0 na wyjściowy.

Skorzystać z adresów rejestrów portu zdefiniowanych w pliku "LPC213x.s" (dodac plik do pliku main dyrektywą "GET LPC213x.s").

Skorzystać z przykładu zapisu do rejestru VPBDIV znajdującego się w kodzie startowym dołączonym do projektu (Startup.s)

Ćwiczenie 5

Wyświetlić wybraną cyfrę na wybranym wyświetlaczu.

Przyjąć, że segmenty A-G zostały podłączone do pinów 16-23 portu 1 oraz że wyświetlacze 0-3 zostały podłączone do pinów 16-19 portu 0 za pośrednictwem tranzystorów tak samo jak w przypadku AVR.

Użyć rejestrów od R4 wzwyż (Rejestry R0-3 powinny być używane do przekazywania argumentów do podprogramów).

Ćwiczenie 6

Zmodyfikować kod tak aby wybrana (ta sama) cyfra wyświetlała się po kolei cyklicznie na wszystkich wyświetlaczach. Jako licznika cyfr użyć rejestru R12 (zdefiniować etykietę CURRENT_DIGIT za pomocą dyrektywy RN).

Do przesuwania stałej użyć instrukcji mov z odpowiednim operandem KEIL -> Help-> ARM Instruction Set User's Guide -> ARM Instruction Set

Do inkrementacji z modulo użyć instrukcji: add, cmp, eor z warunkowym wykonaniem.

Na początku każdej grupy instrukcji dać komentarz z odpowiadającej jej pseudokodem i/lub opisem

Pseudo kod petli głównej:

```
mainn_loop:
    IOOCLR = Oxf0000 // wygaszenie wszystkich wyświetlaczy
    IOOSET = Ox80000 >> CURRENT_DIGIT
    CURRENT_DIGIT = (CURRENT_DIGIT+1)%4 // inkrementacja licznika cyfr,
    R0=500; // opóźnienie
    Delay(R1)

jmp main loop
```

Ćwiczenie 7

Dodać do pętli głównej (bezpośrednio przed inkrementacją licznika cyfr) fragment kodu, który będzie zamieniał licznik cyfry na jej kod siedmiosegmentowy.

Deklaracja tablicy stałych będących kodami siedmiosegmentowymi poszczególnych cyfr powinna znaleźć się <u>na końcu programu</u> (użyć dyrektywy DCB, użyć wartość: 0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6d,0x7D,0x07,0x7f,0x6f) Kod siedmiosegmentowy powinien znaleźć się w rejestrze R6.

Użyć instrukcji: add, ldrb, adr

Ćwiczenie 8

Dodać do pętli głównej (bezpośrednio przed inkrementacją licznika cyfr) fragment kodu, który będzie wstawał zawartość R6, czyli kod siedmiosegmentowy z poprzedniego ćwiczenia (8 najmłodszych bitów) na piny sterujące segmentami wyświetlaczy. W efekcie na wyświetlaczu powinna być widoczna liczba "3210"

Kod programu powinien wyglądać następująco:

```
; ustawienie pinów sterujących wyświetlaczem na wyjściowe
; wyzerowanie licznika cyfr
main_loop
  ; włączenie cyfry o numerze podanym w CURR_DIG,
  ; zamiana numeru cyfry (CURR_DIG) na kod siedmiosegmentowy (R6)
  ; wpisanie kodu siedmiosegmentowego (R6) do segmentów
  ; inkrementacja licznika cyfr (CURR_DIG) modulo 4
  ; opóznienie
  B main_loop
  ; podprogram delay_in_ms
  ; tablica kodów siedmiosegmentowych
```

Ćwiczenie 9

Zdefiniować etykiety DIGIT_0 .. DIGIT_3 -> R8 .. R11. Zmodyfikować program tak aby zawartość wyświetlacza odpowiadała zawartości DIGIT_0..3. W tym celu:

- zmodyfikować zamianę liczby na kod siedmiosegmentowy tak aby zamianie ulegała zawartość rejestru R6 a nie licznika cyfr
- wstawić przed zamianą liczby na kod siedmiosegmentowy kod, który wykona następującą operację: R6 <= DIGIT X, gdzie X=CURR DIG (instrukcje cmp i mov)

Ćwiczenie 10

Wstawić bezpośrednio przed inkrementację licznika cyfr inkrementację DIGIT_0..3 (licznik dekadowy)

Kod programu powinien wyglądać następująco:

```
; ustawienie pinów sterujących wyświetlaczem na wyjściowe
; inicjalizacja licznika dekadowego
; wyzerowanie licznika cyfr
main_loop

; włączenie cyfry o numerze podanym w CURR_DIG
; R6 <= DIGIT_X, gdzie X=CURR_DIG
; zamiana R6 na kod siedmiosegmentowy (R6)
; wpisanie kodu siedmiosegmentowego (R6) do segmentów
; inkrementacja licznika dekadowego (DIGIT_0 .. DIGIT_3)
; inkrementacja licznika cyfr (CURR_DIG) modulo 4
main_loop

; delay_in_ms
; tablica kodów siedmiosegmentowych
```