به نام خدا





حامد باغتانی (40116143)

ري... دکتر تقي راد

پاییز ۱۴۰۳

سوال: نحوه ترسیم مکان هندسی ریشه ها برای سیستم ها تاخیر دار را بیان کنید.

### تحلیل تأثیر تأخیر بر ریشهها

سیستمهای با تأخیر پیچیدگیهایی در تحلیل دارند. تأخیر e-st در معادله مشخصه باعث میشود که ریشههای سیستم به طور پیوسته تغییر کنند. تأخیر میتواند باعث جابجایی ریشهها از سمت چپ به سمت راست صفحه مختلط شود که میتواند باعث ناپایداری شود.

برای سیستمهای بدون تأخیر، مکان هندسی ریشهها معمولاً در نیمه چپ صفحه مختلط قرار دارند، که نشان دهنده پایداری است. اما با افزودن تأخیر، این مکانها تغییر کرده و ممکن است وارد نیمه راست صفحه مختلط شوند، که نشان دهنده ناپایداری است.

## استفاده از تقریب برای تأخیر

برای تحلیل سیستمهای با تأخیر، معمولاً از **روشهای تقریب خطی** استفاده می شود. این روشها برای فهم بهتر مکان هندسی ریشه ها در شرایط تأخیر به کار می روند.

یک روش معمول برای تقریب تأخیر، استفاده از مفهوم قطبهای مجازی است. این قطبها برای نشان دادن اثر تأخیر بر سیستم به کار میروند و میتوانند به ما کمک کنند تا ریشهها را تخمین بزنیم.

# e<sup>-sT</sup> تقریب

برای مدل کردن تأخیر **e**-sT در معادله مشخصه، معمولاً آن را به صورت یک ترم خطی یا به طور ساده 1+sT در نظر می گیرند. این تقریب به ما امکان می دهد که تأخیر را در فضای پیچیده تحلیل کنیم و مکان هندسی ریشه ها را پیدا کنیم.

### تعیین نقاط شروع و پایان مکان هندسی ریشهها

در مکان هندسی ریشهها، برای تعیین اینکه ریشهها از کجا شروع و به کجا میروند، باید ابتدا نقاط شروع و پایان را محاسبه کنیم.

- 1. نقاط شروع: مكان هندسى ريشهها معمولاً از مكانهاى قطبهاى سيستم شروع مىشود. براى سيستمهاى تاخيردار، ابتدا بايد مكان قطبهاى سيستم بدون تأخير را پيدا مى كنيم.
- 2. نقاط پایان: نقاط پایان مکان هندسی ریشه ها بستگی به قطبها و صفرهای سیستم و همچنین تأخیر دارند. تأخیر معمولاً باعث می شود که نقاط پایان به سمت راست صفحه مختلط حرکت کنند، به خصوص اگر تأخیر زیاد باشد.

#### رسم مکان هندسی ریشهها

### الف. تحليل اوليه (بدون تأخير)

اولین گام در رسم مکان هندسی ریشهها این است که برای سیستم بدون تأخیر مکان هندسی ریشهها را رسم کنید. در این حالت، تنها تأثیر قطبها و صفرهای سیستم را در نظر می گیرید. این مکان هندسی معمولاً به راحتی با استفاده از فرمولهای مکان هندسی ریشهها) که توسط Ogata معرفی شده (قابل محاسبه است.

### ب. تحليل سيستم با تأخير

برای سیستم با تأخیر، باید از اثر تأخیر بر ریشهها مطلع شوید. برای سیستمهای تاخیردار، تأخیر باعث تغییرات به صورت زیر هستند:

- قطبها: تأخير باعث حركت قطبها به سمت راست صفحه مختلط مي شود.
- رشتههای مکان هندسی ریشهها :تأخیر موجب می شود که رشتهها از سمت چپ صفحه مختلط به سمت راست حرکت کنند.

#### بررسی پایداری

مهمترین قسمت در رسم مکان هندسی ریشه ها برای سیستمهای تاخیردار، بررسی پایداری است. تأخیر می تواند باعث جابجایی ریشه ها به سمت راست صفحه مختلط شود که نشان دهنده ناپایداری است. اگر مکان ریشه ها به سمت راست صفحه مختلط حرکت کنند، سیستم ناپایدار می شود.

```
Code:
clc;
clear all;
close all;
s=tf('s');
num = [1 3];
den = [1 13 54 82 60 0];
num1=(s+3)*exp(-2*s);
den1= s^5+13*s^4+54*s^3+82*s^2+60*s;
sys=tf(num,den);
sys1=num1/den1;
figure
rlocus(sys);
hold on
rlocus(-sys,'--');
set(findall(figure(1),'type','line'), 'linewidth', 2);
hold off
num1 = [1 3];
den1 = [1 13 54 82 60 0];
```

```
sys1 = tf(num1,den1);

T_delay = 1;

[num_pade, den_pade] = pade(T_delay, 5);
Delay_Pade = tf(num_pade, den_pade);

sys1_delayed = sys1 * Delay_Pade;
```

figure;
nyquist(sys1\_delayed);
grid on;
title('مكان هندسى سيستم تأخيردار با تقريب پد');



