Лабораторна робота №7

Тема: Система переривань мікроконтролера ріс16f84. Власні оброблювачі переривань

Мета: Вивчити систему переривань мікроконтролера PIC16F84, способи формування переривань, використання оброблювачів декількох переривань

Індивідуальне завдання:

Завдання до лабораторної роботи:

- 1. Написати програму мовою асемблера для мікроконтролера PIC16F84:
- -виконати необхідні настроювання елементів, вузлів та модулівмікроконтролера, які застосовуються;
- -написати оброблювачі переривань відповідно до індивідуального варіантазавдання згідно з номером студента за списком у журналі групи; -організувати обробку переривань: дозволити переривання з усіх джерел таглобальний дозвіл переривань, збереження та відновлення необхідних регістрів, виклик оброблювача відповідно до джерела переривання, скидання прапорців переривань, повернення із переривання.
- 2.Відлагодити програму у пакеті MPLAB.
- 3. Виконати створення відповідних умов для виникнення переривань, тапродемонструвати результати виконання оброблювачів переривань.
- 4.Виконати оформлення звіту.
- 5. Оброблювач переривання за зміною рівня сигналу на виводах RB4—RB7 повинен виконувати читання порту B та виведеннях цих даних у порт A ($\partial u \varepsilon$. лабораторну роботу \mathcal{N}_2 2).

```
Build Version Control Find in Files MPLAB SIM

Debug build of project 'C\Users\Hamlet\Desktop\7_2\7.disposable_mcp' started.

Preprocessor symbol '__DEBUG' is defined.

Wed Dec 04 22:40:58 2019

Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.

Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84 "7.asm" /|"7.lst" /e"7.err" /d__DEBUG=1

Warning[224] C\USERS\HAMLET\DESKTOP\7_2\7.ASM 22 : Use of this instruction is not recommended.

Warning[224] C\USERS\HAMLET\DESKTOP\7_2\7.ASM 24 : Use of this instruction is not recommended.

Executing: "C\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F84 "7.o" /u_DEBUG /z_MPLAB_BUILD=1 /z_MPLAB_DEBUG=1 /o"7.cof" /M"7.map" /W /x

MPLINK 4 . 30 . 01 . I Inker

Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.

Errors : 0

Loaded C\Users\Hamlet\Desktop\7_2\7.cof.

Debug build of project 'C\Users\Hamlet\Desktop\7_2\7.cof.

Debug build of project 'C\Users\Hamlet\Desktop\7_2\7.cof.

Debug build of project 'C\Users\Hamlet\Desktop\7_2\7.disposable_mcp' succeeded.

Preprocessor symbol __DEBUG' is defined.

Wed Dec 04 22:40:59 2019

BUILD SUCCEEDED
```

Рисунок 1 - Компіляція програма

```
#include<pl6f84.inc>
W_TEMP EQU 0x0C ; адреса регістру збереження W
STATUS_TEMP EQU 0X0D; agpeca perictpy збереження STATUS
A equ 0x11 ; адреса регістру збереження стану порту В
    org 0
    goto START; переход на метку START;
    org 0x04 ; адрес размещения программы обработки прерывания
    bsf INTCON, RBIE; pasep
    movwf W_TEMP ; збереження W
    swapf STATUS,W ; збереження STATUS
    movwf STATUS_TEMP; переход на метку START
    btfsc INTCON, RBIF ; переривання при зміні RB4-RB7
    call INTRB47 ; виклик оброблювача переривання ; при зміні сигналу на виводах RB4-RB7
    swapf STATUS_TEMP,W ; відновлення регістру STATUS
    movwf STATUS
    swapf W_TEMP, F ; відновлення регістру W
    swapf W TEMP, W
               ;оброблювач переривання
    movlw 0xFF ;все разряді на ввод
    tris PORTB ;данные попадают в регистр трис
    movlw 0x00; настройка на вывод
    tris PORTA;
    movf PORTB, 0; W прочитать данные
    movwf А;перенести в яс с аккм
    movwf PORTA; 8 разрядов, но 4 попадают, а 4 нет
    swapf A,0; обмен
    movwf PORTA; пересылька w в PORTA
    bcf INTCON, RBIF; снять флаг прерывания по входам RB7: RB4
    return
    bsf INTCON, GIE;Глобальное разрешение прерываний
    bsf INTCON, RBIE ;разрешить прерывания от RB7:RB4
    nop
    goto loop
    end
```

Рисунок 2 - код програми




Рисунок 3 – Перегляд пам'яті даних




Рисунок 4 - Перегляд пам'яті програм

Address	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	ASCII
00	02	0B	18	00	0C	CO		00	00	00	08	1C	Cl	00	00	
10	C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
50																
60																
70																
80	FF	0B	18	00	00	FF		00	00	00	08	1C	C1	00	00	
90	C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
D0																
E0																
F0																

Рисунок 5 - Перегляд спеціальних регістрів



Висновок

Написати програму мовою асемблера для мікроконтролера PIC16F84: виконати необхідні настроювання елементів, вузлів та модулів мікроконтролера. Написали оброблювачі переривань відповідно до індивідуального варіанта завдання, організували обробку переривань: дозволити переривання з усіх джерел та глобальний дозвіл переривань, збереження та відновлення необхідних регістрів, виклик оброблювача відповідно до джерела переривання, скидання прапорців переривань, повернення із переривання.