



工程图学基础

机械工程系

胡楚雄

2022.2.22

教师简介

教师: 胡楚雄

研究方向: IC制造装备、精密/超精密运动控制

办公室: 李兆基大楼A819

电话: 18810078096(微信)

E-mail: cxhu@tsinghua.edu.cn

助教: 于济川

办公室: 李兆基大楼A803-3

电话: 17693433482(微信)

E-mail: yujc21@mails.tsinghua.edu.cn

极端制造

极大制造



大型模锻压机是衡量一个国家工业实力的重要标志。我国研制型号可在8万吨压力以内任意吨位无级实施锻造。总高42米,单件重量在75吨以上的零件68件,压机尺寸、整体质量和最大单件重量均为世界第一。该机为国产大飞机C919制造提供了大型关键锻件。

极小制造



高端光刻机号称世界上最精密的仪器,目前分辨率最高可达5nm,其制造难度之大,全世界只有少数几家公司能够制造。国外品牌主要以荷兰ASML(镜头来自德国)和日本Nikon(Intel曾经购买过Nikon的高端光刻机)为主。

课程内容

- ・绪论
- 几何元素的投影

绪论

1.本门课程的学习意义(Why?)

语言是人们交流思想、传递信息的工具。自古以来,声音、<u>图形</u>和文字就是人类的共同语言。

从最初的象形文字到现代集成制造技术、扫描技术、建筑学等等,都与图形技术有密切的联系。

在现代社会的许多领域,如制造、建筑、电子、计算机等,其产品的诞生都经历了类似的过程——先绘制出图样,然后由生产者按图样制造、加工,最终才能得到相应的产品。


作用。负踪强计思想。指导生产和超正


"工程界的语言"

工程图样 - 零件图

例:轴承座的零件图







2.研究对象和研究内容(What?)

《工程图学》是图形问题求解的一门总体科学。

包括: 画法几何 和 工程图

画法几何采用<u>投影的方法</u>,将三维立体投射到二维平面上,用几何的方法 描述立体的形状及其它属性信息。



蒙日(G.Monge,1746 - 1818), 法国著名的数学家、教育家,被称为"画法几何之父"。



战国错金银兆域图铜版

世界已发现的最早的有比例的铜版建筑图

中国(北宋),公元1100,李诫,《营造法式》

世界上最早的一部建筑规范巨著

34卷:建筑技术、用工用料估算以及装修。


6卷:一千余幅图。


"图样"——名称起源。


包括宫殿房屋的


- 平面图
- 立面图
- 剖面图
- ・详图
- 构件图


各种投影法。















■ 研究对象:







■ 研究内容:




3.学习目标

- 掌握投影法的基本理论和作图方法
- 培养以图形为基础的形象思维能力
- 培养阅读和绘制简单工程图样的基本能力
- 了解计算机设计绘图手段
- · 培养工程素质







多自由度柔性 仿象鼻机械臂










拟人遥控操作 机器人手臂系统

4.学习方法(How?)



5.教学安排

■ 教学学时:

■ 总学时:32

■ 学习评价

平时作业:15%

大作业:5%

计算机绘图:5%+5%

课堂表现及其它:5%

期末考试:65%

■ 资源

- ✓ 网络学堂:课件、习题答案等学习资源。
- √ 模型室:实物模型。

(地点:新水313(周一至五13:00—17:00))

√ 答疑

- · 提前预约, 李兆基科技大楼A819或A803-3
- ・ 课程群内讨论 南1门或南2门进







■ 教材

□ 《工程制图》田凌、黄利平、杨小庆主编,电子工业出版社, 2012年6月第一版

《工程制图习题集》田凌、许纪旻主编,电子工业出版社, 2012年6月第一版

■《补充习题》

■ 教学进度安排

第1周	绪论;点和直线的投影; 点线关系;两直线的相对位置	第9周	机件的表达方法一:基本视图与 辅助视图、全剖、半剖
第2周	平面投影;平面上的点 线面、面面相对位置	第10周	机件的表达方法二:局部剖、断 面剖、规定画法与简化画法、尺 寸标注;Solidworks介绍
第3周	基本体的三投影	第11周	五一放假
第4周	平面体和回转体的截切	第12周	Solidworks上机
第5周	平面体和回转体的相贯	第13周	螺纹及连接件
第6周	轴测图,AutoCAD介绍	第14周	零件图;表面结构
第7周	AutoCAD上机	第15周	公差配合;装配图简介
第8周	组合体	第16周	总结及答疑

■ 课程要求

- 1. 规范作图
 - 用铅笔、尺规准确作图,字迹工整
 - 粗细线型分明,保留辅助线
- 2. 按时交作业,有错必改,作业全部保留
- 3. 上课携带:教材、习题集、绘图工具

■ 绘图仪器

- □ 透明三角板一对(45°和30°各1)
- 圆规一个,分规一个(可选);
- 铅笔2支:细线(H or HB), 粗线(HB or B)
- 橡皮,削笔刀
- 其它不限



3D如何用2D表达?


几何元素的投影

- (一)投影的概念及分类
- 投影的概念
- 投影的分类

- (二)点的投影
- (三)直线的投影

投影的概念


中心投影法



投影特性

投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响。

平行投影法



投影特性

投影大小与物体和投影面之间的距离无关。

投影分类

中心投影法

投影方法

投射线汇交于投射中心

平行投影法


投射线相互平行

斜投影法

投射线倾斜于投影面

正投影法

投射线垂直于投影面



共同点(产生投影必须具备的条件)




如无特殊说明,本课均使用正投影法

几何元素的投影

- (一)投影的概念及分类
- (二)点的投影
- (三)直线的投影

- 点的投影特性
- 两点的相对位置

一、点在一个投影面上的投影



投影面体系的建立

投影面


- ◆正立投影面 (简称正面或V面)
- ◆水平投影面 (简称水平面或H面)
- ◆侧立投影面 (简称侧面或W面)

投影轴

OX轴 V面与H面的交线


OY轴 H面与W面的交线

OZ轴 V面与W面的交线




将物体放在第一角,使其 处在观察者和投影面之间进 行投射。

——第一角投影法





二、点的三面投影



注意投影的描述

投影面展开






- ① a'a L OX轴 a'a" L OZ轴

两垂直

②
$$a'a_x = a''a_y = Aa(A到H面的距离) = Z$$
 $a'a_z = aa_y = Aa''(A到W面的距离) = 三相等$
 $aa_x = a''a_z = Aa'(A到V面的距离) = y$


将投影轴当作坐标轴 将投影面当作坐标面

例1:(点的二求三)已知点A的两个投影,求第三投影。




例1:(点的二求三)已知点A的两个投影,求第三投影。


作45°分角线



作1/4圆弧



研讨:由点A的三个投影,能否得到A点的坐标?




结论:

已知点的任意两个投影, 一定能得到其坐标值!

已知点的空间坐标,一 定能画出其投影图!

研讨:已知点的任意两个投影,求其第三投影?




结论:

已知点的任意两个投影,一定能求出其第三投影!



已知点A和点B的两个投影,问:A点的空间位置有何特点?B点呢?

- A A在XOY面内, B在OX轴上
- B A在OX轴上,B在OY轴上
- G A在XOY面内,B在OY轴上
- A在OX轴上,B在OX轴上



43

提交

解决两类问题:


- 1. 已知点的任意两个投影,求解第三投影。
- 2. 点的投影与点的空间坐标的互求问题。

三、两点的相对位置

两点的相对位置指两点在空间的上下、前后、左右位置关系。

方位关系:


距观察者近的方位: 前、左、上




判断方法:

- ▲ X 坐标大的在左
- ▲ y 坐标大的在前
- ▲ Z 坐标大的在上

B在A之下、之前、之右





四、重影点及可见性

1.重影点:


空间两点在某一投影面上的投影重合为一点时,则称此两点为该投影面的重影点。

2.可见性

在投影中,若出现重影点,则距观察者近的点为可见点;远离观察者的点为不可见点。

3.表示方法

不可见点的投影加圆括号表示。



A,B为H面的重影点


几何元素的投影

- (一)投影的概念及分类
- (二)点的投影

- 直线的投影特性
- (三)直线的投影
- 直线与点的相对位置
- 两直线的相对位置


直线的投影

两点确定一条直线,将两点的同面(名)投影用直线连接,就得到直线在该投影面的投影。




一、直线的投影特性

1)直线对一个投影面的投影特性




垂直

直线垂直于投影面投影重合为一点积聚性



平行

直线平行于投影面 投影反映线段实长 实 长 性



倾斜

直线倾斜于投影面 投影比空间线段短 ab=ABcosα

2) 直线在三个投影面中的投影特性


正平线(平行于V面) 平行于某一投影面而 投影面平行线 侧平线(平行于W面) 与其余两投影面倾斜 水平线(平行于H面) 统称特殊位置直线 正垂线(垂直于V面) 垂直于某一投影面 投影面垂直线 侧垂线(垂直于W面) 铅垂线(垂直于H面)


一般位置直线

与三个投影面都倾斜的直线

(1) 投影面平行线

水平线







直线与投影面夹角的表示规定:

与H面的夹角: α ; 与V面的夹角: β ; 与W面的夹角: γ

判断下列直线是什么位置的直线?



侧平线




投影特性:


- ① 在其平行的那个投影面上的投影反映实长,并反映直线与 另两投影面倾角的实际大小。
- ② 另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴,其到相应投影轴距离反映直线与它所平行的投影面之间的距离。

(2) 投影面垂直线


铅垂线



正垂线




侧垂线




投影特性:

- ① 在其垂直的投影面上 , 投影有积聚性。
- ② 另外两个投影,反映线段实长。且垂直于相应的投影轴。

(3) 一般位置直线







投影特性

三个投影都缩短。即:都不反映空间线段的实长及与三个投影面夹角的实际大小,且与三个投影轴都倾斜。

二、直线与点的相对位置






- ◆若点在直线上,则点的投影必在直线的同名投影上。
- ◆点的投影将线段的同名投影分割成与空间线段相同的比例。


即:

AC: CB =
$$ac: cb = a'c': c'b' = a''c'': c''b''$$

定比定理

例1:判断点C是否在线段AB上。





应用定比定理 ac/cb≠a'c'/c'b'

例2:已知点K在线段AB上,求点K正面投影。


解法一:

应用第三投影(略)

解法二:

应用定比定理


作图:利用相似三角形



三、两直线的相对位置

空间两直线的相对位置分为:平行、相交、交叉。


1) 两直线平行



投影特性

空间两直线平行,则 其各同名投影必相互平行, 反之亦然。

例:判断图中两条直线是否平行。





如何判断?


- 1) 求出侧面投影
- 2)摆出空间位置


 $A \rightarrow B : 上前 \rightarrow 下后$

 $C \rightarrow D: 上后 \rightarrow 下前$

AB与CD不平行

2) 两直线相交







判别方法:

若空间两直线相交,则其同名投影必相交, 且交点的投影必符合空间点的投影规律。

例:过C点作水平线CD与AB相交。



3) 两直线交叉



两直线相交吗? 投影特性

- ★ 同面投影可能相交,但 "交点"不符合空间一个 点的投影规律。
- ★ "交点"是两直线上的一对重影点的投影,用其可帮助判断两直线的空间位置。

I、Ⅱ——V 面的重影点 , Ⅲ、IV—— H 面的重影点。

小 结

- 投影的概念
 - 正投影
- ■点的投影
 - 点在三投影面体系中的投影特性 , "两垂直、三相等" —— 注意 H面投影与W面投影的关系
- 直线的投影
 - 直线的投影特性(特别是特殊位置直线)
 - 点与直线的相对位置的投影特性,定比定理

■ 两直线的相对位置

- 两直线平行,其同名投影必平行。注意两侧平线平行的 判断方法。
- 两直线相交,其同名投影必相交,且交点应符合点的投影规律。
- 两直线交叉,同名投影可能相交,但 "交点"不符合空间一个点的投影规律。"交点"是两直线上一对重影点的投影。

自学:

第一章

本周作业:

P8:1,2;

P9:4;

P10:6,8;

P11:10;


下次讲:

平面的投影;

线面和面面相对位置


- 本次交P8~11页的作业,整齐裁剪,按顺序装订好,每页填写姓名、班级、学号。
- **周日下午2点前**课代表交到李兆基A803-3房间交给助教。

作业规范



- 全部用铅笔作图、书写
- 垂直线、平行线用两个三角板配合(推平行线)作图
- 图上单位一律为毫米(不标),比例按1:1度量。填表要完整。
- 保留必要的作图线,并去掉多余的线

直线的投影作图示例



线型及应用:

图线名称	图线型式	图线宽度	一般应用
粗实线		d	可见轮廓线、可见过渡线
细实线		0.5d	尺寸线及尺寸界线、剖面线、重合断面的轮廓线、 螺纹的牙底线及齿轮的齿根线、引出线、分界线及 范围线、弯折线、辅助线、不连续的同一表面的连 线、成规律分布的相同要素的连线
波浪线		0.5d	断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
双折线	- \sqrt	0.5d	断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
虚线	_2002_0_0_0_0_0	0.5d	不可见轮廓线、不可见过渡线
点画线		0.5d	轴线、对称中心线、轨迹线、节圆及节线
双点画线		0.5d	相邻辅助零件的轮廓线、极限位置的轮廓线、坯料的轮廓线或毛坯图中制成品的轮廓线、假想投影轮廓线、试验或工艺用结构(成品上不存在)的轮廓线、中断线

字体(GB/T14691-1993)

图样上除有图形外还有较多的汉字、数字和字母,国家标准对 图样中的字体基本要求是:

字体工整 笔画清楚 排列整齐 间隔均匀

字体的字号表示字的书写高度h,有1.8、2.5、3.5、5、7、 10、14、和 20 (mm)等字号,字宽一般为h/√2。

图样中的汉字应写成长仿宋体,并采用国家正式公布的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm。

长仿宋体字的书写要领是:

横平竖直 起落有锋 结构匀称 填满方格

字母和数字

图样中的字母和数字可写成斜体或直体,字母和数字分A型和B型,B型的笔画比A型宽。

斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75°。

用作指数、分数、极限偏差、注脚的数字及字母的字号一般应采用小一号字体。

A型大写斜体 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A型小写斜体 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

A型斜体 0123456789

A型直体 0123456789

A型斜体 I II III IV V V I V II V II X X

A型直体 I II III IV V VI VII VII X X

好的开始是成功的一半!