2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读"全国大学生数学建模竞赛论文格式规范")

A 题 炉温曲线

在集成电路板等电子产品生产中,需要将安装有各种电子元件的印刷电路板放置在回焊炉中,通过加热,将电子元件自动焊接到电路板上。在这个生产过程中,让回焊炉的各部分保持工艺要求的温度,对产品质量至关重要。目前,这方面的许多工作是通过实验测试来进行控制和调整的。本题旨在通过机理模型来进行分析研究。

回焊炉内部设置若干个小温区,它们从功能上可分成4个大温区:预热区、恒温区、回流区、冷却区(如图1所示)。电路板两侧搭在传送带上匀速进入炉内进行加热焊接。




图 1 回焊炉截面示意图

某回焊炉内有 11 个小温区及炉前区域和炉后区域(如图 1),每个小温区长度为 30.5 cm,相邻小温区之间有 5 cm 的间隙,炉前区域和炉后区域长度均为 25 cm。

回焊炉启动后,炉内空气温度会在短时间内达到稳定,此后,回焊炉方可进行焊接工作。炉前区域、炉后区域以及小温区之间的间隙不做特殊的温度控制,其温度与相邻温区的温度有关,各温区边界附近的温度也可能受到相邻温区温度的影响。另外,生产车间的温度保持在 25°C。

在设定各温区的温度和传送带的过炉速度后,可以通过温度传感器测试某些位置上焊接区域中心的温度,称之为炉温曲线(即焊接区域中心温度曲线)。附件是某次实验中炉温曲线的数据,各温区设定的温度分别为175°C(小温区1~5)、

195°C(小温区 6)、235°C(小温区 7)、255°C(小温区 8~9)及 25°C(小温区 $10\sim11$);传送带的过炉速度为 70 cm/min;焊接区域的厚度为 0.15 mm。温度传感器在焊接区域中心的温度达到 30°C 时开始工作,电路板进入回焊炉开始计时。

实际生产时可以通过调节各温区的设定温度和传送带的过炉速度来控制产品质量。在上述实验设定温度的基础上,各小温区设定温度可以进行± 10℃ 范围内的调整。调整时要求小温区 1~5 中的温度保持一致,小温区 8~9 中的温度保持一致,小温区 10~11 中的温度保持 25° C。传送带的过炉速度调节范围为 65~100 cm/min。

在回焊炉电路板焊接生产中,炉温曲线应满足一定的要求,称为制程界限(见表1)。

界限名称	最低值	最高值	单位
温度上升斜率	0	3	°C/s
温度下降斜率	- 3	0	° C/s
温度上升过程中在 150℃~190℃ 的时间	60	120	S
温度大于 217℃ 的时间	40	90	S
峰值温度	240	250	°C

表1 制程界限

请你们团队回答下列问题:

问题 1 请对焊接区域的温度变化规律建立数学模型。假设传送带过炉速度为 78 cm/min,各温区温度的设定值分别为 173℃(小温区 1~5)、198℃(小温区 6)、230℃(小温区 7)和 257℃(小温区 8~9),请给出焊接区域中心的温度变化情况,列出小温区 3、6、7 中点及小温区 8 结束处焊接区域中心的温度,画出相应的炉温曲线,并将每隔 0.5 s 焊接区域中心的温度存放在提供的 result.csv 中。

问题一要求对焊接区域的变化规律建立数学模型,考虑对回流焊系统建立热传导方程,解决问题的具体思路如下:

首先,由于各个小温区对回焊炉内空气持续加热,且炉内温度会在短时间内 达到稳定,忽略回焊炉内空气纵向的温度差异,设回焊炉各温区内空气温度稳定 后的温度值等于各温区设定的加热温度值.

其次,由于炉前区域、炉后区域以及小温区之间的间隙不做特殊的温度控制,


其温度与相邻温区的温度有关,考虑对温度改变的两个温区之间的间隙找到一个温度相关指标 p, 使温度在间隙左侧 pcm 到右侧 pcm 之间进行温度的过渡,得到整个回焊炉内水平方向温度的变化趋势.

再次,空气加热后会对电路板进行加热焊接,将求得空气柱温度代入边界条件,对电路板建立热传导方程.

最后,对所得热传导模型进行求解,求得相应的炉温曲线,得到焊接区域中心的温度变化情况.

问题 2 假设各温区温度的设定值分别为 182° C(小温区 $1\sim5$)、 203° C(小温区 6)、 237° C(小温区 7)、 254° C(小温区 $8\sim9$),请确定允许的最大传送 带过炉速度。

问题 3 在焊接过程中,焊接区域中心的温度超过 217℃ 的时间不宜过长,峰值温度也不宜过高。理想的炉温曲线应使超过 217℃ 到峰值温度所覆盖的面积(图 2 中阴影部分)最小。请确定在此要求下的最优炉温曲线,以及各温区的设定温度和传送带的过炉速度,并给出相应的面积。



问题 4 在焊接过程中,除满足制程界限外,还希望以峰值温度为中心线的两侧超过 217℃ 的炉温曲线应尽量对称(参见图 2)。请结合问题 3,进一步给出最优炉温曲线,以及各温区设定的温度及传送带过炉速度,并给出相应的指标值。

本文针对不同炉温条件,传送带速度及优化目标下的炉温曲线优化问题进行 了探讨.

对于问题一,解决问题的具体思路如下:首先,研究整个回焊炉内水平方向温度的变化趋势,将整个回焊炉分为温区中心区域和边界区域两个部分进行炉中空气温度值的研究,得到空气温度变化表达式;其次,对电路板建立热传导方程,并将求得空气温度代入其边界条件;再次,以实际炉温曲线数据为参照,采用有限差分法和最小二乘法对电路板热传导方程中的未知参数进行选取;最后,对电路板热传导模型进行求解,求得相应的炉温曲线和特定点温度值.问题一的特定点温度值结果为:列出小温区 3、6、7 中点及小温区 8 结束处焊接区域中心的温度