



(a) 无信号对应两种原因



(b) 凸包覆盖保证至少一站位于前向



凸组合的有向投影之和为零