红外隐身的主要措施有_____等。 A. 采用涡扇发动机 B. 采用矩形二元喷管 C. 发动机布置在机身或机翼上面 D. 应用吸波材料