# C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

```
Processor : ATmega8515
                : AVRAŠM
  Compiler
: DEFINITIONS
include "m8515def.inc"
def temp = r16
def led_data = r17
def counter_kecepatan = r20
def counter_lane = r21
; RESET and INTERRUPT VECTORS
.org $00
rjmp MAIN
.org $01
          1 poin
rjmp GANTI_LANE
.org $02
            1 poin
rjmp GANTI_KECEPATAN
```

### C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

.def counter\_kecepatanset counter\_kecepatan di register 20.def counter\_kecepatanset counter\_lane di register 21

rjmp GANTI\_LANE set interrupt 0 untuk lompat ke GANTI\_LANE

rjmp GANTI\_KECEPATAN set interrupt 1 untuk lompat ke GANTI\_KECEPATAN

```
C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6_TOP_B_ClementSamuelMarly_2206082114_Genap.asm
```

C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

## INIT LED

out DDRA, tempset output PORTAout DDRB, tempset output PORTB

**INIT INTERRUPT** 

**Idi temp,0b00001111** set temp dengan nilai 00001111ke MCUCR untuk menerima interrupt **Idi tmep,0b11000000** set temp dengan nilai 11000000 ke GICR untuk menerima interrupt

#### C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

#### C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

ldi temp,0b00000000 set temp dengan nilai 00000000

out PORTB, temp set output PORTB dengan nilai temp sehingga semua LED di regular

lane mati (0)

ldi led\_data,0b11000000 set temp dengan nilai 11000000

out PORTA, led\_data set output PORTA dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED akhir yang

menyala (1)

ldi led data,0b00110000 set temp dengan nilai 00110000

out PORTA, led data set output PORTA dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led data,0b00001100 set temp dengan nilai 00001100

out PORTA, led data set output PORTA dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led data,0b00000011 set temp dengan nilai 00000011

out PORTA, led\_data set output PORTA dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED atas yang

menyala (1)

cpi counter lane, 1 cek nilai counter lane

**breq LED\_REGULAR\_LANE** jika counter lane = 1, ganti lane ke regular lane

rjmp LED\_VIP\_LANE jika counter lane != 1, loop lane VIP

## C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

```
LED_REGULAR_LANE:
    ldi temp,0b000000000
out PORTA, temp
                                  Turn off all LEDS on other lane
                                 ;Turn off all LEDS on other lane
    rcall DELAY
    ldi led_data,0b100000000 ;set 1 LED paling bawah
    out PORTB, led_data ; UPDATE LEDS roall DELAY
    ldi led_data,0b001000000 ;set 1 LED selanjutnya
out PORTB, led_data ;UPDATE LEDS
roall DELAY
    ldi led_data,0b00010000 ;set 1 LED selanjutnya
out PORTB, led_data ;UPDATE LEDS
roall DELAY
    ldi led_data,0b00001000 ;set 1 LED selanjutnya
    out PORTB, led_data ; UPDATE LEDS reall DELAY
    ldi led_data,0b00000010 ;set 1 LED selanjutnya
    out PORTB, led_data ; UPDATE LEDS roall DELAY
    ldi led_data,0b000000001 ;set 1 LED terakhir
out PORTB, led_data    ;UPDATE LEDS
rcall DELAY
    cpi counter_lane, 0
breq LED_VIP_LANE
rjmp LED_REGULAR_LANE
```

## C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

ldi temp, 0b00000000	set temp dengan nilai 00000000
out PORTA, temp	set output PORTA dengan nilai temp sehingga semua LED di VIP lane
	mati (0)
ldi led_data,0b10000000	set temp dengan nilai 10000000

out PORTB, led\_data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 1 LED akhir yang

menyala (1)

ldi led\_data,0b01000000 set temp dengan nilai 01000000

out PORTB, led data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 1 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led data,0b00100000 set temp dengan nilai 00100000

out PORTB, led data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led data,0b00010000 set temp dengan nilai 00010000

out PORTB, led\_data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led\_data,0b00001000 set temp dengan nilai 00001000

out PORTB, led\_data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led\_data,0b00000100 set temp dengan nilai 00000100

out PORTB, led data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led data,0b00000010 set temp dengan nilai 00000010

out PORTB, led\_data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

ldi led\_data,0b00000001 set temp dengan nilai 00000001

out PORTB, led\_data set output PORTB dengan nilai temp sehingga hanya 2 LED selanjutnya

yang menyala (1)

cpi counter\_lane, 0 cek nilai counter\_lane

**breq LED\_VIP\_LANE**jika counter\_lane = 0, ganti lane ke VIP lane
rjmp LED\_REGULAR\_LANE
jika counter\_lane != 0, ganti lane ke regular lane

# C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

```
DELAY:
     cpi counter_kecepatan,0
breq DELAY_02
cpi counter_kecepatan,1
     breq DELAY_01
; Soal
GANTI_LANE:
      :Interrupt button lane
     cpi counter_lane, 1
breq RESET_LANE
brne CHANGE_LANE
; Soal
GANTI_KECEPATAN:
      ;interrupt button kecepatan
     cpi counter_kecepatan, 1
breq RESET_KECEPATAN
brne CHANGE_KECEPATAN
RESET_LANE:
     ldi counter_lane, 0
     reti
CHANGE_LANE:
     inc counter_lane
RESET_KECEPATAN:
     ldi counter_kecepatan,0
CHANGE_KECEPATAN:
     inc counter_kecepatan
```

## C:\Users\cleme\OneDrive\Documents\S1\Sem 2\DDAK\6\Lab6\_TOP\_B\_ClementSamuelMarly\_2206082114\_Genap.asm

**DELAY** masuk ke delay yang sesuai dengan kondisi counter\_kecepatan

cpi counter\_kecepatan, 0 cek nilai counter\_kecepatan

**breq DELAY 02** apabila nilai counter kecepatan = 0, masuk ke DELAY 02 (Delay lama

atau awal)

cpi counter kecepatan, 1 cek nilai counter kecepatan

breq DELAY\_01 apabila nilai counter\_kecepatan = 1, masuk ke DELAY 01 (Delay cepat

atau delay ganti)

ret return

GANTI LANE validasi pindah lane setelah interrupt

cpi counter\_lane, 1 cek nilai counter\_lane

**breq RESET\_LANE** apabila nilai counter\_lane = 1, masuk ke RESET\_LANE **brne CHANGE\_LANE** apabila nilai counter\_lane != 1, masuk ke CHANGE\_LANE

**GANTI\_KECEPATAN:** validasi ganti kecepatan setelah interrupt

cpi counter kecepatan, 1 cek nilai counter kecepatan

**breq RESET\_KECEPATAN** apabila nilai counter\_lane = 1, masuk ke RESET\_LANE **brne CHANGE\_KECEPATAN** apabila nilai counter\_lane != 1, masuk ke CHANGE\_LANE

**RESET\_LANE:** reset nilai counter lane ke 0 sehingga lane balik ke awal

ldi counter\_lane, 0set nilai counter\_lane = 0retireturn from interrupt

**CHANGE\_LANE:** naikan nilai counter lane sehingga lane berpindah

inc counter\_lane increment nilai counter lane

reti return from interrupt

**RESET\_KECEPATAN:** reset nilai counter\_kecepatan ke 0 sehingga delay balik ke awal

**ldi counter\_kecepatan,0** set nilai counter kecepatan = 0

reti return from interrupt

CHANGE\_KECEPATAN: naikan nilai counter lane sehingga delay berpindah

inc counter kecepatan increment nilai counter kecepatan

reti return from interrupt