

RAPPORT D'ANALYSE D'ENROBE



Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

Rapport n°: RNE 20-6159-1 établi le: 14/09/2020 page: 1/2

Affaire: SEVE - Contrôles de fabrication, MARLY (59)

Demandeur : Mr René GOSSE, Centrale SEVE, Rue du 19 Mars 1962, 59581 MARLY. n° affaire : ANE 06-017

Matériau : BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE

Fournisseur : Centrale SEVE, MARLY (59) n° formule : F130-38R30

Date des mesures : 14/09/2020 désignation CE : EB 10 liaison 35/50

Composition de l'enrobé			
matériau	classe	dosage	
Calcaire Haut-Lieu (59)	6/10	29.1 %	Teneur totale en liant : 5.3 %
Calcaire Haut-Lieu (59)	4/6	12.6 %	
Calcaire Haut-Lieu (59)	0/4	23.2 %	
Calcaire Haut-Lieu (59)	Filler	1.2 %	
Agrégats d'Enrobés Poste SEVE	0/10	30 %	
Bitume pur	35/50	3.9 %	

Prélèvement		température (NF EN 12	697-13)
n° échantillon	date et lieu de prélèvement	opérateur, prélèvement et réduction	°C ´
	14/09/20 à 6h55	Guillaume MELIN (laboratoire)	
ENE 20-3538	Centrale Camion 8516YL62	EN 12697-27 § 4.1 sur camion	180
		EN 12697-28 § 5.5 par quartage	
Rapport d'échan	tillonnage n°: ENE 20-3538		

Teneur en liant de l'enrobé				spécifications de refus							
reneur en nant de remobe						seuil	l inf.	seuil	sup.		
	échantillon		mesure	unité	conf.	éch.			éch.	théor.	
Teneur en liant	ENE 20-3538	TL =	5.49	%	С	4.80			5.80	5.30	
nom usuel de la méthode :	La teneur en liant est exprimée en pourcentage pondéral par rapport à la masse d'enrobé (% intérieur)										
centrifugeuse à flux continu	méthode: NF EN 12697-1.13.27.28 Centrifugeuse/Dérog. n°5-6-7										

Le système de management du laboratoire est certifié AFAQ ISO 9001:2015 et AFAQ ISO 14001:2015 sous la référence : 2011/41587.10



RAPPORT D'ANALYSE D'ENROBE



Tel.: 03 21 24 61 61 Fax.: 03 21 24 61 69

Rapport n°: RNE 20-6159-1 établi le: 14/09/2020 page: 2/2

Affaire: SEVE - Contrôles de fabrication, MARLY (59)

Demandeur : Mr René GOSSE, Centrale SEVE,
Rue du 19 Mars 1962, 59581 MARLY.


n° affaire : ANE 06-017

Matériau : BBSG2 0/10 Haut Lieu + 30% AE

Fournisseur : Centrale SEVE, MARLY (59) n° formule : F130-38R30

Date des mesures: 14/09/2020 désignation CE : EB 10 liaison 35/50

Granula	rité a	près d	ésenr	obage)			% I	oassan	t						
Tamis (n nº échant		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14			
ENE 20-3	3538	8.7	10	13	16	21	30	43	64	79	94	100	100			
	conf.	С					С		С		С					
	refus	9.5					34		67		99					
Spécificat.	alerte	8.7					32		64		95					
moyenne	alerte	7.1					28		58		87					
	refus	6.3					26		55		83					
théoriq	ue	7.9	10	13	16	21	30	43	61	76	91	98	100			
	méthode : NF EN 12697-2/Dérog. n°1-13															



Conformité des résultats			
Spécifications : - seuils d'alerte et de refus sur la mo	(c : conforme, nc : non conforme)	Réception de la fourniture :	enrobé conforme

Maîtrise de la production en centrale										
Calcul de la conformité des résultats d'analyse.										
	paramètres	teneur en liant	teneur en fines	tamis à mailles fines	tamis de	tamis à mailles larges	tamis à D			
	·	TL	0.063 mm	0.5 mm	2 mm	6.3 mm	10 mm			
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	conformité		
n° échantillon	théorique	5.30	7.9	16	30	61	91	pour le		
	tolérance	± 0.50	± 2.0	± 4	± 6	± 7	+5/-8	marquage CE		
	mesures	5.49	8.7	16	30	64	94	analyse		
ENE 20-3538	écarts	0.19	0.8	0	0	3	3	conforme		
	conformité	С	С	С	С	С	С	comorne		

Observations : Client : ERNE Denain

Chantier: Toyota - Onnaing N°BL:SEVE8598

Tonnage annuel cumulé: 55530.05 Tonnage depuis dernière analyse: 1332.4

Conforme au marquage CE, conforme au fascicule 27

Le Technicien :
Guillaume MELIN