
0.005 A/h
0.02 A/h
0.02 A/h + step
Current bias [A]
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time [h]