
Pb1
Pb1-Pb2
Pb2
Fire-HF
TEMPERATURE :
952.7°C to 1075°C
830.6°C to 952.7°C
708.5°C to 830.6°C
586.4°C to 708.5°C
464.3°C to 586.4°C
342.2°C to 464.3°C
220.1°C to 342.2°C
98°C to 220.1°C
Fire-CF