TBM 主变速箱的状态监测与故障诊断

赵 华¹, 苏 东², 乔文生³

(1. 中铁隧道集团专用设备中心,河南 洛阳 471121;

2. 中铁隧道集团 TBM 公司,陕西 商南 726300; 3. 北京京航公司,北京 100076)

[摘 要] 以全断面掘进机(TBM)的主变速箱为例,介绍振动分析和油质分析技术在工程机械故障诊断方面的 应用,希望能对施工企业提供一些故障诊断方面的参考。

[关键词] 全断面掘进机; 变速箱; 状态监测; 故障诊断; 振动分析; 油质分析

[中图分类号] TU621; TU607 [文献标识码] B [文章编号] 1001-1366(2003)06-0044-02

The status monitoring and failure diagnosis of TBM main gearbox

ZHAO Hua¹, SU Dong², QIAO Wen sheng³

1 前 言

随着科学技术与生产力的高度发展,机械设备 工作强度不断增大,生产效率、自动化程度越来越 高,同时设备更加复杂,某一个零件的故障就有可 能产生连锁反应,导致整个设备的毁坏。对设备进 行状态监测,使故障在萌芽状态时就能够进行有效 的维护,从而使设备发挥最大潜能。

中铁隧道集团承建的安康铁路秦岭 I 线进口端和西安南京铁路磨沟岭隧道采用德国产 TB880E型全断面掘进机(TBM)进行开挖。TBM 集机、电、液于一体,施工工序环环相扣,各设备联系紧密。TBM 的刀盘直径 ②8.8m,总重量 2 000 余 t,总长度 256m,设备总功率5 400kW,刀盘最大推力 2 100t、撑靴最大撑紧力6 100t、每个掘进行程1.8m,刀盘转速 2.7r/min 和 5.4r/min,采用 8 台电动机分别通过 8 台变速箱输出扭矩,经传动轴传递给刀盘破碎岩石。

TBM 的主变速箱采用行星齿轮传动(图 1),承受高负荷、大扭矩,故障发生率较高;因施工现场噪声大,受坏境因素与诊断者经验差异的制约,用传统的变速箱诊断法如手摸、耳听常常会出现误诊与漏诊,判断故障源比较困难,因而对变速箱故障诊断与状态监测的分析和研究就尤为重要。

由于旋转设备出现故障前都会有初期振动特征信号产生,因此采用振动测试技术对变速箱运转时




图 1 主变速箱及测试点

的各种特征信号进行采集、处理,同时结合润滑油 的磨粒分析(如铁谱、光谱)等多种监测手段,可 提高故障的预报和诊断能力,减少故障的发生率。

2 振动监测与油液磨粒分析的综合应用

2.1 齿轮啮合特征频率计算

电机驱动时主变速箱传递路线见图 2 所示,已知齿轮箱内各齿轮的齿数分别为: $Z_1 = 27$ 、 $Z_2 =$

[收稿日期] 2003-01-23

[作者简介] 赵 华(1966-), 男, 河南南阳人, 工程师, 副 总工程师, 洛阳孟津火车站.

105、 $Z_3 = 39$ 、 $Z_4 = 19$ 、 $Z_5 = 65$ 、 $Z_6 = 23$,输入端 转速 $n_1 = 1500$ r/min。由图 2 可知,各轴的传动比 及转速计算如下:




图 2 主变速箱运动简图

由于太阳轮 2、5 固定不动, 故 $n_2=0$ 、 $n_5=0$ $i_{12}^{H} = (n_1 - n_{H1}) / (n_2 - n_{H1}) = 1 - (n_1 / n_{H1}) =$ $-Z_2/Z_1 = -3.89$

 $i_{45}^{H} = (n_4 - n_{H2})/(n_5 - n_{H2}) = -Z_5/Z_4 = -3.42$ $n_{H2} = n_4/4.42$,又 $n_4 = n_{H1}$,故

 $n_{H2} = n_4/4.42 = n_{H1}/4.42 = 69.41$ (r/ min.)

Z₁ 与 Z₃ 的啮合频率

$$f_{c1} = Z_1 \times n_1 / 60 = 675 \,\text{Hz}$$

二倍频 $2f_{c1} = 1$ 350Hz

Z4 与 Z6 的啮合频率

$$f_{c2} = Z_4 \times n_2 / 60 = 97.13 \text{ Hz}$$

二倍频 2 f_{c2} = 194.26 Hz

2.2 故障诊断实例

TBM 在西安南京线掘进施工时发现主变速箱 发生异响, 机身温度超过 60 , 由于施工环境恶 劣、噪声较大,与其它变速箱相比变化并不十分明 显,无法确定故障的严重程度。如果此时停机对变 速箱进行拆解,若无故障将会影响 TBM 的正常掘 进、对企业造成经济损失;如确实存在故障而继续 运转,将会造成设备的进一步损坏。

故障检测人员迅速对变速箱进行了振动数据采 集和频谱分析以及润滑油样的抽取化验。根据变速 箱的结构以及振动信号测点的选取原则,我们选取 测点 1、2、3 作为测点 (图 1), 采用 HG-3518 数据采集器进行信号数据采集,仪器采样点数选 N = 1 024, 最大分析频率 f_s = 2 000 Hz、谱线 M =

400 线、频率分辨率 $f = f \checkmark M = 5 \text{ Hz}$ 。

图 3 为变速箱测点 2 的振动信号功率图谱,从 图中可以看出, Z_1 与 Z_3 的啮合频率 670Hz 处的振 动幅值高达 $295 (m/s^2)^2$, 图 4 为测点 3 的功率图 谱,图中出现一个 1 345 Hz 的频率 (Z_1 与 Z_3 的二 倍频率) 及少量边频, 其振幅高达 $490 \, (m/s^2)^2$ 。 与以往的谱图对比可知, 啮合频率 670Hz 及其倍 频处的振幅不应超过 60 (m/s²)², 而此时的振幅 已远远超出标准值,因此怀疑齿轮 Z_1 与 Z_3 啮合 处可能有问题。




图 3 修理前测点 2 的功率图谱




图 4 修理前测点 3 的功率图谱

为避免误诊,又对变速箱的油品(德国福斯 CLP220 齿轮油) 分别作了粘度和铁谱、光谱分析, 粘度实测结果为 232Cst, 在允许的粘度指标范围 (242~198Cst) 之内;而铁谱分析的结果是油中含有 大量的黑色氧化物及较多的大于 100µm 的严重磨损 颗粒及剥块,说明齿轮齿面有大面积的磨屑剥落。 由齿轮油光谱分析 (表 1) 可知,油中铁、铝、硅 含量偏高,特别是铁的含量达 90.3ppm,已远远超 过正常标准 (30~40ppm), 说明主变速箱齿轮磨 损状况不良。

表 1 齿轮油光谱分析

元素名称	含量 (ppm)	元素名称	含量 (ppm)
Fe	90. 3	Ba	61.2
Al	5.0	Ti	0. 2
Si	8. 2	Cr	0.7
Cu	1.2	Mg	3. 1
Zn	45. 2	Mo	0.11
Ca	45. 7	P	145. 2
Ca	43.7	Г	(下转筆 43 页)
			(N 45 43 11)

(下转第 43 页)

球,节省时间,泵送较易成功,对清洗较短管路尤 其方便。

其缺点: 用水量大且泵水必须连续,水很容 易排在浇注地点: 如有垂直向上的管道,通常必 须拆弯管: 输送管线较长时管道内易有残留; 对分配阀密封性要求较严。

2 拆出料管法

- 1) 泵送完砼后反泵 1~2 个循环,消除输送管 中压力。如向上泵送则必须先关闭截止阀、防止砼 倒流, 然后拆下出料管。
- 2) 打开料斗卸料门, 反泵将分配阀、砼缸和 料斗中的砼冲洗干净。
- 3) 把第 1 根 6B 或 5B 输送管口部的砼掏出一 些、塞进浸透水的清洗球或柱形清洗活塞。
- 4) 关闭分配阀卸料门, 如有截止阀则打开, 泵送清水至活塞从输送管输出端泵出为止。

拆出料管法的优点是管道清洗较干净, 水源的 流速可以较低、可以暂停。其缺点是出料口拆开后 再次连接困难,费事费力。 WW. IXI

加活塞法

1) 用 10~20 个水泥袋卷成直径略小于输送缸

(上接第 45 页)

综合以上分析,最后判断主变速箱齿面极有可 能出现较大面积的擦伤、剥落或裂纹,应及时进行 停机处理。经拆机检修发现: Z₁ 齿轮有一齿断裂, Z; 齿轮有大面积的擦伤。维修后重新试机进行测 试、见图 5。




图 5 修理后测点 2 的功率图谱

图 5 中的图谱主要以低频为主,振动幅值已在 控制范围之内,而且 670Hz 及 1 345Hz 处的振动幅 值也大大降低。一星期后再进行油品分析、各项指 标已恢复正常。由于此次事故处理及时,避免了大 直径、头部略尖、长度 400mm 左右的柱状体,用 细铁丝捆扎好,并将清洗球用铁丝轻扎在柱状体尾 部.用水浸透。

- 2) 泵送完砼后反泵 1~2 个循环,消除输送管 中压力, 点按动按钮, 使砼缸活塞退至最后点。如 向上泵送且有截止阀则须先关闭,以防止砼倒流。
- 3) 拆下出料管, 打开料斗卸料门, 反泵将分 配阀、砼缸和料斗中的砼冲洗干净。
- 4) 关闭料斗卸料门,向料斗中加水,当水加至 砼缸直径 2/3 高度时,将柱状体头部朝分配阀方向 装入砼缸,用1根长约1m、直径约30mm的木制橇 棒将柱状体抵住,继续加水至搅拌轴中心线高度。
- 5) 撤出撬棒,迅速启动泵送,持续加水,直 至柱状体从输送管输出端泵出。

加活塞法的优点是管道清洗较干净,水源的流 速可以较低、可以暂停,同时减少拆出料口和弯管 的麻烦。缺点是操作要求较高,分配阀容易将柱状 体切断。

以上3种砼泵水洗方法各有优缺点,其中最为 可靠的是拆出料管法,最简单的是加活塞法,如输 送距离较短,则直接打水法也是一种不错的选择。 具体方法要根据施工的实际情况而定,总之要做到 既有效又经济。

(编辑 吴学松)

的机械事故发生,保证了施工的顺利进行。

综上所述,对大型、复杂的设备进行故障诊断 时,采用多种监测手段相结合可以提高设备的故障 诊断准确率,从而避免因片面误诊对生产带来的损 失。展望前景,振动分析与油质分析技术将在设备 状态监测与故障诊断维修工作中发挥越来越重要的 作用。

[参考文献]

- [1]徐 敏.设备故障诊断手册[M].西安:西安交通大学 出版社,1998
- [2]陈克兴,李川奇.设备状态监测与故障诊断技术[M]. 北京:科学技术文献出版社,1991.
- [3]韩 捷,张瑞林.旋转机械故障机理及诊断技术[M]. 北京:机械工业出版社,1996.
- [4]易新乾.油样光谱分析在工程机械状态监测中的应用研 究[C]. 第二届全国设备故障诊断学术会议论文集, 1988. (编辑 李英伟)



论文写作,论文降重, 论文格式排版,论文发表, 专业硕博团队,十年论文服务经验



SCI期刊发表,论文润色, 英文翻译,提供全流程发表支持 全程美籍资深编辑顾问贴心服务

免费论文查重: http://free.paperyy.com

3亿免费文献下载: <u>http://www.ixueshu.com</u>

超值论文自动降重: http://www.paperyy.com/reduce_repetition

PPT免费模版下载: http://ppt.ixueshu.com

阅读此文的还阅读了:

- 1. 机电设备的状态监测与故障诊断
- 2. 用于状态监测与故障诊断的虚拟系统的设计
- 3. 液压系统状态监测与故障诊断方法的研究
- 4. 舰船远程监测与故障诊断系统的研究
- 5. FMS 机器人的实时状态监测与故障诊断研究
- 6. 带式输送机减速器的状态监测与故障诊断
- 7. 多级多速复杂机组的状态监测与故障诊断
- 8. 状态监测在TBM施工中的应用
- 9. 电力系统的状态监测与故障诊断技术
- 10. 辊碾磨状态监测与故障诊断系统研究
- 11. 状态监测与故障诊断在6000m~3/h制氧机组的应用
- 12. 基于FPGA的旋转机械无线监测系统
- 13. 设备状态监测与故障诊断技术在济钢的应用
- 14. 滑油状态监测与故障诊断
- 15. 柴油机状态监测与故障诊断系统
- 16. 在线设备状态监测与故障诊断技术的应用

- 17. 浅谈供配电设备状态监测与故障诊断
- 18. 设备状态监测与故障诊断技术
- 19. D800鼓风机的状态监测与故障诊断
- 20. 基于带式输送机的多种状态监测与故障诊断
- 21. 电气设备的状态监测与故障诊断
- 22. TBM施工中的油液监测与故障诊断
- 23. 大机组的状态监测与故障诊断
- 24. 状态监测与故障诊断技术在冶金企业的应用
- 25. 基于网络的设备状态在线监测与故障诊断系统
- 26. 状态监测与故障诊断技术在我厂的应用
- 27. TBM状态监测与故障诊断
- 28. 自主变速箱收获阶段性成果
- 29. 旋转机械在线状态监测与诊断系统
- 30. 嵌入式状态监测与故障诊断装置的设计
- 31. 基于自我-非我识别机理的状态监测与故障诊断
- 32. TBM及盾构机设备状态监测与故障诊断实用技术综述
- 33. 冶金设备状态在线监测与故障诊断系统
- 34. 离心风机的状态监测与故障诊断
- 35. 球磨机的状态监测与故障诊断
- 36. 化工机器状态监测与故障诊断
- 37. 设备状态监测与故障诊断
- 38. 状态监测与故障诊断案例教学实践
- 39. 设备状态监测与故障诊断实例浅析
- 40. SF_6断路器的状态监测与故障诊断
- 41. 异当电动机工作状态的监测与故障诊断
- 42. 设备状态监测与故障诊断
- 43. 船舶动力装置运行状态监测与故障诊断系统
- 44. 电动机状态监测与故障诊断技术
- 45. 基于XML的数控机床远程监测与诊断系统研究
- 46. 浅议设备监测与故障诊断在煤矿机电设备管理中的应用
- 47. 煤炭设备的状态监测与故障诊断技术的应用
- 48. 基于网络的机床远程监测与故障诊断系统技术的研究
- 49. 状态监测与故障诊断的Petri网建模与分析
- 50. 换流站阀冷系统轻微漏水检测方法研究