$$Q = 1 - (1 - 0.0001^{2}) \cdot (1 - 0.0002^{3}) \cdot (40.00005)(40.00005)$$

$$= 0.0001 \quad PRAIDÉPODUBNOST PORICHY / H$$

$$R = 1 - Q = 0.9999$$

NEDOJDE K PORUSE RA ZA 1 C. J. = R NEDOJDE K PORUSE ZA X C. J. = RX

R 100 = 0.99005

VYPOCETNÍ SYSTE'N DE POURTELNY V PANE APYMACS