

Procedimiento Operativo: Coordinación de Tareas y Prioridades - OCI

1. Objetivo

Establecer los criterios claros de toma de decisiones para la asignación de recursos y la gestión de prioridades entre las cuadrillas de *Pulling* y Mantenimiento, garantizando la continuidad operativa sin comprometer la seguridad.

2. Definiciones de Prioridad

La criticidad de una tarea se define según su impacto:

- **Nivel 1 (Crítico/Seguridad):** Tareas que mitigan riesgos directos a la integridad física de las personas, el medio ambiente o la operatividad crítica de los activos.
- **Nivel 2 (Operativo/Programado):** Tareas de mantenimiento preventivo o intervenciones de *pulling* según cronograma.

3. Reglas de Priorización y Asignación

La toma de decisiones seguirá el siguiente flujo lógico:

1. **Seguridad Innegociable:** Ninguna tarea de *Pulling* o Mantenimiento podrá ejecutarse si viola los estándares HSE de OCI. La seguridad de las personas y el medio ambiente siempre tendrá la prioridad absoluta.
2. **Conflicto de Recursos:**
 - Si una cuadrilla de *Pulling* requiere personal adicional para una intervención, se solicitará apoyo a la cuadrilla de Mantenimiento.
 - La cuadrilla de Mantenimiento **cederá el personal** al *Pulling* solo si sus tareas actuales son de **Nivel 2 (No críticas)**.
 - Si la tarea de Mantenimiento es de **Nivel 1 (Crítica)**, la solicitud de apoyo para *Pulling* será rechazada o postergada, y el mantenimiento tendrá prioridad absoluta.
3. **Cronograma Dinámico:** El cronograma de *Pulling* está sujeto a cambios basados en la urgencia técnica, pero dichos cambios deben ser validados contra la disponibilidad de recursos y la evaluación de riesgos.

4. Matriz de Decisión para el Agente (Soporte Operativo)

Situación	Acción	Prioridad
Mantenimiento crítico (Riesgo ambiental/seguridad)	Priorizar Mantenimiento	Máxima
Mantenimiento no crítico + Pulling urgente	Apoyar Pulling con Mantenimiento	Media
Falta de personal en ambos	Priorizar Seguridad/Riesgo Crítico	Según Análisis HSE

5. Responsabilidad de la Coordinación

La jefatura de operaciones es responsable de asegurar que el intercambio de recursos entre áreas esté documentado en el sistema digital de gestión de OCI, asegurando que el cruce de información siempre refleje el estado real de los pozos y la seguridad del equipo.

En OCI, la eficiencia es coordinada, pero la seguridad es absoluta.

