Praktikum Prozessautomahisierung " Industrie - Roboter VII Adel Bouquerra 202024718 Saief Eddine Fattoum 202020286 Hasan Begai Lolo 20 400 Youce of TouBAL 202020 408. SS 2021 Prof. Dr. Ing Markus Ruter



I. Versuch beschreibung:

G

Der Zweite Versuch besteht aus Zwei teilen. Zunächt wird per, Teach-In-Programierung die fundamental Bewegungsarten: Punksteuerne PTP4, Linear Bahn und Zirkular Bahn programiest, indem wir die Sogennaten Benegnwarten die Zeit bei Zwei un terschiedlichen Geschwindigkeitein messen.

Zweitens wird eine "Ballabwehr mit dem Industrieroboter im Automatik Betrieb durchgeführt. Wir Werden die Daten Chr. Hz, Atuchtzitter, hautreft) von 3ª er folgreich abwehrten würfen aufnehemen. wir werden dann die errech weten Höhen mit Ihren Erwartungswerten aus der Versuchvorbereitung Vergleichen


II. Bewegung sarten:

II.1 Punksteuerung:

Punk stevering oder auch PtP-Stevering (Point to Point), die ist eine Vergleichsweise preuswerte und schrelle Steverungsart. Es handelt sich um eine Variante un CNC - Steuerungen, bei der nur Anfangs and and pankt einer bewegung festgelegt werden

In PTP Bewegung der Roboter versuch alle achden auf diesem yr








F III. Versuchs vor bereitung Fragen: 1 warum erfolgt bei der Punktsteuerung die Geschwindig Keitsangabe in % und bei der Linearbahn die Geschwirdigkeitsangate. in m/s? -> Die Geschwindig Keitsangate ist in / in PTP, weil Die Bahn ist unlon rolliert und nicht vor her seh bar. bei der Linear bahn der TeP bewegt sich auf einer Geraden, d.h. der Roboter weist schon die Strecke, wie er de Zwichen die Punkten bewegen Soll (schon Pigr Programiert). Kreieren Sie jeweils ein eignes Beispiel für de sinnvolle Versiendung der Bewegungs as ten PTP, LIN, CIRC? Loch and durch Schreiden 1. PTP: & LIN Holz Schneiden 3. CIRC: Holz durch schreiden 6

y.+ =



C. Verglacken und dis Kutieren Sie die ermittellen Zeiten: =D. Die PTP Bewegung ist für die Steuerung einfach und Problemler . Der Robo ter erreicht exakt den Zel Punkt auf olem Schrellsten Wep aber die Bahn ist unkon Volliert und nicht vorhersehbar (kann unfälle passieren ) außer den sind Die außtreterden Geschwindig/Lei ber und Beschleaniguy nicht vorherbar Die PTP-Steverne ist ungeeignet für: · Benegunger mit werkstrickbear beituge Bewegungen mit in der Nähe von Hindernissen. Sie ist alser geeignet für: Reine Positionier bewegungen bai genigend freim Raum umoben Arm um Singular, taten Zur um gehen. - Die linear Bewegne: der Roboter fahrt in einer geraden Linie von Pr nach Po Der TCP er fordert mehr Gelenk bewegungen und dauert deshalb manchmal langer als eine PTP Beweigung. Die Linear Bahrist die priezte Verfahren. > Im Circular Bewegne sind die ermittelle Zeiten Part gleich, estestent Keine große unterschied aber es bleibt dan es ist ja schneller als LIV.

6

