
P
단열팽창
등적가열
(점화)
등적냉각
단열압축
V_i
$V_f = rV_i$
V