
المستنسات

: عهيد

المسننات وهي إحدى العناصر الميكانيكية تعمل على نقل الحركة الدورانية بدون إنزلاق و ذلك عن طريق تشابك الأسنان فيما بينها وهي عبارة عن عجلات قد تكون أسطوانية أو مخروطية


2- مختلف أنواع المسننات:

1-2) المسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة 1-1-2) المكونسات:




2-1-2) الوظيف : نقل الحركة الدورانية بدون إنز لاق بين عمودين

متوازیین و متقاربین




: الخاصيات (4-1-2



2-1-2) جدول الخاصيات

القوانين	الرمز	التسميـــــة
وفق قانون مقاومة المواد	m	المديول
وفق نسبة نقل الحركة	Z	عدد الأسنان
$\mathbf{m} \cdot \mathbf{\pi} = \mathbf{P}$	P	الخطوة
$m = h_a$	h a	إرتفاع رأس السن
$m \cdot 1,25 = h_f$	h f	إرتفاع جدر السن
$m \cdot 2,25 = h_f + h_a = h$	h	إرتفاع السن
Z.m=d	d	القطر الأساسي
$(2+Z) m = d_a$	d _a	قطر رأس السن
$(2.5 - Z) m = d_f$	d _f	قطر جدر السن
$m \cdot K = b$	b	عرض السن
$\frac{2d+1d}{2} = a$	a	التباعد المحوري

حساب المديول وفق مقاومة المواد



T = الإجهاد المماسي (ن) K = معامل عرض السن (K + K) K = مقاومة التطبيق العملية (ن/ممK)

حساب عدد الأسنان وفق نسبة نقل الحركة


$$\frac{\omega^2}{\omega^1} = \frac{2N}{1N} = \frac{1 d}{2 d} = \frac{1 Z}{2 Z} = r$$

الماسي للقائد $=d_1$ قطر أساسي للقائد $=d_2$ قطر أساسي للمنقاد N_1 = سرعة الدوران للقائد N_2 = سرعة الدوران للمنقاد 0_1 = السرعة الزاوية للقائد (راد/ثا) 0_2 = السرعة الزاوية للمنقاد (راد/ثا)

$$\frac{N.\pi}{30} = \omega$$

ملاحظــــة ٠

قد تكون الأسنان داخلية و في هذه الحالة يصبح الإختلاف وارد في ما يلي



خروج الحركة

دخول الحركة

القانــون	الرمز	التسميــــة
$(2 - Z) m = d_a$	d_a	قطر رأس السن
$(2.5 + Z) m = d_f$	d _f	قطر جدر السن
(2Z - 1Z) m = 2d - 1d = a	a	التباعدالمحوري
2 2		

تطبيق ات :

التمرين (1):

لتكن لدينا عجلات ذات تسنين قائم لها

الخاصيات التالية

2 = m

سن 20 = 3 Z

سن 28 = 1 Z

8 = K

2/2 1200 = $_{3}$ N

* إتمم جدول الخواص

 * إحسب إستطاعة المحرك إذا كان الإجهاد المماسي قم $\mathrm{T}=0$ دكن *

* إحسب نسبة نقل الحركة و بين هل هو مخفض أو مزود السرعة

a	b	p	h	h f	h a	d _f	d _a	d	Z	m	العجلات
40	16	6 20	4.5	2.5	- 2	35	44	40	20	2	3
40	10	16 6,28 4,5 2,5	2,5	<u> </u>	51	60	56	28	2	1	

$$40 = 20 \cdot 2 = 3$$
 Z. $m = 3$ d : حساب القطر الأساسي

$$56 = 28 \cdot 2 = {}_{1} \mathbf{Z} \cdot \mathbf{m} = {}_{1} \mathbf{d}$$

$$44 = (2 + 20) 2 = (2 + 3 Z) m = 3d_a$$
: حساب قطر رأس السن

$$60 = (2+28)2 = (2+_1 \mathbb{Z}) \text{ m} =_1 d_a$$

$$35 = (2,5-20)$$
 2 = $(2,5-3)$ $m = 3$ d_f : حساب قطر جدر السن

$$51 = (2.5 - 28) 2 = (2.5 - {}_{1}Z) m = {}_{1}d_{f}$$

$$2 = m = {}_{3}h_{a} = {}_{1}h_{a}$$
 حساب إرتفاع رأس السن

$$2.5 = 2 \cdot 1.25 = m \cdot 1.25 = 3 h_f = 1 h_f$$
 حساب إرتفاع جدر السن

$$4.5 = 2 \cdot 2.25 = m \cdot 2.25 = 3 h = 1 h : حساب إرتفاع السن$$

$$6,28 = 2 . 3,14 = m . \pi = 3 p = 1 p$$
 حساب الخطوة

حساب الإستطاعة المحركة:

$$\omega_3 . _3C = _3P$$
 $\omega_3 . _3C = _3P$ $\omega_3 . _3C = _3P$

واط 1004,8 =125,6 .
3
 - 10 . 20 . 400 = $_{3}$ C . $_{3}$ C . $_{3}$ T = $_{3}$ P

$$0.71 = \frac{20}{28} = \frac{3}{1} \frac{Z}{Z} = r$$
 حساب نسبة نقل الحركة $\frac{1}{3} \frac{N}{1} = \frac{3}{1} \frac{Z}{Z} = r$ حساب نسبة نقل الحركة

بما 1 > r فالجهاز مخفض السرعة

التمريــن (2):

ليكن لدينا التعشيق الأسطواني ذو تسنين قائم بحيث إستطاعة المحرك $K: 0,7=1.4\ r$ واط ، 1800=10

راد/ثا
$$\omega_1$$
 = 50

$$28 = 1 d$$
 مم $6 = {}_{2}Z$

2
مقء = Rp = 450 ن/مم

$$5-4-3-2,5-2-1,5-1-0,5=m$$

$$5$$
. أوجد سرعة الدوران ن 2 ، ن

a	b	h	h _f	h _a	d _f	d _a	d	Z	m	
24	40	0	5	4	18	36	28	7	4	1
34	40	9	5	4	26	44	36	9	4	4
2.4	10	0	_	,	14	32	24	6	4	2
34	40	9	5	4	102	84	92	23	4	5

حساب قيمة المديول

$$r.T=C$$
 مع $\omega.C=_1P$ و بما أن $\frac{T}{Rp.K}$. 2,34 $<< m$

التعويض في المعادلة الرئيسية نجد
$$-\frac{P}{r \cdot \omega} = T$$
 بالتعويض في المعادلة الرئيسية نجد ω . r . $T = P$

دخول الحركة

خروج الحركة

$$\frac{(4Z+_1Z)m}{2} = \frac{4d+_1d}{2} = a$$
 و بما أن $7 = \frac{28}{4} = \frac{1}{m} = 1$ $1Z.m = 1d$: حساب عدد الأسنان $1Z.m = 1$ $1Z.m = 1$

$$9 = \frac{7.4 - 34.2}{4} = \frac{1 \text{ Z m} - \text{a 2}}{\text{m}} = 4 \text{ Z}$$
 حساب القطر الأساسي: $m = 4 \text{ d}$

$$5=4$$
 . $1,25=m$. $1,25=_4h_f=_1h_f$: حساب إرتفاع جدر السن

$$9 = 4$$
 . $2,25 = m$. $2,25 = h_4 = h_1$: حساب إرتفاع السن

حساب خواص التشابك بين (5)

$$_{5}$$
 Z نبحث أو $_{2}$ على $_{5}$ Z . $_{5}$ Z . $_{5}$ $_{6}$ $_{5}$ Z . $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ نبحث أو $_{7}$ غلى $_{7}$

$$23 = \frac{6 \cdot 4 + 34 \cdot 2}{4} = \frac{{}_{2} Z m + a 2}{m} = {}_{5} Z \qquad (2 Z - {}_{5} Z) m = \frac{{}_{2} d - {}_{5} d}{2} = a$$

$$92 = 23 \cdot 4 = 5 d$$

$$32 = (2+6) 4 = (2+2) m = 2 d_a$$
: حساب قطر رأس السن $84 = (2-23) 4 = (2-5) m = 5 d_a$

$$14 = (2,5-6)$$
 $4 = (2,5-2)$ $m = 2$ d_f : حساب قطر جدر السن $102 = (2,5+23)$ $4 = (2,5+5)$ $m = 5$ d_f

$$36 = \frac{1800}{50} = \frac{P}{\omega} = C$$
 حساب قيمة المزدوجة : $\omega.C = P$

C = 36 N.m

حساب الإجهاد المماسى:

2571,42 =
$$\frac{2 \cdot {}^{3} \cdot 10 \cdot 36}{28} = \frac{2 \cdot {}_{1} \cdot C}{{}_{1} \cdot d} = \frac{{}_{1} \cdot C}{{}_{1} r} = {}_{1} T$$
 \leftarrow $r \cdot T = C$

 $T_1 = 2571,42 \text{ N}$

حساب نسبة نقل الحركة الكلية للجهاز:

$$0.20 = \frac{6 \times 7}{2.3 \times 9} = \frac{2 Z}{5 Z} \times \frac{1 Z}{4 Z} = 5.2 r \times 4.1 r = r$$

بما أن r > 1 إذن الجهاز مخفض

حساب سرعة الدوران ن 2 ، ن
$$\frac{4N}{1N} = \frac{1}{4} \frac{Z}{Z} = 4.1 \, r$$
 حسب القراءة للرسم التخطيطي التكنولوجي نلاحظ أن ن $_{4}$ = ن $_{5}$ و بما أن $_{7}$ = $_{1}$ حسب القراءة للرسم التخطيطي التكنولوجي نلاحظ أن ن $_{1}$ حسب القراءة للرسم التخطيطي التكنولوجي نلاحظ أن ن $_{1}$ حسب القراءة للرسم التخطيطي التكنولوجي نلاحظ أن ن $_{1}$ حسب القراءة للرسم التخطيطي التكنولوجي نلاحظ أن ن $_{1}$ حسب القراءة للرسم التخطيطي التكنولوجي نلاحظ أن ن $_{1}$ حسب القراءة للرسم التخطيطي التكنولوجي نلاحظ أن ن $_{1}$ حسب القراءة الدوران ن 2 ، ن $_{1}$ حسب القراء الدوران ن 2 ، ن $_{1}$ حسب القراء الدوران ن 2 ، ن $_{1}$ حسب الدوران ن 2 ، ن $_{1}$

$$477,70 = \frac{50.30}{3.14} = \frac{10.30}{\pi} = N_1$$

$$N_4 = N_2 = 371,54 \text{ tr/mn}$$
 ان

$$N_4 = N_2 = 371,54 \text{ tr/mn}$$
 ويما أن $371,54 = 477,70 \times \frac{7}{9} = N_4$

غير أن لحساب نء نحن نعرف

95,54 = 477,70 . 0,20 =
$$_{1}N$$
 . $_{1}r = _{5}N$ $\frac{_{5}N}{_{1}N} = r$ $\frac{_{5}N}{_{2}N} \times \frac{_{4}N}{_{1}N} = r$

 $N_5 = 95.54 \text{ tr/mn}$

(~)	المينن	

2-1-2) جــدول الخاصيـــان

القواني	الرمز	التسميــــة
	m	
	Z	
	P	
	h a	
	h f	
	h	
	d	
	d _a	
	d _f	
	b	
	a	

حساب المديول وفق مقاومة المواد

T	
Rp.K	. 2,34 << m

..... = **T**= K = **R**p

حساب عدد الأسنان وفق نسبة نقل الحركة

$$\frac{\omega^2}{\omega^1} = \frac{2N}{1N} = \frac{1}{2} \frac{d}{d} = \frac{1}{2} \frac{Z}{Z} = r$$

$$=_{1}\mathbf{d}$$

$$=_{2}\mathbf{d}$$

$$=_{1}\mathbf{N}$$

$$=_{2}\mathbf{N}$$


$$=_{0}\mathbf{n}$$

$$\frac{N.\pi}{30} = \omega$$

•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


2- مختلف أنواع المسننات: 1-2) المسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة 1-1-2) المكونسات:






2-1-2) الوظيفة:

: التمثيل (3-1-2





	ملاحظــــة:
agree of the same	
2 32 3 3	
(3, 3)	

القاتون	الرمز	التسميــــة
	d _a	
	d _f	
	a	

الْتُمريـــن (1): لتكن لدينا عجلات ذات تسنين قائم لها

الخاصيات التالية

2 = m

20 = 3 Z سن

28 = ₁ Z

8 = K

2/2 1200 = 3N

* إتمم جدول الخواص

العجلات

m


2

 \star أحسب إستطاعة المحرك إذا كان الإجهاد المماسي قم T=0 دكن


d_a


* إحسب نسبة نقل الحركة و بين هل هو مخفض أو مزود السرعة

20




	48									28	2	1	
													_
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		•••••	•••••		•••••	•••••	•••••		•••••
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		•••••		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
•••••			•••••				•••••	•••••					•••••
•••••			•••••			•••••	•••••	•••••		•••••			•••••
•••••			•••••									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			•••••			•••••				•••••			
•••••			•••••			•••••		•••••		•••••			•••••
•••••			•••••					•••••	•••••	•••••			
•••••			•••••			•••••		•••••		•••••			





المسننات المخروطية ذات تسنين قائم

4- الممينات:




 \circ $\delta_2 = 90 + 1\delta$

5- جدول الخاصيات:

العلاقــــات	رمز	التسميـــة
وفق قانون مقاومة المواد	m	المديول
$\frac{2\mathbf{N}}{1\mathbf{N}} = \frac{1}{2} \frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{Z}}$	Z	عدد الأسنان
$\frac{L}{4} > b > \frac{L}{3}$	b	عرض السن
d = m Z	d	القطر الأساسي
$tg\delta_1 = \frac{Z_1}{Z_2} tg\delta_2 = \frac{Z_2}{Z_1}$	δ	زاوية المخروط الأساسي
$\mathbf{h}_{a} = \mathbf{m}$	h a	إرتفاع رأس السن
h _f = 1,25 m	h f	إرتفاع جدر السن
h = 2,25 m	h	إرتفاع السن
$\mathbf{d}_{a} = \mathbf{m} \left(\mathbf{Z} + 2 \cos \delta \right)$	d a	قطر رأس السن
$\mathbf{d}_{\mathbf{f}} = \mathbf{m} \left(\mathbf{Z} - 2.5 \cos \delta \right)$	d f	قطر جدر السن
$tg \theta_a = \frac{h_a}{L} = \frac{m}{L}$	θ_a	زاوية التاج
		_
$tg \theta_f = \frac{h_f}{L} = \frac{m \cdot 1,25}{L}$	θ_{f}	زاوية الجدر
$tg \theta_f = \frac{h_f}{L} = \frac{m \cdot 1,25}{L}$ $\delta_a = \delta + \theta_a$	θ_f δ_a	زاوية الجدر زاوية رأس السن

1- المكونـــات:




2- الوظيف ــة:


تعمل المسننات المخروطية على نقل الحركة الدورانية بين عمودين متعامدان و متقاربان

3- التمثيل:

1-3) العجلات التي تركب على الأعمدة




2-3) العجلات المنحوتة على العمود



المسننات المخروطية ذات تسنين قائم


1- المكونـــات:




$$\circ \delta_2 = 90 + 1\delta$$

5- جدول الخاصيات:

العلاقــــات	رمز	التسميسيه
	m	
	Z	
	b	
	d	
	δ	
	h a	
	h f	
	h	
	d a	
	d f	
	θ_a	
	$\theta_{\rm f}$	
	δ_a	
	δ_{f}	_
	T.	



2- الوظيف ــة:



2-3) العجلات المنحوتة على العمود

