



GRUE SUR CHENILLE

Liste de vérification des engins avant démarrage

MANPP-HSE-FRM-001

Version: 02

Date: 22/06/25

Conforme

OUI

NON

Société: SGTM

Marque: LIEBHERR

Code: 61290

N° de série: LRATSD-2

Chauffeur: SALAL YOUSSEF

Signature:

Date: 07/02/2025

Habilitation: OUI

Observation:

- L'éclairage à remettre en état
- Finde d'huile au niveau de la pompe hydraulique

Réserve au Dépt. HSE

NOTE : Approuvez après vérification :

Vérifier par :

WILHELM ROTHMUND

Qualification :

Superviseur HSE

Date :

07/02/2025

Vérifiez et cochez : CABINE

<input checked="" type="checkbox"/>	Propreté
<input checked="" type="checkbox"/>	Etat des ceintures OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Présence d'un extincteur
<input checked="" type="checkbox"/>	Instrument opérationnel et étiqueté
<input checked="" type="checkbox"/>	Pédale en bon état
<input checked="" type="checkbox"/>	Fenêtre / Essuie-glace/ Pare-brise
<input checked="" type="checkbox"/>	Rétroviseur
<input checked="" type="checkbox"/>	Instruction de l'opérateur (Disponible sur l'installation)

Vérifiez et cochez : AVERTISSEURS

<input checked="" type="checkbox"/>	Klaxon
<input checked="" type="checkbox"/>	Avertisseur de rotation
<input checked="" type="checkbox"/>	Gyrophare

ETAT DE LA CARROSSERIE :

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifiez et cochez :
<input checked="" type="checkbox"/>	Peinture
<input checked="" type="checkbox"/>	Corrosion
<input checked="" type="checkbox"/>	Déformation
<input checked="" type="checkbox"/>	Crique, fissure



FLECHE

Vérifiez et cochez :

<input checked="" type="checkbox"/>	Axes
<input checked="" type="checkbox"/>	Goupilles de sécurité

Vérifiez et cochez :

<input checked="" type="checkbox"/>	Freins
<input checked="" type="checkbox"/>	Freins de stationnement

Vérifiez et cochez :

<input checked="" type="checkbox"/>	Mains courantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Pas

Hydrauliques

Vérifiez et cochez :

<input checked="" type="checkbox"/>	Fuite
<input checked="" type="checkbox"/>	Hydraulique /Huile/Gasoil /Diesel/Aire
<input checked="" type="checkbox"/>	Etanchéité des circuits

Déterioration des flexibles

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>