

Société: STFA-SGTM
 Marque: Potain
 Code: 60564
 N° de série: 801837
 Chauffeur: JAWAD BAGHATI B
 Signature:
 Date: 07/08/2026
 Habilitation: OUI

Observation:

- problème du freinage de l'arriérat
- les crochets de levage sont cassés

Réserve au Dépt. HSE

NOTE : Approuvez après vérification :

Vérifier par : ANTHONY BOLHANED

Qualification : -A.HSE-
Coord. HSE

Date : 07/08/2026

Vérifiez et cochez : CABINE

<input checked="" type="checkbox"/>	Propriété
<input checked="" type="checkbox"/>	Etat des ceintures OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Présence d'un extincteur
<input checked="" type="checkbox"/>	Instrument opérationnel et étiqueté
<input checked="" type="checkbox"/>	Les manettes en bon état
<input checked="" type="checkbox"/>	Fenêtre / Essuie-glace/Barre-brise
<input checked="" type="checkbox"/>	Klaxon
<input checked="" type="checkbox"/>	Instruction de l'opérateur <u>contre-poids</u> (Disponible sur l'installation)

Vérifiez et cochez :

tirant

Vérifiez et cochez :

chemin de roulement

chariot

flèche

Vérifiez et cochez :

poulie de chariot

câble de levage

treuil de levage

crochet

Vérifiez et cochez :

Vérifiez et cochez :

Vérifiez et cochez :

cabine de commande

Hydrauliques

Vérifiez et cochez :	hydraulique /Huile/Gasoil /Diesel/Aire
	Etanchéité des circuits
	Détérioration des flexibles

Vérifiez et cochez :

fuite

Vérifiez et cochez :

tour

Vérifiez et cochez :

test

ETAT DE LA CARROSSERIE :

<input checked="" type="checkbox"/>	Peinture
<input checked="" type="checkbox"/>	Corrosion
<input checked="" type="checkbox"/>	Déformation
<input checked="" type="checkbox"/>	Crique, fissure

Peinture
Corrosion
Déformation
Crique, fissure