



Fiche d'accueil des nouveaux embauchés

HSE SYSTEM

Chantier : WAVE II REMIN

Nom : MIHFAD	Prénom : EL MOSTAFA	Le : 15/11/2025
CIN : M519817	Né le : 01/01/1990	
Poste de travail : Boiseur		<input type="checkbox"/> Changement de poste de travail <input checked="" type="checkbox"/> Nouveaux embauché <input type="checkbox"/> Stagiaire

LE PERSONNEL A ETE INFORME DES REGLES DE PREVENTION SUIVANTES :

<input checked="" type="checkbox"/>	Les accès au poste de travail et issues de secours.
<input checked="" type="checkbox"/>	Le plan de l'emplacement des extincteurs.
<input checked="" type="checkbox"/>	Les circulations des engins et des personnes sur le chantier.
<input checked="" type="checkbox"/>	La conduite à adopter en cas d'accident / incident.
<input checked="" type="checkbox"/>	Le poste de travail, l'équipe et son responsable.
<input checked="" type="checkbox"/>	Les modes opératoires et les consignes.
<input checked="" type="checkbox"/>	Les risques liés au poste de travail, outils, machines, produits, matériel, environnement...
<input checked="" type="checkbox"/>	Les consignes sécurité spécifiques du chantier.
<input checked="" type="checkbox"/>	Les protections collectives à mettre en place et / ou à respecter.
<input checked="" type="checkbox"/>	Les équipements de protection individuelle : obligation du port des EPI, Utilisation, entretien....
<input checked="" type="checkbox"/>	Explication du contenu des supports HSE affichés
<input checked="" type="checkbox"/>	Comportement responsable pour respecter l'environnement.

LE PERSONNEL A ETE INFORME DES REGLES DE PREVENTION SUIVANTES :

Tenue de travail (modèle SGTM)	Gants	Casque de chantier
Gilet rétro-réfléchissant	Masque de protection	Lunette de protection
Chaussures de sécurité	Protecteurs d'oreilles	Masque soudeur

Le responsable doit s'assurer de la mise disposition de ces EPI au personnel :

Le charge de l'accueil :

Nom et Prénom	Fonction	Signature
MED MAAOULI IDRISI	HSE	

Signature du bénéficiaire

Cette fiche atteste que l'accueil et l'information / Formation HSE ont bien été faits
Dernière mise à jour : 14/10/2016