



NIVELEUSE

Liste de vérification des engins avant démarrage

Document : HSE

Date:

Société: <u>SGTM</u>	Marque: <u>CAT</u>	Code: <u>46155</u>	N° de série: <u>24028681</u>	Chauffeur: <u>/</u>	Signature: <u>Ho'ol Dole</u>	Date: <u>28/01/2026</u>	Habilitation: <u>Oui</u>	Sous-traitant: <u>SGTM</u>	Observation:
<p>Vérifiez et cochez: CABINE</p> <p>Propriété Etat des ceintures OK Présence d'un extincteur Instrument opérationnel et étiqueté Pédale en bon état Fenêtre / Essuie-glace/Baie-brise Rétroviseur Instruction de l'opérateur (Disponible sur l'installation)</p> <p>Vérifiez et cochez: AVERTISSEURS</p> <p>Klaxon Avertisseur de marche arrière Gyrophare</p> <p>SIGNE DE DANGER (Dans la cabine)</p> <p>Les ceintures doivent être portées</p> <p>ETAT DE LA CARROSSERIE :</p> <p>Vérifiez et cochez:</p> <p>Peinture Corrosion Déformation Crique, fissure</p> <p>Hydrauliques</p> <p>Vérifiez et cochez:</p> <p>Fuite Emanement des circuits Détérioration des flexibles</p> <p>Vérifiez et cochez:</p> <p>Pneus Roues Freins Freins de stationnement Chenille</p> <p>Vérifiez et cochez:</p> <p>Mains courantes</p> <p>GARDER VISIBLE</p> <p>Vérifiez et cochez:</p> <p>(Panneaux sur les deux cotés du véhicule)</p> <p>Vérifiez et cochez:</p> <p>Pas</p> <p>Réserve au Dépt. HSE</p> <p>Note: Approuvez après vérification:</p> <p>Vérifier par: <u>Cultivateur Nommé</u></p> <p>Qualification: <u>Superviseur LTSC</u></p> <p>Date: <u>Ho'ol Dole</u></p>									