

Société: STFA-SGTM  
 Marque: ROTTIN  
 Code: 60547  
 N° de série: 600049  
 Chauffeur: GL Andabassi  
 Signature: *[Signature]*  
 Date: 07/02/2026  
 Habilitation: OUI


Observation:

- les crochets du levage endommagé
- la cabine en mauvais état
- manque d'essuie glace

Réservé au Dépt. HSE

NOTE : Approuvez après vérification :

Vérifier par : *[Signature]*  
 Qualification : -A.HSE-  
 Coord. HSE  
 Date : 07/02/2026



#### ETAT DE LA CARROSSERIE :

Vérifiez et cochez :			
<input checked="" type="checkbox"/>	Peinture	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrosion
<input checked="" type="checkbox"/>	Déformation	<input checked="" type="checkbox"/>	Crique, fissure
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

- présence des fissure au niveau (cabine de commande + Tour)