MALAXEUR

Liste de vérification des engins avant démarrage

Document : HSE

Date:

Conforme	
OUI	NON

Societé: STFA-SGTM

Marque: STRAK

Code: S4607

N° de serie: LZ2BKXVA2RC42M05

Chauffeur : /

Signature::

Date: 13/02/2026

Habilitation: ceni

Sous –traitant: SGTM

Observation:

réparation encore dans l'atelier (en panne)

Réservé au Dép. HSE

NOTE: Approuvez après vérification:

Vérifier par: OULTSSATINE Mohamed

Qualification: Supervisor HSE

Date: 13/02/2026

Vérifiez et cochez : **CABINE**

- Propreté
- Etat des ceintures OK
- Présence d'un extincteur
- Instrument opérationnel et étiqueté
- Pédale en bon état
- Fenêtre / Essuie-glaces/Barre-brise
- Rétroviseur
- Instruction de l'opérateur (Disponible sur l'installation)

Vérifiez et cochez : **AVERTISSEURS**

- Klaxon
- Avertisseur de marche arrière
- Gyrophare

Vérifiez et cochez : **SIGNE DE DANGER** (Dans la cabine)

Les ceintures doivent être portés

ETAT DE LA CARROSSERIE :

Vérifiez et cochez :

- Peinture
- Corrosion
- Déformation
- Crique, fissure

Vérifiez et cochez :

- Pneus
- Roues
- Freins
- Freins de stationnement

Vérifiez et cochez :

- Mains courantes
- Pas

Hydrauliques

Vérifiez et cochez :

- Fuite hydraulique /Huile/Gasoil /Diésel/Aire
- Etanchéité des circuits
- Détérioration des flexibles

Scanné avec CamScanner