仲恺农业工程学院实验报告纸

<u>自动化</u>(院、系)<u>自动化</u>专业<u>214</u>班<u>组</u>____课

学号 202121724208 姓名 呙凯锋 实验日期

教师评定

4.1 最小拍控制系统

4.1.1 实验目的


- 1.掌握最小拍有纹波控制系统的设计方法
- 2.掌握最小拍无纹波控制系统的设计方法。

4.1.2 实验设备

PC 机一台, TD-ACC 实验系统一套, SST51 系统板一块

4.1.3 实验原理及内容

典型的最小拍控制系统如图 4.1-1 所示,其中 D(Z)为数字调节器,G(Z)为包括零阶保持器在内的广义对象的 Z 传递函数, $\Phi(Z)$ 为闭环 2 传递函数,C(Z)为输出信号的 Z 传递函数,R(Z)为输入信号的 Z 传递函数。



闭环 Z 传递函数 $\Phi(Z) = \frac{D(Z)G(Z)}{1 + D(Z)G(Z)}$

误差 Z 传递函数
$$Ge(Z) = \frac{E(Z)}{R(Z)} = 1 - \Phi(Z) = \frac{1}{1 + D(Z)G(Z)}$$

可得最小拍控制系统的数字调节器为:

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{1 - Ge(Z)}{Ge(Z)G(Z)} = \frac{\Phi(Z)}{G(Z)\big[1 - \Phi(Z)\big]}$$

将 D(Z)表示成计算机可实现的有理多项式:

$$D(Z) = \frac{U(Z)}{E(Z)} = \frac{K_0 + K_1 Z^{-1} + K_2 Z^{-2} + K_3 Z^{-3}}{1 + P_1 Z^{-1} + P_2 Z^{-2} + P_3 Z^{-3}}$$

式中E(Z)为误差输入,U(Z)为输出。 将D(Z)式写成差分方程,则有:

$$U_k = K_0 E_k + K_1 E_{k-1} + K_2 E_{k-2} + K_3 E_{k-3} - P_1 U_{k-1} - P_2 U_{k-2} - P_3 U_{k-3}$$

式中 $E_k \sim E_{k-3}$,误差输入; $U_k \sim U_{k-3}$,计算机输出。

1. 最小拍有纹波系统设计 图 4.1-2 是一个典型的最小拍控制系统。




图 4.1-2

针对阶跃输入,其有纹波系统控制算法可设计为: $D(Z) = \frac{U(Z)}{E(Z)} = \frac{0.5435 - 0.2Z^{-1}}{1 + 0.717Z^{-1}}$

$$\begin{cases} K_0 = 0.5435 \\ K_1 = -0.2 \\ K_2 = 0 \\ K_3 = 0 \end{cases} \begin{cases} P_1 = 0.717 \\ P_2 = 0 \\ P_3 = 0 \end{cases}$$

当阶跃输入信号幅值为 2.5V 时, E(Z)=Ge(Z) • R(Z)=(1-Z)-=2.5/1-Z^-1=2.5 U(Z)=D(Z)*E(Z)=1.3590-1.4744Z^-1+1.0571Z^-20.7580Z-3

2.最小拍无纹波系统设计

有纹波系统虽然在采样点上的误差为零,但不能保证采样点之间的误差值也为零,因此存在纹波现象。无纹波系统设计只要使 U(Z)是 2 的有限多项式,则可以保证系统输出无纹波。即:

$$U(Z) = \frac{\Phi(Z)}{G(Z)} = \Phi(Z) \frac{\prod_{i=1}^{n} (1 - P_i Z^{-1})}{Z^{-r} \prod_{i=1}^{n} (1 - Z_i Z^{-1})}$$

式中 P、Z;--分别是 G(Z)的极点和零点。为了使 U(Z)为有限多项式,只要 $\Phi(Z)$ 的零点包含 G(Z)的全部零点即可,这也是最小拍无纹波设计和有纹波设计的唯一不同点。如图 4.1-2 所示,针对单位斜波输入,无纹波系统控制算法可设计为:

$$D(Z) = \frac{U(Z)}{E(Z)} = \frac{0.7650 - 0.7302Z^{-1} + 0.165 IZ^{-2}}{1 - 0.4080Z^{-1} - 0.5920Z^{-2}}$$

$$\begin{cases} K_0 = 0.7650 \\ K_1 = -0.7302 \end{cases}$$

$$\begin{cases} K_2 = 0.1651 \\ K_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_1 = -0.4080 \\ P_2 = -0.5920 \\ P_3 = 0 \end{cases}$$

3.实验线路图

图 4.1-2 所示的方框图,其硬件电路原理及接线图可设计如下,图中画"。"的线需用户在实验中自行接好,对象需用户在运放单元搭接。





图 4.1-3

上图中,用 P1.7 来模拟 1#定时器的输出,通过 OUT1 排针引出,方波周期=定时器时常 x2,"IRQ7"表示 51 的外部中断 1,用作采样中断,"DIN0"表示 51 的 IO 管脚 P1.0,在这里作为输入管脚用来检测信号是否同步。这里,系统误差信号 E 通过模数转换单元"IN7"端输入,控制计算机的定时器作为基准时钟(初始化为 10ms),定时采集"IN7"


端的信号,通过采样中断读入信号 E 的数字量,并将采样值进行 D(Z)计算,得到相应的控制量,再把控制量送到数模转换单元,在 "OUT1"端输出相应的模拟信号,来控制对象系统。


4.数字控制器的实现

图 4.1-4 是数字控制器实现的参考程序流程图。



4.1.4 实验结果





4.2 大林(Dahlin)算法

4.2.1 实验目的

- 1.掌握用大林算法实现对纯滞后系统的控制。
- 2.掌握振铃消除的方法。

4.2.2 实验设备

PC 机一台, TD-ACC 实验系统一套, SST51 系统板一块

4.2.3 实验原理及内容

1.大林算法设计

大多数工业对象具有较大的纯滞后时间,可以近似用一阶惯性加纯滞后环节来表示,其传递函数为:

$$G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{\theta s + 1}$$
, $\tau = NT$

式中:T--对象纯滞后时间,当采样周期足够小时,可以设为采样周期的整数倍;0--对象的时间常数;K--对象的增益;

大林算法的设计目标是使整个闭环系统所期望的传递函数 $\Phi(s)$,相当于一个纯滞后环

$$\Phi(s) = \frac{e^{-rs}}{\omega s + 1}$$
, $\tau = NT$ e~弥节和一个惯性环节相串联, 即:

$$D(Z) = \frac{\Phi(Z)}{G(Z)[1 - \Phi(Z)]} = \frac{\left(1 - e^{-T/\theta}Z^{-1}\right)\left(1 - e^{-T/\theta}\right)}{K\left(1 - e^{-T/\theta}\right)\left[1 - e^{-T/\theta}Z^{-1} - \left(1 - e^{-T/\theta}\right)Z^{-N-1}\right]}$$

式中:采样周期;0--被控对象的时间常数;0--闭环系统的时间常数;一被控对象的增益;




图 4.2-1

图 4.2-1 给出了一个典型的大林算法设计的闭环控制系统方框图。其中,被控对象时间常数 0=1S,被控对象的增益 K=10,闭环系统时间常数 0=0.1S。取采样周期 T=0.2S,根据大林算法的设计目标,数字控制器 D(Z)算式应为:

$$D(Z) = \frac{0.48 - 0.3936Z^{-1}}{\left(1 - 0.135Z^{-1} - 0.865Z^{-2}\right)} \qquad ; \quad \stackrel{\text{TH}}{\Leftarrow} \begin{cases} K_0 = 0.4800 \\ K_1 = -0.3936 \\ K_2 = 0 \\ K_3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} P_1 = -0.1350 \\ P_2 = -0.8650 \\ P_3 = 0 \end{cases}$$

振铃现象的消除:振铃现象是指数字调节器的输出以 2T 的周期上下振荡,由于 D(Z)中含有左半平面内的极点,极点越接近一1,振荡越严重。振铃现象不是大林算法特有的现象,它与最小拍控制中的纹波现象本质上是一样的,振铃也会引起采样点之间系统输出波纹,并使执行机构磨损甚至会影响系统的稳定性,因此必须消除振铃。

大林提出消除振铃的方法是:找出 D(Z)算式中造成振铃的极点因子,令其中 Z-1。根据终值定理,这样既消除了振铃,也不会影响 D(Z)的稳定性。在上面的 D(Z)算式中:

$$D(Z) = \frac{0.48 - 0.3936Z^{-1}}{\left(1 - 0.135Z^{-1} - 0.865Z^{-2}\right)} = \frac{0.48 - 0.3936Z^{-1}}{\left(1 - Z^{-1}\right)\left(1 + 0.865Z^{-1}\right)}, 将振铃因子(1 + 0.865Z^{-1})中 Z = 1 则$$

$$D(Z) = \frac{0.2574 - 0.211Z^{-1}}{1 - Z^{-1}} \text{, } \text{ } \text{ } \begin{cases} K_0 = 0.2574 \\ K_1 = -0.2110 \\ K_2 = 0 \\ K_3 = 0 \end{cases} \text{ } \begin{cases} P_1 = -0.9999 \\ P_2 = 0 \\ P_3 = 0 \end{cases}$$

由于改变了 D(Z)导致了系统闭环传函 $\Phi(Z)$ 的变化,因此要验证修改后 $\Phi(Z)$ 的稳定性。 $\Phi(Z)$ =0.4631Z--0.4626Z-+0.2385Z-+0.01662--------式中可以看出 $\Phi(Z)$ 是收敛的,稳定的。

3.实验线路图设计

图 4.2-1 所示的方框图, 其硬件电路原理及接线图可设计如图 4.2-2 所示。图中画 "o" 的线需用户在实验中自行接好, 对象需用户在运放单元搭接,




图 4.2-2

上图中,用 P1.7 来模拟 1# 定时器的输出,通过"OUT1"排针引出,方波周期=定时器时常 x2, "IRQ7"表示 51 的外部中断 1,用作采样中断,"DINO"表示 51 的 I/O 管脚 P1.0,在这里作为输入管脚用来检测信号是否同步。

这里,系统误差信号 E 通过模数转换单元"IN7"端输入,控制计算机的定时器作为基准时钟(初始 化为 10ms),定时采集"IN7"端的信号,通过采样中断读入信号 E 的数字量,并将采样值进行 D(Z) 计算,得到相应的控制量,再把控制量送到数模转换单元,在"OUT1"端输出相应的模拟信号,控制对象系统。值得说明的是,在本实验中,纯滞后环节是通过程序控制采样保持器 (PU1)的输出滞后 D/A 输出一拍来模拟实现的。

4.数字控制器的实现

图 4.2-3 是数字控制器实现的参考程序流程图






图 4.2-3

4.2.4 实验结果


无纹波:




有纹波:



无振铃:



有振铃;



第9页共9页