1. Objetivo:

Estabelecer os procedimentos padronizados para a realização da Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB), garantindo segurança, eficácia e qualidade no tratamento.

2. Definição do Procedimento:

A Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) é um tratamento médico em que o paciente respira oxigênio a 100% em um ambiente pressurizado, com o objetivo de promover a oxigenação tecidual e acelerar o processo de cicatrização.

3. Responsável pelo Procedimento:

Equipe multiprofissional envolvida no procedimento de OHB, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e operadores de câmara hiperbárica.

4. Indicações:

- Feridas de difícil cicatrização (ex.: úlceras diabéticas);
- Infecções necrotizantes;
- Complicações por radioterapia (osteorradionecrose, radionecrose de tecidos moles);
- Embolia gasosa;
- Intoxicação por monóxido de carbono;
- Entre outras condições estabelecidas por protocolo médico;

5. Contraindicações:

- Pneumotórax não tratado;

- Uso de certos medicamentos (ex.: doxorrubicina, cisplatina);
- Claustrofobia severa (deve ser avaliada caso a caso);
- Condições clínicas que comprometam a segurança do paciente no ambiente pressurizado;

6. Materiais Necessários:

- Câmara hiperbárica devidamente certificada;
- Equipamentos de monitorização (oxímetro de pulso, monitor cardíaco);
- Sistemas de comunicação entre paciente e equipe;
- Oxigênio medicinal a 100%;
- EPIs para os profissionais (luvas, aventais etc.);
- Documentação padronizada para registro do procedimento;

7. Procedimento:

7.1. Antes do Procedimento:

- Confirmar indicação do tratamento com base no protocolo médico;
- Realizar avaliação clínica do paciente, incluindo exames de imagem (se necessário) para descartar contraindicações;
- Orientar o paciente sobre o procedimento, riscos e benefícios;
- Garantir que o paciente esteja sem dispositivos metálicos ou inflamáveis;
- Realizar checklist de segurança;

7.2. Durante o Procedimento:

- Posicionar o paciente na câmara hiperbárica e ajustar os parâmetros conforme prescrição médica;

- Monitorar sinais vitais do paciente continuamente;
- Garantir comunicação eficiente com o paciente durante todo o tratamento;
- Interromper imediatamente o procedimento em caso de reação adversa ou emergência;

7.3. Após o Procedimento:

- Realizar despressurização gradual para evitar complicações (ex.: barotrauma);
- Avaliar o paciente clinicamente e registrar os achados;
- Reforçar as orientações de cuidados pós-procedimento;
- Encaminhar para seguimento conforme o plano terapêutico;

8. Cuidados Especiais:

- Garantir a manutenção regular dos equipamentos da câmara hiperbárica;
- Treinar periódica e adequadamente toda a equipe envolvida;
- Monitorar potenciais efeitos adversos, como dor de ouvido, barotrauma pulmonar ou convulsões por intoxicação por oxigênio;

9. Registro e Documentação:

- Registrar o procedimento em prontuário, incluindo data, horário, duração, parâmetros utilizados e resposta do paciente;
- Manter registros de manutenção dos equipamentos;

10. Referências:

- Diretrizes de Segurança para Oxigenoterapia Hiperbárica;

- Protocolo médico institucional vigente;
- Manual do fabricante da câmara hiperbárica;

Controle de revisões			
Rev.	**Data**	**Revisão efetuada**	**Responsável**
00	27/04/2026	Emissão inicial	Lana Carolina

Elaboração	*Análise Crítica e Aprovação*
Nome: Lana Carolina **Data:** 27/04/2026	**Nome:** Dr Ary Leite **Data:**