

Martin Körsgen

R 402

m\_koer\_06@wara.de

Shafteck Methode 4-5 Messungen

50 Hz

Niedertaktstufe 2200

II Motion Sensor PFCO