锂电池生产工序及其成本分析 第一次小组实践作业

林建华、赖美琪、陈少红、蔡嘉琳、张紫煊、杨若菲、罗立 慧、罗宇星

会计学院

2023年3月17日



- 1 生产流程概述
- 2 成本分析
- 3 参考文献

1 生产流程概述

前段: 打造涂覆有正负极活性物质的极片

中段:完成电芯的卷绕和注液

后段工序

- 2 成本分析
- 3 参考文献



1 生产流程概述

前段: 打造涂覆有正负极活性物质的极片 中段: 完成电芯的卷绕和注液 后段工序

- 2 成本分析
- 3 参考文献



前段工序主要包括浆料搅拌、正负极涂布、辊压、分切、极片制作和模切。

搅拌:先使用锂电池真空搅拌机,在专用溶剂和黏结剂的作用下,混合粉末状的正负极活性物质,经过高速搅拌均匀后,制成完全没有气泡的浆状正负极物质。

前段工序主要包括浆料搅拌、正负极涂布、辊压、分切、极片制作和模切。

- 搅拌:先使用锂电池真空搅拌机,在专用溶剂和黏结剂的作用下,混合粉末状的正负极活性物质,经过高速搅拌均匀后,制成完全没有气泡的浆状正负极物质。
- 涂布:将制成的浆料均匀涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正、负极极片。

前段工序主要包括浆料搅拌、正负极涂布、辊压、分切、极片制作和模切。

- 搅拌:先使用锂电池真空搅拌机,在专用溶剂和黏结剂的作用下,混合粉末状的正负极活性物质,经过高速搅拌均匀后,制成完全没有气泡的浆状正负极物质。
- 涂布:将制成的浆料均匀涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正、负极极片。
- 報压: 辊压机通过上下两辊相向运行产生的压力,对极片的涂布表面进行挤压加工,极片受到高压作用由原来蓬松状态变成密实状态的极片,辊压对能量密度的明显相当关键。

前段工序主要包括浆料搅拌、正负极涂布、辊压、分切、极片制 作和模切。

- 搅拌: 先使用锂电池真空搅拌机, 在专用溶剂和黏结剂的作 用下, 混合粉末状的正负极活性物质, 经过高速搅拌均匀 后,制成完全没有气泡的浆状正负极物质。
- 涂布:将制成的浆料均匀涂覆在金属箔的表面,烘干.分别 制成正、负极极片。
- 辊压: 辊压机通过上下两辊相向运行产生的压力, 对极片的 涂布表面进行挤压加工, 极片受到高压作用由原来蓬松状态 变成密实状态的极片, 辊压对能量密度的明显相当关键。
- 分切:将辊压好的电极带按照不同电池型号,切成装配电池 所需的长度和宽度,要求在切割时不出现毛刺。



1 生产流程概述

前段: 打造涂覆有正负极活性物质的极片

中段: 完成电芯的卷绕和注液

后段工序

- 2 成本分析
- 3 参考文献



中段工序主要流程

中段工序主要包括电芯的卷绕/叠片和电芯注液,涉及的设备为卷绕机、叠片机、注液机。[1]

• 卷绕: 卷绕机对电芯进行卷绕时, 可根据下游厂商需要进一步分为圆柱形卷绕和方形卷绕。

中段工序主要流程

中段工序主要包括电芯的卷绕/叠片和电芯注液, 涉及的设备为 卷绕机、叠片机、注液机。[1]

- 卷绕: 卷绕机对电芯进行卷绕时, 可根据下游厂商需要进一 步分为圆柱形卷绕和方形卷绕。
- 叠片: 叠片机在正、负极料盒中拾取极片, 经过二次定位, 交替将正、负极片放在叠片台上。隔膜主动放卷,叠片台带 动隔膜左右往复移动形成 7 字形叠绕。

中段工序主要流程

中段工序主要包括电芯的卷绕/叠片和电芯注液, 涉及的设备为 卷绕机、叠片机、注液机。[1]

- 卷绕: 卷绕机对电芯进行卷绕时, 可根据下游厂商需要进一 步分为圆柱形卷绕和方形卷绕。
- 叠片: 叠片机在正、负极料盒中拾取极片, 经过二次定位, 交替将正、负极片放在叠片台上。隔膜主动放卷,叠片台带 动隔膜左右往复移动形成 7 字形叠绕。
- 注液: 叠片完成后, 按照设定长度切断, 自动送出人工贴 胶。通过注液机、将电解液注入卷绕或叠片后的电芯中。



1 生产流程概述

前段: 打造涂覆有正负极活性物质的极片

中段: 完成电芯的卷绕和注液

后段工序

- 2 成本分析
- 3 参考文献



• 封装:将电芯放入金属或软包外壳中。

- 4 ロ ト 4 回 ト 4 亘 ト 4 亘 ・ 夕久で

- 封装:将电芯放入金属或软包外壳中。
- 化成:通过充放电方式,将电池内部正负极物质激活,使得电池充电活化。

- 封装:将电芯放入金属或软包外壳中。
- 化成:通过充放电方式,将电池内部正负极物质激活,使得电池充电活化。
- 分容:在化成之后,对电池进行充放电循环并检测电池各项 参数,根据测量参数对电池进行配组。

- 封装:将电芯放入金属或软包外壳中。
- 化成:通过充放电方式,将电池内部正负极物质激活,使得 电池充电活化。
- 分容: 在化成之后, 对电池进行充放电循环并检测电池各项 参数,根据测量参数对电池进行配组。
- 模块装配及 PACK: 对电池模组上线检测、电池包 PACK 装配、电池包下线检测等, 该工序之后电池基本就达到了出 厂要求。

- 1 生产流程概述
- ② 成本分析 成本费用分类 行业特点
- 3 参考文献



- 1 生产流程概述
- ② 成本分析 成本费用分类 行业特点
- 3 参考文献

• 外购材料: 主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液

◆ロ > ← 部 > ← 差 > を差 や 気 の へ の へ の へ で

- 外购材料:主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液
- 外购燃料: 锂电池生产不需要外购燃料, 只需要原材料和电流

- 外购材料:主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液
- 外购燃料: 锂电池生产不需要外购燃料, 只需要原材料和电 流
- 外购动力:涂布机、辊压机、分切机、卷绕机、叠片机、化 成柜、充放电机

- 外购材料: 主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液
- 外购燃料: 锂电池生产不需要外购燃料,只需要原材料和电流
- 外购动力:涂布机、辊压机、分切机、卷绕机、叠片机、化 成柜、充放电机...
- 职工薪酬: 维持机器运作的工人

- 外购材料:主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液
- 外购燃料: 锂电池生产不需要外购燃料, 只需要原材料和电 流
- 外购动力:涂布机、辊压机、分切机、卷绕机、叠片机、化 成柜、充放电机
- 职工薪酬: 维持机器运作的工人
- 折旧费: 器械的折旧费用



- 外购材料:主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液
- 外购燃料: 锂电池生产不需要外购燃料, 只需要原材料和电 流
- 外购动力:涂布机、辊压机、分切机、卷绕机、叠片机、化 成柜、充放电机
- 职工薪酬: 维持机器运作的工人
- 折旧费: 器械的折旧费用
- 利息支出:企业为了扩大产能或者购买原材料而向银行或者 其他金融机构借款所产生的利息费用



- 外购材料:主要有正极材料、负极材料、隔膜和电解液
- 外购燃料: 锂电池生产不需要外购燃料, 只需要原材料和电 流
- 外购动力:涂布机、辊压机、分切机、卷绕机、叠片机、化 成柜、充放电机
- 职工薪酬: 维持机器运作的工人
- 折旧费: 器械的折旧费用
- 利息支出:企业为了扩大产能或者购买原材料而向银行或者 其他金融机构借款所产生的利息费用
- 其他支出: 给机器买的保险, 托外部工厂的加工费等



- 1 生产流程概述
- ② 成本分析 成本费用分类 行业特点
- 3 参考文献



各阶段的设备价值

• 前段设备价值占比约 40%, 其中涂布机价值占 75%, 辊压机价值大干分切机。

各阶段的设备价值

- 前段设备价值占比约 40%, 其中涂布机价值占 75%, 辊压机价值大干分切机。
- 中段设备价值占比约 30%, 其中卷绕机价值占比 70%。

各阶段的设备价值

- 前段设备价值占比约 40%, 其中涂布机价值占 75%, 辊压机价值大干分切机。
- 中段设备价值占比约 30%, 其中卷绕机价值占比 70%。
- 后段设备价值占比约 30%, 其中化成分容系统占 70%, 组 装占 30%。



• 锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求。

- 锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求。
- 由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同类功能不同型号的设备。

- 锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求。
- 由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同类功能不同型号的设备。
- 进而总结研制开发集锂电池生产过程不同工艺流程的多功能机器,比如焊接卷绕一体机。

- 锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求。
- 由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同类功能不同型号的设备。
- 进而总结研制开发集锂电池生产过程不同工艺流程的多功能机器,比如焊接卷绕一体机。
- 当前锂电设备行业平均毛利率为 35%-45%。



- 锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求。
- 由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同类功能 不同型号的设备。
- 进而总结研制开发集锂电池生产过程不同工艺流程的多功能 机器,比如焊接卷绕一体机。
- 当前锂电设备行业平均毛利率为 35%-45%。
- 设备品质是制造好产品的前提,下游电池厂商对设备厂商溢 价给予认可。

- 锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求。
- 由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同类功能 不同型号的设备。
- 进而总结研制开发集锂电池生产过程不同工艺流程的多功能 机器,比如焊接卷绕一体机。
- 当前锂电设备行业平均毛利率为 35%-45%。
- 设备品质是制造好产品的前提,下游电池厂商对设备厂商溢 价给予认可。
- 且设备折旧成本占电池生产成本的比例仅在 6% 左右, 预计 锂电设备高毛利率可以保持。



定制化研发

- 锂电设备厂商的研发模式主要是客户提需求。
- 由于各个客户生产设备差异较大,设备厂商需开发同类功能 不同型号的设备。
- 进而总结研制开发集锂电池生产过程不同工艺流程的多功能 机器,比如焊接卷绕一体机。
- 当前锂电设备行业平均毛利率为 35%-45%。
- 设备品质是制造好产品的前提,下游电池厂商对设备厂商溢 价给予认可。
- 且设备折旧成本占电池生产成本的比例仅在 6% 左右, 预计 锂电设备高毛利率可以保持。
- 故,定制化研发,毛利率普遍较高。



• 大部分大型设备企业持续推进产品标准化工作,在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平。

- 大部分大型设备企业持续推进产品标准化工作,在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平。
- 逐步实现所产设备由"标准构件"与"客户非标构件"组成。

- 大部分大型设备企业持续推进产品标准化工作,在满足客户 个性化需求的基础上提高设备的标准化水平。
- 逐步实现所产设备由"标准构件"与"客户非标构件"组成。
- 针对部分市场需求大的设备, 在取得客户订单后, 对于标准 构件部分的生产会适当增加投料量,从而实现标准构件的规 模化生产。

- 大部分大型设备企业持续推进产品标准化工作,在满足客户 个性化需求的基础上提高设备的标准化水平。
- 逐步实现所产设备由"标准构件"与"客户非标构件"组成。
- 针对部分市场需求大的设备, 在取得客户订单后, 对于标准 构件部分的生产会适当增加投料量,从而实现标准构件的规 模化生产。
- 降低采购成本和生产成本同时提高公司的生产效率. 向客户 实现更快交付 (2-6 个月)。



- 大部分大型设备企业持续推进产品标准化工作,在满足客户 个性化需求的基础上提高设备的标准化水平。
- 逐步实现所产设备由"标准构件"与"客户非标构件"组成。
- 针对部分市场需求大的设备, 在取得客户订单后, 对于标准 构件部分的生产会适当增加投料量,从而实现标准构件的规 模化生产。
- 降低采购成本和生产成本同时提高公司的生产效率。向客户 实现更快交付 (2-6 个月)。
- 故,以销定产,存货中库存商品少,发出商品占比高。



以后处理系统设备为例,锂电设备作为锂离子电池生产线的一部分,在新建或改造生产线时,需要与整条锂离子电池生产线一起试生产,从发货至验收的时间间隔较长。后段设备商制造的设备运达电池厂后,需先进行安装、调试和试生产,在能够稳定地满足客户生产需求后,经电池厂验收合格方能确认收入,时间普遍在9个月到1年左右。

◆ロ → ← 回 → ← 三 → ← 三 ・ り へ ○

以后处理系统设备为例,锂电设备作为锂离子电池生产线的一部分,在新建或改造生产线时,需要与整条锂离子电池生产线一起试生产,从发货至验收的时间间隔较长。后段设备商制造的设备运达电池厂后,需先进行安装、调试和试生产,在能够稳定地满足客户生产需求后,经电池厂验收合格方能确认收入,时间普遍在9个月到1年左右。

期间,形成后端设备商的存货。存货金额较大,一方面占用了后端设备商的大量资金,降低了资金使用效率,另一方面也增加了后端设备商管理、成本控制等方面的压力。

• 高效率: 各工艺环节设备的效率提升,同样单体设备的产能增加,导致每 GWh 设备价值量不断下降。

- 高效率: 各工艺环节设备的效率提升,同样单体设备的产能增加,导致每 GWh 设备价值量不断下降。
- 一体化:通过将几个相邻工序的锂电设备集成可以提升产线生产效率。

- 高效率: 各工艺环节设备的效率提升. 同样单体设备的产能 增加,导致每 GWh 设备价值量不断下降。
- 一体化:通过将几个相邻工序的锂电设备集成可以提升产线 生产效率。
- 例如, 先导和赢合分别推出了激光切卷绕一体机(模切机及 卷绕机集成)及涂辊分一体机(涂布、辊压及分切机集成) 等产品

- 高效率: 各工艺环节设备的效率提升,同样单体设备的产能增加,导致每 GWh 设备价值量不断下降。
- 一体化:通过将几个相邻工序的锂电设备集成可以提升产线 生产效率。
- 例如,先导和赢合分别推出了激光切卷绕一体机(模切机及 卷绕机集成)及涂辊分一体机(涂布、辊压及分切机集成) 等产品
- 表现在,节省空间与时间(占地面积更小,减少收放卷及上下料耗时)、降低人力成本及原材料损耗(自动化率提升)。



- 1 生产流程概述
- 2 成本分析
- 3 参考文献

[1] 1.

一文读懂锂电池生产的工艺与核心设备.

Thanks!