



USB MODEM HAKKINDA TAM SYSLOG YAKALAMA

Vigor router USB donanım kilidini algılayamaz ya da tanıyamazsa, sorun gidermek için USB WAN'ın tam Syslog'una sahip olmamız bize yardımcı olacaktır. Bu belge Syslog'un tamamını nasıl toplayabileceğinizi ve uyumluluğumuzu geliştirmemize yardımcı olacağınızı açıklayacaktır.

Lütfen Routerin Syslog'unu toplama bölümüne bakın ve Syslog'u toplamak için Syslog Yardımcı Programını kullanın (Products > DrayTek Utility'den DrayTek Yardımcı Programı'nda indirin). USB modem hakkındaki Syslog "WAN" kategorisinde sınıflandırılacaktır. Dongle routerin USB portuna takıldığında, aşağıdaki mesajları Syslog'da göreceksiniz:

usb 2-1: new high speed USB device using ifxusb_hcd and address 6#


usb 2-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01#

usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3#

usb 2-1: Product: HUAWEI_MOBILE#

usb 2-1: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE# usb 2-1: SerialNumber: 0123456789ABCDEF#

••••



Lütfe Log'u kaydedin ve <u>destek@netfast.com.tr</u> 'den desteğe gönderin.