
PRACTICA 6

Estructuras


INTRODUCCIÓN

Las estructuras están ensambladas mediante NUDOS RIGIDOS, con la misma configuración de las armaduras.

1 COORDENADAS Y GRADOS DE LIBERTAD



2 GRADOS DE LIBERTAD EN LAS COORDENADAS DEL MODELO



3 MATRIZ DE ROTACIÓN

$$L_{tr} = L_{ws} = egin{bmatrix} l & m & 0 & 0 & 0 & 0 \ -m & l & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & l & m & 0 \ 0 & 0 & 0 & -m & l & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


4 MATRICES DE RIGIDEZ

$$k_{tw}^{e\prime} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{l_e} & 0 & 0 & \frac{-EA}{l_e} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l_e^3} & \frac{6EI}{l_e^2} & 0 & \frac{-12EI}{l_e^3} & \frac{6EI}{l_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l_e^2} & \frac{4EI}{l_e} & 0 & \frac{-6EI}{l_e^2} & \frac{2EI}{l_e} \\ \frac{-EA}{l_e} & 0 & 0 & \frac{EA}{l_e} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-12EI}{l_e^3} & \frac{-6EI}{l_e^2} & 0 & \frac{12EI}{l_e^3} & \frac{-6EI}{l_e^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l_e^2} & \frac{2EI}{l_e} & 0 & \frac{-6EI}{l_e^2} & \frac{4EI}{l_e} \end{bmatrix}$$


5 ROTACIÓN DE LAS MATRICES DE RIGIDEZ A LAS COORDENADAS DEL MODELO

$$k_{rs}^{e} = L_{rt} k_{tw}^{e\prime} L_{ws}$$

6 EL VECTOR CARGA



CON EL PESO PROPIO:




$$\pm \sigma^e = \pm \sigma_M^e \pm \sigma_N^e$$

$$\sigma_M^e = \left(\frac{E y}{l_e^2}\right) \left[6x'(-q_1 m + q_2 l) + (3x' - 1)l_e q_3 - 6x'(-q_4 m + q_5 l) + (3x' + 1)l_e q_6\right]$$

$$\sigma_N^e = \left(\frac{E}{l_e}\right)[(-q_1l - q_2m) + (q_4l + q_5m)]$$

8 TEMA DE LA PRÁCTICA 6

En la figura se muestra una viga en voladizo conformada por una estructura; tiene dos apoyos rígidos (apoyos empotrados) en la pared, y está sometida a las cargas de servicio indicadas.



HALLAR:

- El esfuerzo en cada una de las barras de la armadura.
- Las fuerzas de reacción en los dos apoyos.

DATOS: R. Cueva P. 4

• Dimensiones: $h \rightarrow \begin{cases} 1500 \ mm \ (sección \ E) \\ 1200 \ mm \ (sección \ F) \end{cases}$ sección circular: $\emptyset \ 50 \ mm$

- Material: $E = 3.2 * 10^5 MPa$
- Cargas aplicadas:

$$P_A \rightarrow \begin{cases} 5000 \ N \ (sección \ E) \\ 5400 \ N \ (sección \ F) \end{cases}$$

$$P_B \rightarrow \begin{cases} 4200 \ N \ (sección E) \\ 4000 \ N \ (sección F) \end{cases}$$

$$P_C = 2500 N$$

$$P_E = 3000 N$$