

dar-pr-3

Diseño y administración de redes

Autor 1: Toral Pallás, Héctor - 798095 Autor 2: Lahoz Bernad, Fernando - 800989 Autor 3: Martínez Lahoz, Sergio - 801621

Grado: Ingeniería Informática

Curso: 2023-2024



Índice

1. Pregunta 1	3
2. Pregunta 2	5
3. Pregunta 3	7
4. Pregunta 4	8
5. Pregunta 5	9
6. Pregunta 6	10
7. Pregunta 7	11
8. Pregunta 8	12
9. Pregunta 9	13
10.Pregunta 10	14
11.Pregunta 11	15
12.Pregunta 12	16




Figura 1: Escenario de interconexión de redes para la bancada N.



Pregunta 1

Identifica la dirección MAC del conmutador, ¿por qué crees que es necesaria? Vamos a entrar en el resto de pestañas (Polling interval, Display Filter y Color Key) y ver la información correspondiente.

La dirección MAC del conmutador es la dirección del interfaz VLAN1 que se nos muestra en el dibujo de la figura 2, la cual pertenece al módulo de management. Es un identificador único asignado a la interfaz de red del dispositivo. Esta dirección se utiliza para comunicarse dentro de una red local, por lo que sin ella, no se podría conectar los dispositivos de la red local entre sí. Para identificar la MAC del conmutador, lo que hemos hecho ha sido meternos en la configuración del switch y seleccionando la pestaña *Device Summary* en la página de configuración del switch (figura 3), se ha obtenido la dirección MAC: **00-1E-C1-CF-09-C0**.




Figura 2: Esquema del switch.

Device Summary Information for Unit1		
Product 3Com S	Switch 4500 26-Port Software Version 3Com OS V3.03.00s56	
System Location: Marlbor	rough, MA 01752 USA	
System Contact: 3Com (Corporation.	
Serial Number: YECF9	WMCF09C0	
Product 3C Number: 3CR175	561-91	
MAC Address: 00-1E-0	C1-CF-09-C0	
Software Version: 3.03.00	0s56	Bootrom Version: 3.00
Unit Uptime: 70 Days	s 3 hours 14 minutes 44 seconds	Hardware Version: 00.00.00

Figura 3: Resumen del dispositivo. MAC localizable en el campo MAC Address.

Polling Interval: Esta configuración determina cada cuánto tiempo el software o la herramienta de monitoreo verifica el estado del conmutador para recopilar datos. En la figura 4 se puede ver que el intervalo configurado es de 30 segundos.

Display Filter: Esta opción te permite filtrar la información que se muestra en la interfaz de monitoreo.

Color Key: En el esquema de colores se explica el significado de cada color utilizado. En la figura 12 se muestra esta pestaña, en la que se ve que el color blanco significa desconectado, el amarillo baja velocidad y el verde velocidad máxima, entre otras cosas.




Figura 4: Tasa de refresco.




Figura 5: Esquema de colores.



Pregunta 2

Realizar la comprobación para los puertos 1 y 4. Indicar las diferencias observadas. Por último, se pueden modificar los parámetros seleccionando la pestaña Setup. Dos de los parámetros que cambiaremos en apartados posteriores de la práctica son Link Type y Max MAC Count, así que ahora es el momento de localizarlos y recordarlos.

En la pestaña summary se observa el estado de cada puerto: enabled o disabled. En el caso de los puertos 1 y 4, ambos están habilitados. En la pestaña de detalles (detail) se puede ver más en detalle la información relativa a cada puerto (figuras 13 y ??). En este caso, ambos puertos tienen la misma información: están habilitados y conectados a la VLAN 1. Además, por el campo Max MAC Count sabemos que ninguno tiene un límite de dispositivos.



Figura 6: Detalles del puerto 1.



Figura 7: Detalles del puerto 4.



Adicionalmente podemos consultar las direcciones MAC aprendidas por cada puerto en su tabla de direccionamiento (figuras 8 y 9).




Figura 8: Direcciones aprendidas por el puerto 1 del switch.




Figura 9: Direcciones aprendidas por el puerto 4 del switch.



Pregunta 3

En este apartado vamos a estudiar la configuración de los parámetros IP de direccionamiento y encaminamiento.

Cuando entramos en la pestaña resumen lo primero que aparece es la tabla de encaminamiento, en la que sólo se encuentra configurada la red virtual 1, a la que estaban vinculados todos los puertos. En la pestaña create podemos crear nuevas entradas de esta tabla, creando nuevas redes virtuales dentro del switch.




Figura 10: Tabla de encaminamiento del switch.



Pregunta 4

Recordemos que en el apartado 2 se indicaba cómo debían estar configuradas la direcciones IP de PCN1-virtual y PCN3-virtual. A continuación realiza un ping desde PCN1-virtual a PCN3-virtual. Debe funcionar correctamente. ¿Aparece en las tablas ARP de ambos equipos la correspondiente línea para el encaminamiento directo tras realizar el ping?

El esquema de la conexión con las direcciones IP de cada máquina es el siguiente:




Figura 11: Esquema de conexiones y direcciones.

Después de realizar un ping desde la máquina PCN1 a PCN3 las tablas ARP de cada una contienen la asociación IP-MAC tanto del switch como de la máquina contraria. Esto se verifica con la ayuda del comando arp, que ejecutado en la máquina PCN1 muestra la siguiente información:

En el paquete 22 de la captura de la máquina PCN1 se observa el mensaje ARP que pregunta por la dirección 155.210.157.141, que es la que aparece almacenada.

La máquina PCN3 tiene esta otra tabla:

```
1 [root@localhost ~]# arp

2 Address
HWtype HWaddress
Flags Mask
Iface

3 155.210.157.132
ether 00:1e:c1:cf:09:c1 C
eth0

4 155.210.157.133
ether 08:00:27:b5:1e:0e C
eth0
```

En el paquete 68 de la captura de la máquina PCN3 se vuelve a observar el mismo mensaje ARP que había enviado PCN1. Al recibir este mensaje por parte de 155.210.157.141 con su MAC, PCN3 ya tiene la información necesaria para enviar el paquete de respuesta.



Pregunta 5

Borra de nuevo las tablas ARP de PCN1-virtual y PCN3-virtual y vuelve a realizar el ping desde PCN1-virtual y PCN3-virtual. Mientras tanto ejecuta en PCN1-real y PCN3-real un software de captura (tcpdump o wireshark). Observamos que NO funciona el ping y NO se ve en la VLAN 2 el tráfico ARP broadcast de los equipos de la VLAN 1 ¿Por qué sucede esto?

Desde la misma pestaña consultada en la pregunta 3 hemos creado la VLAN2, con la dirección 192.168.90.0/24. Después, desde la pestaña vista en la pregunta 2 hemos modificado el valor PVID del puerto 5 (el que conecta a PCN3) para que esté vinculado con la VLAN2.




Figura 12: Tabla de encaminamiento actualizada con la nueva VLAN.

En la captura de PCN1 observamos que se está constantemente preguntando por la MAC de PCN3 (por ejemplo en los paquetes 8 y 13). El motivo por el que nadie le responde es que el switch no está redirigiendo los paquetes a través del puerto 5 porque está en una VLAN diferente. Si observamos la captura de PCN3 vemos que no aparece ninguno de los mensajes ARP.



Pregunta 6

Ejecuta un ping desde el switch (menú Tools/ping) hacia PCN3-virtual (dirección IP privada). Mientras tanto captura el tráfico en PCN3-real ¿Se ve el tráfico ARP e ICMP correspondiente al ping? ¿Por qué?

En la captura se puede ver cómo después de recibir el primer ICMP request (paquete 1) la máquina PCN3 tiene que preguntar por la MAC del switch para poder enviarle la respuesta. El ARP del switch no se ve porque ya se había realizado un ping anterior a esta captura y sólo se ha borrado la tabla ARP de PCN3.

Como información adicional, en la captura se pueden observar los paquetes de protocolo de enrutamiento utilizados para aprender las rutas mediante el protocolo STP (Spanning Tree Protocol).



Pregunta 7

Efectúa un ping desde PCN1-virtual a PCN3-virtual y captura el tráfico en PCN1-real y PCN3-real. Comprueba, en base a las capturas, la dirección MAC de las tramas ICMP en ambas VLAN y el valor del TTL

El paquete 68 de la captura en PCN1 es el primer echo request enviado. Si observamos las direcciones MAC de la trama ethernet vemos que la dirección de destino es la del switch, no la de PCN3, ya que este se encuentra en una red distinta. El TTL que aparece a nivel IP es inicialmente 64.

El paquete correspondiente en la captura de PCN3 es el paquete 1. En él comprobamos que la dirección MAC origen es la del switch y que el TTL ha disminuido en 1, ya que el paquete ICMP ha tenido que ser enrutado de una red virtual a otra.




Figura 13: Ping capturado en PCN1-real.




Figura 14: Ping capturado en PCN3-real.



Pregunta 8

Realiza un ping desde PCN1-virtual hacia la dirección del interfaz eth0.2 de PCN3-virtual. Mientras tanto captura el tráfico en PCN1-real y PCN3-real. Explica en base a las capturas en los diferentes interfaces dónde aparecen tramas 802.1Q (tagged).

Si observamos uno de los mensajes ICMP enviados en la captura de PCN1, por ejemplo el paquete 66, vemos que no tiene información adicional porque la red VLAN 1 es untagged. Por otro lado, los paquetes ICMP capturados en PCN3, véase el paquete 26, aparecen con un campo extra entre la cabecera ethernet e IP. En ese campo se especifica el identificador de la VLAN en la que se encuentra el puerto al que está conectado la máquina, además de información relativa a la prioridad de la trama y el tipo de protocolo encapsulado (el de la trama ethernet ha sido sustituido por 802.1Q).




Figura 15: Ping capturado en PCN3-real. VLAN tagged.



Pregunta 9

Haz una captura de pantalla (esto no es necesario para E9) con la tabla de conmutación y comprueba que en los puertos aparezcan las direcciones MAC de los PC. ¿En qué puerto aparecen la mayoría de las direcciones y por qué ocurre esto?

La figura 16 muestra las direcciones MAC que el switch ha aprendido. La mayor parte de ellas están registradas en el puerto 1. Esto es debido a que el puerto 1 es el que se conecta con el resto de la red del laboratorio, y por ello está expuesto a un número mayor de dispositivos.




Figura 16: Direcciones aprendidas por el switch.



Pregunta 10

Crea en PCN3-virtual una entrada en la tabla arp estática con la información de la máquina inexistente (Ejemplo: arp -s 157.55.85.212 00:aa:bb:cc:11:22). Recordar que la dirección IP de la máquina inexistente debe pertenecer a la red del laboratorio pero que no debe estar usada por otra máquina (podemos usar la dirección reservada a la máquina virtual de PCN2 que no está encendida, la real de PCN2 más 4. Realiza un ping desde PCN1 a PCN3. Conecta el cable ethernet de PCN2, a distintos puertos del switch. Captura en todo los casos, y explica lo que le sucede a las tramas arp request y reply cuando no aparece la MAC en la tabla de conmutación del switch

Al asignar una dirección MAC inexistente en el sistema, el switch difunde la trama ARP a través de todos los puertos, utilizando un broadcast, con el propósito de determinar por qué puerto debe salir dicha trama.

Como consecuencia, notamos que nuestro mensaje de ping no recibe respuesta, ya que hemos encomendado al switch una tarea imposible al proporcionarle una dirección inexistente,



Pregunta 11

En el puerto en el que tenemos la mayoría de las direcciones, vamos a limitar a 5 el número de direcciones MAC aprendidas para este puerto (menú Port/Administration). Comprueba el correcto funcionamiento con Port/MAC Address. A continuación localiza un equipo de las otras bancadas cuya dirección MAC no se encuentre entre las 5 aprendidas por tu switch para dicho puerto, e intenta realizar un ping a dicho equipo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre con los ARP? ¿Llegan a transmitirse los request del ping? ¿Por qué?

Al limitar el número de direcciones MAC a 5, el switch solo puede aprender información sobre 5 máquinas, que serán, por ende, las que se utilicen con mayor frecuencia. Para poner a prueba la conectividad al realizar un ping a una máquina de otra subred, ejecutamos un ping a la subred 7 donde se encontraban nuestros compañeros. Lo que se pudo observar finalmente fue cómo una de las entradas en nuestra tabla de enrutamiento fue reemplazada, permitiendo al switch conocer el puerto de salida para este nuevo destino.



Pregunta 12

A continuación ponemos el límite de direcciones aprendidas en el puerto a 0. Configura manualmente la tabla de conmutación del switch con la dirección MAC del router del laboratorio de tal forma que se permita el acceso a internet de los equipos de la bancada. ¿Puedes comunicarte con los equipos de otras bancadas? Configura de nuevo la tabla de conmutación añadiendo la MAC oportuna para poder comunicarte con un PC de otra bancada

Al configurar el límite de direcciones MAC a 0, el switch no aprende automáticamente ninguna MAC. Para permitir el acceso a internet, agregamos manualmente la dirección MAC del router a la tabla de conmutación. Esto permite la conexión externa, pero aún no podemos comunicarnos con equipos de otras bancadas. Para lograrlo, necesitamos añadir también las direcciones MAC de esas bancadas a la tabla de conmutación, lo que nos permitirá establecer conexión con esos equipos.