
I. Giới thiệu đề tài.

- Đề tài: Lập trình Mini Calculator trên Emu 8086.
- Bao gồm: Khởi tạo giao diện chính, thông báo kết quả.

II. Nội dung chính của đề tài.

- Nắm rõ cú pháp của chương trình hợp ngữ.
- Sử dụng các biến để lưu các toán tử, toán hạng, sử dụng các hàm tính toán có sẵn của emu8086 để thực hiện tính toán, thực hiện tính toán với kết quả tối đa 16 bit.
- Tìm hiểu và sử dụng các hàm ngắt khác để sử dụng con trỏ, xóa màn hình.
- Sử dụng cách thức ghi đè khoảng trắng lên màn hình để không phải xóa màn hình và in lại nhiều lần.

III. Flow chart của chương trình



* Quá trình hoạt động của chương trình:

- 1. Bắt đầu chương trình vào hàm Main.
- 2. Tại hàm Main, gọi đến hàm init_UI để bắt đầu khởi tạo giao diện của chương trình.
- 3. Tiếp tục gọi đến hàm clear_data để reset các biến nhớ của chương trình, tại đây:
 - Các biến đánh dấu ((is_divided_by_0, is_res_over_flow, is_restart_selected, is_res_signed) về giá trị mặc định) được đưa về giá trị mặc định bằng 0.
 - Lần lượt gọi các hàm bắt đầu với **clear_*** để thực hiện xóa các nhãn đã hiển thị trên màn hình.

4. Tiếp tục gọi đến hàm input_operator_selection, tại đây

- Chương trình sẽ thực hiện thông báo yêu cầu người dùng nhập phép tính (sử dụng print_operator_selection_noti).
- Gọi đến hàm **clear_input_label** để thực hiện xóa nhãn input hiển thị trên màn hình.
- Người dùng thực hiện nhập các số từ 1-4 tương ứng với các phép tính hiển thị trên màn hình.
 - o Nếu input không hợp lệ, gọi đến hàm **print_wrong_format_noti** để in thông báo lỗi, sau đó tiến hành nhập lại.
 - o Nếu input hợp lệ, gọi **print_operator** để thực hiện hiển thị toán tử tương ứng với phép tính đã chọn trên màn hình, tiếp tục thực hiện chương trình.

5. Tiếp tục gọi đến hàm input_operand1 để thực hiện nhập toán hạng 1, tại đây

- Gọi đến hàm **print_operand1_input_noti** để in ra thông báo yêu cầu người dùng nhập số hạng thứ nhất.
- Gọi đến hàm **input_number** để thực hiện việc nhập số.
- Tại hàm input_number, người dùng thực hiện nhập số, kết thúc bởi dấu cách.
 - o Gọi hàm **clear_input_label**, để xóa các giá trị tại nhãn input trên màn hình.
 - \circ Nếu người dùng nhập dấu cách ngay lập tức, chương trình sẽ mặc định người dùng nhập số 0.

- o Nếu người dùng nhập các kí tự khác dấu cách hoặc các chữ số, gọi hàm **print_wrong_format_noti** để in ra thông báo nhập sai định dạng, sau đó thực hiện nhập lại từ đầu.
- o Nếu người dùng nhập số có giá trị vượt quá 65535 (tối đa của 16 bit), gọi hàm **print_overflow_num_noti** để in ra thông báo nhập quá giới hạn cho phép, sau đó thực hiện nhập lại từ đầu.
- o Nếu người nhập số hợp lê, tiếp tục chương trình.
- Gọi hàm **print_operand1** để hiện thị số hạng thứ nhất đã thực hiện trên màn hình.
- 6. Tiếp tục gọi đến hàm input_operand2 để thực hiện nhập toán hạng 2, luồng hoạt động cũng tương tự input_operand1.
- 7. Tiếp tục gọi đến hàm calculate_process để thực hiện tính toán tương ứng với các toán tử và toán hạng đã nhập trước đó.
 - Gọi lần lượt các hàm addition_process, multiplication_process, subtraction_process, divide_process.
 - o Luồng hoạt động chung của các hàm tính toán: thực hiện kiểm tra dấu tương ứng với các hàm trên, nếu thỏa mãn mới thực hiện tính toán, nếu không sẽ nhảy đến cuối hàm và kết thúc.
 - Tại hàm **addition_process**, thực hiện tính thực hiện phép cộng ứng với các biến **operand1**, **operand2**. Sau khi thực hiện xong sẽ kiểm tra có vượt quá số 16 bit không, nếu có sẽ đánh dấu biến **is_res_over_flow** = 1 và kết thúc hàm. Ngược lại sẽ lưu kết quả vào biến **res.**
 - o Tại hàm **subtraction_process**, thực hiện kiểm tra xem **operand1** và **operand2**, biến nào lớn hơn. Nếu biến **operand2** > **operand1**, thực hiện dánh dấu biến **is_res_signed** = 1, sau đó thực hiện lấy **operand2** − **operand1**. Ngược lại lấy **operand1** − **operand2**. Sau đó lưu kết quả trừ cho biến **res**, khi đó biến **res** lưu giá trị tuyệt đối của phép trừ.
 - Tại hàm multiplication_process, thực hiện nhân hai biến operand1 và operand2. Nếu kết quả vượt quá 16 bit sẽ đánh dấu biến is_res_overflow = 1. Ngược lại sẽ lưu kết quả vào biến res.
 - o Tại hàm **divide_process**, thực hiện kiểm tra xem **operand2** có bằng 0 hay không. Nếu có, thực hiện gán biến **is_divided_by_0** = 1, kết thúc hàm. Ngược lại nếu không sẽ thực hiện phép chia, lưu thương cho biến **res**, lưu dư cho biến **remainder**.
- 8. Tiếp tục gọi đến hàm print_res để thực hiện hiển thị kết quả trên màn hình.
 - Thực hiện kiểm tra is_res_overflow có bằng 1 không, nếu có gọi hàm print_over_flow_num_noti để hiển thị thông báo vượt quá giới hạn, kết thúc hàm. Ngược lại sẽ kiểm tra điều kiện tiếp theo.

- Thực hiện kiểm tra **is_res_signed** có bằng 1 không, nếu có sẽ thực hiện in dấu âm trước, **s**au đó sẽ thực hiện in biến **res** (hiện tại là giá trị tuyệt đối của phép trừ), sau đó kết thúc hàm.
- Thực hiện kiểm tra **is_divide_by_0** có bằng 1 không, nếu có gọi hàm **print_divided_by_0_noti**, sau đó kết thúc hàm.
- Nếu các điều kiện trên đều không thỏa mãn, thực hiện hiển thị kết quả sử dụng hàm print_number (với đầu vào là res) và print_remainder. Riêng với hàm print_remainder sẽ kiểm tra biến operator có bằng '/' hay không. Nếu có (tức là kết quả phép chia) mới gọi hàm print_number (với đầu vào là biến remainder).
- 9. Tiếp tục gọi đến hàm input_restart_selection để xem người dùng có muốn thực hiện tính toán tiếp hay không.
 - Gọi hàm **print_restart_noti** để in ra thông báo hỏi xem người dùng có muốn bắt đầu lại không. Nếu có thì nhập phím 1, nếu không sẽ nhập phím 2.
 - Nếu người dùng nhập 1, đánh dầu biến **is_restart_selected** = 1, kết thúc hàm.
 - Nếu người dùng nhập 2, đánh dấu biến **is_restart_selected** = 0, kết thúc hàm.
 - Ngược lại, gọi hàm **print_wrong_format_noti** để thông báo người dùng nhập không hợp lệ, sau đó yêu cầu người dùng nhập lại.
- 10. Tiếp tục thực hiện kiểm tra xem biến is_restart_selected có bằng 1 hay không, nếu có sẽ chạy lại chương trình từ hàm clear_data và tiếp tục thực hiện phép tính mới. Ngược lại sẽ gọi hàm clear_screen và kết thúc chương trình.

IV. Miệu tả chương trình.

1. Data: Khai báo các biến cần sử dụng trong chương trình.

```
.Model Small
.Stack 100h
.Data
003
           operator db 0
           operand1 dw 0
operand2 dw 0
005
006
007
           res dw 0
           remainder dw 0
008
            is_res_overflow db 0
            is_restart_selected db 0
            is_res_signed db 0
            is_divided_by_0 db 0
           screen_str1 db
                                                               -<MINI CALCULATOR>
           screen_str3 db
                                                      2. Tru
4. Chia
                                        Cong
                                  |3. Nhan 4
|Trang thai:
|Gia tri nhap:
|Ket qua:
016
           screen_str4 db
screen_str5 db
screen_str6 db
screen_str7 db
017
018
                                                                             Toan tu:
                                                                             Toan hang 1
                                   So du:
                                                                            Toan hang 2
            screen_str8 db
```

- Dòng 4: Khai báo biến operator khởi trị '0', cho biết loại phép tính cần thực hiện ứng với các dấu '+', '-', '*', '/'.
- Dòng 5: Khai báo biến operand1 khởi trị '0', cho biết giá trị toán hạng thứ nhất.
- Dòng 6: Khai báo biến operand2 khởi trị '0', cho biết giá trị toán hạng thứ hai.
- Dòng 7: Khai báo biến res khởi trị '0', để lưu kết quả phép tính.
- Dòng 8: Khai báo biến remainder khởi trị '0', để lưu số dư khi thực hiện phép chia.
- Dòng 9: Khai báo biến is_res_overflow với khởi trị '0' để đánh dấu kiểm tra xem kết quả có bị vươt quá giới hạn hay không, '1' là có, '0' là không.
- Dòng 10: Khai báo biến is_restart_selected với khởi trị '0' để đánh dấu kiểm tra xem người dùng có muốn thực hiện tính toán tiếp không, '1' là có, '0' là không.
- Dòng 11: Khai báo biến is_res_signed với khởi trị '0' để đánh dấu xem kết quả có phải số âm hay không, '1' là có, '0' là không.
- Dòng 14 21: Khai báo các xâu để hiển thị giao diện của chương trình.

```
blank_noti_label db '
noti_pos_x db 8
noti_pos_y db 26
operator_input_noti db 'Vui long nhap phep tinh', '$'
operand1_input_noti db 'Vui long nhap so hang thu nhat', '$'
operand2_input_noti db 'Vui long nhap so hang thu hai', '$'
overflow_num_noti db 'Vui long nhap so hang thu hai', '$'
overflow_num_noti db 'So vuot qua gioi han, hay nhap lai', '$'
wrong_format_num_noti db 'So sai dinh dang, hay nhap lai', '$'
wrong_format_num_noti db 'So sai dinh dang, hay nhap lai', '$'
divided_by_0_noti db 'Khong the thuc hien chia cho 0', '$'
restart_noti db ' Ban co muon thuc hien lai? 1.Co 2.Khong', '$'

blank_input_label db ' ', '$'
input_pos_x db 9
input_pos_y db 28

blank_operator_label db ' ', '$'
operator_pos_x db 9
operator_pos_x db 9
operator_pos_y db 51
```

- Dòng 23: Khai báo biến blank_noti_label với giá trị là các khoảng trắng được sử dụng để ghi đè lên khi thực hiện chức năng xóa thông báo.
- Dòng 24: Khai báo biến noti_pos_x với khởi trị là '8' cho biết tọa độ x của nhãn thông báo trên màn hình.
- Dòng 25: Khai biến noti_pos_y với khởi trị là '26' cho biết tọa độ y của nhãn thông báo trên màn hình.
- Dòng 26: Khai báo xâu kí tự thông báo khi yêu cầu nhập phép tính muốn thực hiên.
- Dòng 27: Khai báo xâu kí tự thông báo yêu cầu nhập nhập số hạng thứ nhất.
- Dòng 28: Khai báo xâu kí tự thông báo yêu cầu nhập số hạng thứ hai.
- Dòng 29: Khai báo xâu kí tự thông báo số vượt quá giới hạn.
- Dòng 30: Khai báo xâu kí tự số nhập vào sai định dạng cho phép.
- Dòng 31: Khai báo xâu kí tự thông báo khi thực hiện phép chia cho 0.
- Dòng 32: Khai bảo xâu kí tự hỏi người sử dụng có muốn tiếp tục thực hiện tính toán hay không
- Dòng 35: Khai báo xâu kí tự toàn khoảng trống được sử dụng để ghi đè khi xóa nhãn nhập trên màn hình.
- Dòng 36: Khai báo biến input _pos_x với khởi trị '9' cho biết tọa độ x của nhãn nhập trên màn hình.
- Dòng 37: Khai báo biến input_pos_y với khởi trị '28' cho biết tọa độ y của nhãn nhập trên màn hình.
- Dòng 39: Khai báo xâu kí tự toàn khoảng trống được sử dụng để ghi đè khi xóa nhãn chứa toán tử trên màn hình.
- Dòng 40: Khai báo biến operator_pos_x với khởi trị '9' cho biết tọa độ x của nhãn hiển thị toán tử trên màn hình.
- Dòng 41: Khai báo biến operator_pos_y với khởi trị '51' cho biết tọa độ y của nhãn hiển thi toán tử trên màn hình.

```
| blank_operand_label db ' ', '$'
| operand1_pos_x db 10 |
| operand2_pos_x db 11 |
| operand2_pos_y db 55 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 13 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 12 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 10 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 11 |
| operand2_pos_y db 12 |
| operand2_p
```

- Dòng 43: Khai báo xâu toàn khoảng trống để ghi đè khi thực hiện xóa các nhãn hiển thị toán hạng trên màn hình.
- Dòng 44: Khai báo biến operand1_pos_x khởi trị '10' cho biết tọa độ x của nhãn hiển thị toán hạng 1 trên màn hình.
- Dòng 45: Khai báo biến operand1_pos_y khởi trị '55' cho biết tọa độ y của nhãn hiển thị toán hạng 1 trên màn hình.
- Dòng 47: Khai báo biến operand2_pos_x khởi trị '11' cho biết tọa độ x của nhãn hiển thị toán hạng 2 trên màn hình.
- Dòng 48: Khai báo biến operand2_pos_y khởi trị '55' cho biết tọa độ y của nhãn hiển thị toán hạng 2 trên màn hình.
- Dòng 50: Khai báo xâu toàn khoảng trống để ghi đè khi thực hiện xóa các nhãn hiển thị kết quả trên màn hình.
- Dòng 51: Khai báo biến res_pos_x khởi trị '10' cho biết tọa độ x của nhãn hiển thị kết quả trên màn hình.
- Dòng 52: Khai báo biến res_pos_y khởi trị '23' cho biết tọa độ y của nhãn hiển thị kết quả trên màn hình.
- Dòng 54: Khai báo xâu toàn khoảng trống để ghi đè khi thực hiện xóa các nhãn hiển thị số dư trên màn hình.
- Dòng 55: Khai báo biến remainder_pos_x khởi trị '11' cho biết tọa độ x của nhãn hiển thi số dư trên màn hình.
- Dòng 56: Khai báo biến remainder_pos_y khởi trị '21' cho biết tọa độ y của nhãn hiển thị số dư trên màn hình.
- Dòng 58: Khai báo biến xâu toán khoảng trống để ghi đè khi thực hiện xóa các nhãn hiển thi thông báo hỏi có muốn tiếp tục sử dụng chương trình.
- Dòng 59: Khai báo biến restart_noti_pos_x khởi trị '13' cho biết tọa độ x của nhãn hiển thị thông báo hỏi tiếp tục chương trình không.
- Dòng 59: Khai báo biến restart_noti_pos_y khởi trị '13' cho biết tọa độ y của nhãn hiển thị thông báo hỏi tiếp tục chương trình không.

2. Chương trình main: chạy chương trình chính.

- Dòng 64: Nạp địa chỉ đoạn dữ liệu cho thanh ghi AX.
- Dòng 65:Nap địa chỉ đoạn dữ liệu bằng thanh ghi AX.
- Dòng 66: Gọi hàm init_ui để thực hiện khởi tạo giao diện của chương trình.
- Dòng 68: Gọi hàm clear_data để xóa các nhãn hiển thị trên màn hình và nạp

```
062
      . Code
063 Main proc
064
              mov ax, @Data
              mov ds, ax
066
              call init_ui
067
              call clear_data
              call input_operator_selection
call input_operand1
call input_operand2
call calculate_process
069
070
071
073
              call print_res
              call input_restart_selection
074
075
              cmp is_restart_selected, 1
076
              ine end main
077
              imp start
078
          end_main:
079
              call clear_screen
080
              mov ah, 4ch
081
              int 21h
082 Main endp
```

giá trị mặc định cho các toán hạng, toán tử và biến đánh dấu.

- Dòng 69: Gọi hàm **input_operator_selection** để thực hiện nhập phép tính muốn thực hiên.
- Dòng 70: Gọi hàm **input_operand1** để yêu cầu nhập giá trị cho toán hạng thứ nhất.
- Dòng 71: Gọi hàm **input_operand2** để yêu cầu nhập giá trị cho toán hạng thứ hai.
- Dòng 72: Gọi hàm **calculate_process** để thực hiện quá trình tính toán sau khi nhập.
- Dòng 73: Gọi hàm **print_res** để thực hiện in ra kết quả hoặc thông báo kèm theo.
- Dòng 74: Gọi hàm **input_restart_selection** để hỏi người dùng có muốn tiếp tục thực hiện tính toán hay không, sau đó đánh dấu lại lựa chọn.
- Dòng 75: So sánh biến is_restart_selected với '1'.
- Dòng 76: Nếu biến is_restart_selected khác 1 thì nhảy về nhãn end_main để kết thúc chương trình.
- Dòng 77: Biến is_restart_selected bằng '1', nhảy về nhãn start để bắt đầu lại chương trình.
- Dòng 79: Gọi hàm **clear_screen** để thực hiện xóa màn hình.
- Dòng 80: Nạp giá trị 4CH vào thanh ghi AH.
- Dòng 81: Thực hiện hàm 4CH của ngắt INT 21h để kết thúc chương trình.

3. Hàm con init_ui: sử dụng để khởi tạo giao diện chính của chương trình.

088

089

090

091

092

093 094

095

096

097

098

099

100

101

084 init_ui proc

02h

13

lea dx, screen_str1 mov ah, 9

02h

13

lea dx, screen_str2 mov ah, 9

mov ah,

mov bh, mov dh,

mov dl,

int 10h

mov ah, int 21h

mov ah,

mov bh,


mov dh,


mov dl,

int 10h

mov ah, int 21h

- Tham khảo: hàm 2 của ngắt 10h để di chuyển con trỏ về vị trí xác định, trong đó BH lưu vị trí trang của con trỏ, DH lưu vị trí hàng của con trỏ, DL lưu vị trí cột của con trỏ.
- Dòng 85: Nạp giá trị '02h' cho AH.
- Dòng 86: Nạp giá trị '0' cho BH.
- Dòng 87: Nạp giá trị '5' cho
 DH.
- Dòng 88: Nạp giá trị '13' cho DL.
- Dòng 89: Thực hiện hàm 2 ngắt 10H để di chuyển vị trí con trỏ.
- Dòng 90: Nạp giá trị địa chỉ của biến screen_str1 cho DX.
- Dòng 91: Nạp giá trị '9' cho AH.
- Dòng 92: Thực hiện hàm 9 ngắt 21h để in ra xâu screen_str1.





Tương tự với nhóm các dòng 94-101,
103-110, 113-120, 123-130, 132-139, 142149, 151-158 cũng thực hiện chức năng tương tự lần lượt với xâu screen_str 2-8

- 4. Hàm con clear_data: được sử dụng để khởi tạo lại các biến đánh dấu, xóa các nhãn hiển thị trên màn hình.
 - Dòng 164: Nạp giá trị '0' cho biến is_res_overflow.
 - Dòng 165: Nạp giá trị '0' cho biến is_restart_selected.
 - Dòng 166: Nạp giá trị '0' cho biến is_restart_selected.
 - Dòng 167: Nạp giá trị '0' cho biến is divided by 0.

```
163 clear_data proc
164
             mov is_res_overflow, 0
165
             mov is_restart_selected. 0
             mov is_res_signed, 0
mov is_divided_by_0, 0
166
167
168
             call clear_remainder_label
169
             call clear_noti_label
170
171
             call clear_res_label
172
             call clear_operand1_label
173
             call clear_operand2_label
174
             call clear_operator_label
175
             call clear_input_label
176
             call clear_restart_noti
177
             ret
178 clear_data endp
```

- Dòng 169: Gọi hàm **clear_remainder_label** để xóa nhãn hiển thị số dư trên màn hình.
- Dòng 170: Gọi hàm **clear_noti_label** để xóa nhãn hiển thị thông báo trên màn hình.
- Dòng 171: Gọi hàm **clear_res_label** để xóa nhãn hiển thị kết quả trên màn hình.
- Dòng 172: Gọi hàm **clear_operand1_label** để xóa nhãn hiển thị số hạng thứ nhất trên màn hình.
- Dòng 173: Gọi hàm **clear_operand2_label** để xóa nhãn hiển thị số hạng thứ hai trên màn hình.
- Dòng 174: Gọi hàm **clear_operator_label** để xóa nhãn hiển thị toán tử trên màn hình.
- Dòng 175: Gọi hàm **clear_input_label** để xóa nhãn hiển thị số đã nhập trên màn hình.
- Dòng 176: Gọi hàm **clear_restart_noti** để xóa nhãn hiển thị thông báo có thực hiện tiếp chương trình không.
- Dòng 177: Quay trở lại chương trình đã gọi.

5. Các hàm clear_xxx_label: sử dụng để xóa các nhãn hiển thị trên màn hình.

- Tham khảo: Sử dụng hàm 2 của ngắt 10h để thực hiện di chuyển vị trí con trỏ.
- Dòng 182: Nạp giá trị '2' cho AH.
- Dòng 183: Nạp giá trị '0' cho BH.
- Dòng 184: Nạp giá trị biến remainder_pos_x (cho biết tọa độ x của nhãn hiển thị số dư) vào DH.
- Dòng 185: Nạp giá trị biến remainder_pos_y (cho biết tọa độ ý của nhãn hiển thị số dư) vào DL.

```
181
    clear_remainder_label proc
             mov ah, 02h
183
             mov bh,
184
             mov dh, remainder_pos_x
185
             mov dl,
                      remainder_pos_y
186
             int 10h
187
              mov ah,
188
              lea dx, blank_remainder_label
189
              int 21h
190
             ret
191
    clear_remainder_label endp
192
193
194
   clear_noti_label proc
195
             mov ah, 02h
196
             mov bh, 0
197
             mov dh, noti_pos_x
198
199
             mov dl, noti_pos_v
int 10h
             mov ah.
             lea dx,
int 21h
                      blank_noti_label
202
203
             ret
204 clear_noti_label endp
```

- Dòng 186: Thực hiện ngắt 10h, chuyển vị trí con tró đến vị trị remainder_pos_x, remainder_pos_y.
- Dòng 187: Nạp giá trị '9' cho AH.
- Dòng 188: Nạp địa chỉ biến blank_remainder_label cho DX.
- Dòng 189: Thực hiện hàm 9 của ngắt INT 21H để in ra xâu blank_remainder_label toàn khoảng trống để ghi đè, xóa đi nhãn hiển thị số dư trước đó.
- Dòng 190: Quay lại chương trình đã gọi.
- Dòng 195-203: Thực hiện nhiệm vụ tương tự, in đè khoảng trắng tại vị trí hiển thị nhãn thông báo để xóa nhãn hiển thị thông báo trước đó.
- Dòng 207-215: Thực hiện nhiệm vụ tương tự, in đè khoảng trắng tại vị trí hiển thị nhãn kết quả để xóa nhãn hiển thi kết quả trước đó.
- Dòng 220-228: Thực hiện nhiệm vụ tương tự, in đè

```
206 clear_res_label proc
              mov ah,
              mov bh, 0
209
              mov dh, res_pos_x
210
              mov dl.
                       res_pos_y
211
              int 10h
212
              mov ah,
              lea dx, blank_res_label
              int 21h
216 clear_res_label endp
217
218
219
220
221
222
223
224
    clear_input_label proc
              mov ah,
                       02h
              mov bh.
              mov dh, input_pos_x
              mov dl,
                       input_pos_y
              int 10h
              mov ah,
                       blank_input_label
              lea dx.
              int 21h
              ret
   <u>clear_input_label endp</u>
```

khoảng trắng tại vị trí hiển thị nhãn hiển thị số đã nhập để xóa nhãn hiển thị số đã nhập trước đó.

234

- Dòng 233-241: Thực hiện nhiêm vu tương tư, in đè khoảng trắng tai vi trí hiển thi nhãn hiển thị số hạng thứ nhất để xóa nhãn hiển thị số đã nhập trước đó.
- Dòng 233-241: Thực hiện nhiêm vu tương tư, in đè khoảng trắng tai vi trí hiển thi nhãn hiển thị số hạng thứ nhất để xóa nhãn hiển thi số hang thứ nhất trước đó.
- Dòng 246-254: Thực hiện clear_operand2_label endp nhiêm vu tương tư, in đè khoảng trắng tại vị trí hiển thị nhãn hiển thị số hạng thứ hai để xóa nhãn hiển thi số hang thứ hai trước đó.
- Dòng 259-267: Thực hiện nhiệm vụ tương tự, in đè khoảng trắng tại vị trí hiển thị nhãn hiển thi toán tử để xóa nhãn hiển thi toán tử trước đó.
- Dòng 272-280: Thực hiện nhiệm vụ tương tự, in đè khoảng trắng tai vi trí hiển thi nhãn hiển thi thông báo khởi đông lai chương trình để xóa nhãn hiển thi trước đó.

```
dx, blank_operand_label
             lea
                 21h
             int
241
             ret
    clear_operand1_label endp
243
244
    clear_operand2_label proc
             mov ah, 02h
247
                 bh, 0
             MOV
             mov dh. operand2 pos x
249
                      operand2_pos_y
250
                 10h
             MOV
                      blank_operand_label
             lea
                 dx,
                 21h
             int
             ret
   clear_operator_label proc
           mov ah, 02h
           mov bh, 0
           mov dh, operator_pos_x
           mov dl.
                   operator_pos_y
           int 10h
           mov ah,
                   blank_operator_label
```

clear_operand1_label proc

mov bh, 0

10h

mov ah, 02h

mov dh, operand1_pos_x

operand1_pos_y

```
lea dx,
int 21h
              ret
    clear_operator_label endp
270
271
272
273
274
275
    clear_restart_noti proc
              mov ah, 02h
              mov bh, 0
              mov dh, restart_noti_pos_x
              mov dl
                       restart_noti_pos_y
              int 10h
              movah,
              lea dx,
                       blank_restart_noti_label
              int 21h
280
             ret
281 clear_restart_noti endp
```

6. Hàm con clear_screen để thực hiện xóa toàn màn hình.

- Tham khảo: Hàm 0 của ngắt 10h để xóa màn hình trong đó AL cho biết chế độ video muốn xóa.
- Dòng 284: Nap '0' cho AH.
- Dòng 285: Nạp '3' cho AL.
 Chế đô video: văn bản, kích thước 80x25, 16 màu, 8 trang.

```
283 clear_screen proc

284 mov ah, 0

285 mov al, 3

286 int 10h

287 ret

288 clear_screen endp
```

- Dòng 286: Thực hiện hàm 0 của ngắt INT 10H.
- Dòng 287: Quay lại chương trình đã gọi.

7. Hàm con input_operator để thực hiện nhập phép tính muốn thực hiện.

- Dòng 292: Gọi hàm print_operator_input_noti để thực hiện in ra thông báo yêu cầu chọn phép tính muốn thực hiên.
- Dòng 294: Gọi hàm clear_input_label để xóa nhãn hiễn thị các input trước đó.
- Dòng 295: Nạp giá trị '2' cho AH.
- input_operator_selection proc
 call print_operator_input_noti
 input_operator_start:
 call clear_input_label
 mov ah, 02
 mov bh, 0
 297
 mov dh, input_pos_x
 mov dl, input_pos_y
 int 10h
 mov ah, 1
 int 21h
 cmp al, '1'
 je plus_operator
 cmp al, '2'
 je subtract_operator
 cmp al, '3'
 je multiply_operator
- Dòng 296: Nạp giá trị '0' cho BH.
- Dòng 297: Nạp giá trị biến input_pos_x cho DH.
- Dòng 298: Nạp giá trị biến input_pos_y cho DL.
- Dòng 299: Thực hiện hàm 2 của ngắt INT 10H để di chuyển vị trí con trỏ về vị trí input_pos_x, input_pos_y.
- Dòng 301: Nạp giá trị '1' vào AH.
- Dòng 302: Thực hiện hàm ngắt 1 của INT 21H để nhập kí tự với đầu ra là thanh ghi AL.
- Dòng 303: So sánh AL với kí tự '1'.
- Dòng 304: Nếu AL bằng kí tự '1' thì nhảy đến nhãn plus_operator.
- Dòng 305: So sánh AL với kí tự '2'.
- Dòng 306: Nếu AL bằng kí tự '2' thì hảy đến nhãn subtract_operator.
- Dòng 307 So sánh AL với kí tự '3'.
- Dòng 308: Nếu AL bằng kí tự '3' thì nhảy đến nhãn multiply_operator.

- Dòng 309: So sánh AL với kí tư '4'.
- Dòng 310: Nếu AL bằng kí tự '4' thì nhảy đến nhãn divide_operator.
- Dòng 311: Gọi hàm print_wrong_format_noti để thực hiện in ra thông báo nhập sai định dạng.
- Dòng 312: Nhảy về nhãn input_operator_start để thực hiện nhập lại phép tính muốn thực hiện.

```
309
310
            cmp al, '4'
je divide_operator
311
            call print_wrong_format_noti
312
            jmp input_operator_start
        plus_operator:
            mov operator,
             jmp input_operator_end
        subtract_operator:
316
317
            mov operator,
             jmp input_operator_end
319
        multiply_operator:
320
321
            mov operator,
             jmp input_operator_end
        divide_operator:
            mov operator,
324
        input_operator_end:
             call print_operator
    input_operator_selection endp
```

- Dòng 314: Nạp giá trị '+' cho biến operator.
- Dòng 315: Nhảy đến nhãn input operator end để kết thúc nhập.
- Dòng 317: Nạp giá trị '-' cho biến operator.
- Dòng 318: Nhảy đến nhãn input operator end để kết thúc nhập.
- Dòng 320: Nạp giá trị '*' cho biến operator.
- Dòng 321: Nhảy đến nhãn input operator end để kết thúc nhập.
- Dòng 323: Nạp giá trị '/' cho biến operator.
- Dòng 326: Gọi hàm **print_operator** để thực hiện hiển thị toán tử của phép tính đã chọn trên màn hình.
- Dòng 327: Quay lại chương trình đã gọi.

8. Hàm con input_number dùng để nhập một số vào một biến.

```
input_number proc
• Dòng 334: lưu
                      ;dau vao: bx-> dia chi bien can nhap
  tam biến BX
                       ;dau ra: bien duoc cap nhat theo gia tri nhap
                  333
                           init_input_number:
  vào stack do
                   334
                               push bx;
                               call clear_input_label
  các câu lênh
                               mov ah, 02h
   sau có
            ånh
                               mov bh,
                               mov dh, input_pos_x
            đến
  hưởng
                   339
                               mov dl,
                                       input_pos_y
                   340
                               int 10h
  thanh ghi BX.
                  341
                               pop bx
                  342
• Dòng 335: Gọi
                               mov ax, 0;
                  343
  hàm
                  344
                               mov [bx], ax
```

clear_input_label để xóa nhãn input hiển thị trên màn hình.

- Dòng 336: Nạp giá trị '2' vào thanh ghi AH.
- Dồng 337: Nạp giá trị '0' vào thanh ghi BH.
- Dòng 338: Nạp giá trị biến input_pos_x vào DH.
- Dòng 339: Nạp giá trị biến input_pos_y vào DL.

- Dòng 340: Thực hiện hàm 2 của n gắt INT 10h với đầu vào BH = 0, DH = input_pos_x, input_pos_y để di chuyển vị trí con trỏ đến nhãn input trên màn hình.
- Dòng 341: Lấy lại giá trị vừa BX vừa lưu tạm vào stack ở dòng 334, sau đó gán lại giá trị này cho BX.
- Dòng 343: Nạp giá trị '0' vào AX.
- Dòng 344: Nạp giá trị AX vào biến nhớ có địa chỉ DS:BX, phải thực

```
344
              mov [bx].
345
         input_char:
346
              mov ah, 1
347
              int 21h
348
              cmp al.
349
              je input_end
350
              sub al,
351
              cmp al, 0
              jl input_wrong_format
cmp al, 9
352
353
              jg input_wrong_format
354
355
              mov dl, al;
356
              mov dh.
```

hiện nạp '0' thông qua AX do không thể gán trực tiếp giá trị 16 bit vào ô nhớ có đia chỉ DS:BX.

- Dòng 346: Nạp giá trị '1' cho AH.
- Dòng 347: Thực hiện hàm 1 của ngắt INT 21H để nhập kí tự vào, được đầu ra AL là kí tự vừa nhập.
- Dòng 348: So sánh AL với kí tự ' ' (kí tự đánh dấu kết thúc nhập).
- Dòng 349: Thực hiện nhảy đến nhãn input_end nếu AL = ' ', ngược lại tiếp tục chương trình.
- Dòng 350: Thực hiện tính AL kí tự '0' và nạp vào AL để chuyển từ mã ascii sang giá trị số.
- Dòng 351: So sánh AL với giá trị 0.
- Dòng 352: Thực hiện nhảy đến nhãn input_wrong_format nếu AL < 0 (tức giá trị nhập vào không phải kí tự số), ngược lại tiếp tục thực hiện chương trình.
- Dòng 353: So sánh AL với giá trị 9.
- Dòng 354: Thực hiện nhảy đến nhãn input_wrong_format nếu AL > 9 (tức giá trị nhập vào không phải kí tự số), ngược lại tiếp tục thực hiện chương trình.
- Dòng 355: Nạp giá trị AL vào DL. (tức lưu chữ số vừa nhập vào DL)
- Dòng 356: Nạp giá trị 0 vào DH.

Dòng 358: Lưu tạm giá trị DX (h iện tại có chứa thông tin về giá trị chữ số vừa nhập tại dòng 355) vào trong stack (Do câu lệnh 361 có sử dụng hàm MUL có ảnh hướng đến giá trị DL nên cần lưu tạm vào stack, tránh mất dữ liêu).

 Dòng 359: Lưu giá trị tại biến có địa chỉ DS:BX vào AX

- Dòng 360: Nạp giá trị
 '10' vào trong DX
- Dòng 361: Thực hiện hàm nhân với toán hạng nguồn là DX, khi đó kết quả AX * DX sẽ được lưu vào DX:AX (Trong đó DX = 10, AX = giá trị tại biến cần lưu kết quả nhập).
- Dòng 362: So sánh DX, 0.
- 358 push dx mov ax, [bx] 359 mov dx, 10 361 mul dx cmp dx. 0 pop dx ine input_overflow 364 366 add ax, dx 367 mov [bx], ax jmp input_char 368 369 input_overflow: 370 push bx 371 call print_overflow_num_noti jmp init_input_number input_wrong_format: 373 374 375 push bx 376 call print_wrong_format_noti 377 378 jmp init_input_number 379 input end: 380 input_number endp 381
- Dòng 363: thực hiện lấy giá trị của đầu của stack chính là giá trị của DX lưu tạm tại dòng 357 (giá trị đó chính là giá trị của chữ số nhập từ bàn phím).
- Dòng 364: Do dòng 363 không ảnh hưởng đến cờ so sánh nên giá trị so sánh tại dòng 362 vẫn sử dụng được. Nếu giá trị DX != 0 tức là phép nhân đã phải sử dụng thêm thanh ghi DX để lưu kết quả nên kết quả đã vượt quá 16 bit, khi đó nhảy đến nhãn input_overflow.
- Dòng 366: Trong trường hợp kết quả không vượt quá 16 bit, thực hiện cộng DX và AX, sau đó lưu vào AX.
- Dòng 367: Nạp AX vào ô nhớ có địa chỉ DS:BX tức tham số được truyền trước khi gọi hàm.
- Dòng 368: Nhảy đến nhãn input_char tiếp tục thực hiện nhập số.
- Đông 370: Đẩy tạm giá trị BX vào stack do lệnh tại dòng 371 có làm thay đổi thanh ghi BX.
- Dòng 371: Gọi hàm **print_overflow_num_noti** để thông báo số đã nhập vươt quá giới han cho phép.
- Dòng 372: Lấy lại giá trị từ đầu stack (giá trị đó là giá trị ta vừa đẩy tạm tại dòng 370), sau đó nạp vào thanh ghi BX.
- Dòng 373: Nhảy đến nhãn init_input_number để thực hiện nhập lại từ đầu.

- Dòng 375: Lưu tạm biến BX vào stack do dòng 376 làm thay đổi giá tri BX.
- Dòng 376: Gọi hàm print_wrong_format_noti để hiển thị thông báo lỗi nhập sai định dạng.
- Dòng 377: Lấy lại giá trị vừa lưu vào stack tại dòng 375, sau đó nạp vào thanh ghi BX.
- Dòng 378: Nhảy đến nhãn init_input_number để thực hiện nhập lại tự đầu.
- Dòng 380: Quay lai chương trình đã gọi hàm con.
- 9. Hàm con input_operand1 và input_operand2 để thực hiện nhập số hạng thứ nhất và số hang thứ 2.

369

- Dòng 385: Gọi hàm print_operand1_input_noti để thông báo yêu cầu nhập số hạng thứ nhất.
- Dòng 386: Nạp địa chỉ của biến operand1 vào BX, BX là đầu vào của hàm con **input_number**.
- Dòng 387: Gọi hàm input_number để thực hiện nhập số hạng thứ nhất.

```
input_operand1 proc
              call print_operand1_input_noti
              lea bx, operand1 call input_number
              call clear_input_label
              lea_bx, operand1
390
              call print_operand1
     input_operand1 endp
     input_operand2 proc
394
              call print_operand2_input_noti
396
              lea bx, operand2
              call input_number
call clear_input_label
              lea bx, operand2
call print_operand2
400
              ret
402 input_operand2 endp
```

push dx

mov ax,

mov dx, mul dx

cmp dx, pop dx

input_overflow:

push bx

pop bx

push bx

input_end:

381 input number endp

add ax, dx mov [bx], ax jmp input_char

[bx]

10

jne input_overflow

jmp init_input_number
input_wrong_format:

imp init input number

call print_overflow_num_noti

call print_wrong_format_noti

- Dòng 388: Gọi hàm **clear_input_label** để xóa nhãn hiển thị số đã nhập trên màn hình.
- Dòng 389: Gọi hàm **print_operand1** để hiển thị số đã nhập tại nhãn hiển thị số hạng thứ nhất.
- Dòng 390: Quay trở lại chương trình đã gọi hàm này.
- Dòng 394: Gọi hàm **print_operand2_input_noti** để hiển thị thông báo yêu cầu nhập số hạng thứ 2.
- Dòng 395: Nạp giá trị địa chỉ của operand2 vào BX (đầu vào của hàm **print_number**).
- Dòng 396: Gọi hàm **input_number** để nhập số hạng thứ 2.
- Dòng 397: Gọi hàm **clear_input_label** để xóa nhãn hiển thị số đã nhập.
- Dòng 398: Gọi hàm **print_operand2** để in ra nhãn số hạng 2 trên màn hình.

• Dòng 399: Quay trở lại chương trình đã gọi hàm này.

10. Hàm print_operand1 và print_operand2 để in nhãn hiển thị số hạng thứ nhất và nhãn hiển thị số hạng thứ 2 ra màn hình.

- Dòng 403: Nạp giá trị '2' vào AH.
- Dòng 404: Nạp giá trị '0' vào BH.
- Dòng 405: Nạp giá trị biến operand1_pos_x vào DH.
- Dòng 406: Nạp giá trị biến operand1_pos_y vào DL.
- Dòng 407: Gọi hàm 2 của ngắt INT 10h để di chuyển con trỏ về vị trí operand1_pos_x, operand1_pos_y.

```
402 print operand1 proc
403
                     02h
             mov ah.
404
                 bh.
             mov
405
             mov dh, operand1_pos_x
406
                 dl.
                      operand1_pos_y
407
             int 10h
408
             lea bx, operand1
             call print number
409
410
411 print_operand1 endp
412
413 print_operand2 proc
414
             mov ah.
415
                 bh.
416
                     operand2_pos_x
                 dh.
417
                     operand2_pos_y
418
419
             lea bx. operand2
420
             call print_number
421
             ret
422 print_operand2 endp
```

- Dòng 408: nạp giá trị địa chỉ biến operand1 vào BX là tham số cho hàm **print number**.
- Dòng 409: Gọi hàm **print_number**.
- Dòng 410: Quay lại chương trình đã gọi nó.
- Dòng 410: Quay trở lại chương trình đã gọi.
- Dòng 414: Nạp giá trị '2' vào AH.
- Dòng 415: Nạp giá trị '0' vào BH.
- Dòng 416: Nạp giá trị operand2_pos_x vào DH.
- Dòng 417: Nap giá trị operand2_pos_y vào DL.
- Dòng 418: Thực hiện hàm 2 của ngắt INT 10h để di chuyển con trỏ đến vị trí có tọa độ operand2_pos_x và operand2_pos_y.
- Dòng 419: Nạp địa chỉ biến operand2 vào BX.
- Dòng 420: Gọi hàm **print_number** để in ra biến operand2 tại vị trí con trỏ hiện tại.
- Dòng 421: Quay lại chương trình đã gọi nó.

11. Các hàm con print_xxx_noti được sử dụng để in ra nhãn thông báo trên màn hình.

- Dòng 425: Goi hàm clear noti label để xóa các nhãn hiển thị thông báo trước đó.
- Dòng 426: Nạp giá trị '2' vào
- Dòng 427: Nap giá tri '0' vào BH.
- Dòng 428: Nạp giá trị biến noti pos x vào DH.
- Dòng 429: Nap giá tri biến noti pos y vào DL.
- Dòng 430: Goi hàm 2 ngắt 447 INT 10H để thực hiện di chuyển con trỏ đến vị trí có tọa độ noti_pos_x và noti_pos_y.
- Dòng 431: Nap địa chỉ xâu operand1_input_noti vào DX.
- Dòng 432: Nạp giá trị '9' vào AH.
- Dòng 433: Gọi hàm 9 ngắt INT 21H để in ra màn hình xâu operand1 input noti yêu cầu người dùng nhập số hang thứ nhất.
- Dòng 434: Quay lại chương trình đã gọi nó.

```
470
                                            MOV
                                                ah.
Dòng 438-447: Hoat đông
                                            int 21h
                                471
 tương tư, thực hiện in ra màn
 hình xâu operand2_input_noti tại vị trí noti_pos_x, noti_pos_y.
```

- Dòng 451-459: Hoạt động tương tự, thực hiện in ra màn hình xâu operator_input_noti tại vị trí noti_pos_x, noti_pos_y để yêu cầu người dùng nhập toán tử.
- Dòng 463-472: Tương tư, in ra màn hình xâu wrong format num noti tai vi trí noti_pos_x, noti_pos_y để thông báo nhập sai định dạng.

```
print_operand1_input_noti proc
              call clear_noti_label
426
427
             mov ah, 02h
              mov bh,
              mov dh.
                      noti_pos_x
              mov dl,
                      noti_pos_y
430
              int 10h
              lea dx, operand1_input_noti
431
432
              mov ah.
                  21h
433
              int
434
435
             ret
    print_operand1_input_noti endp
436
    print_operand2_input_noti proc
438
439
             call clear_noti_label
mov ah, 02h
440
              mov bh,
441
              mov dh.
                      noti_pos_x
442
              mov dl,
                      noti_pos_y
443
              int 10h
              lea dx, operand2_input_noti
444
445
              mov ah,
446
              int 21h
             ret
448 print_operand2_input_noti endp
```

```
print_operator_input_noti proc
                mov ah, 02h
                mov bh, 0
 453
454
455
456
                mov dh, noti_pos_x
                mov dl,
                         noti_pos_y
                int 10h
                lea dx, operator_input_noti
               mov ah,
int 21h
 457
 458
459
               ret
 460 print_operator_input_noti endp
 461
462
     print_wrong_format_noti proc
call clear_noti_label
 463
                mov ah, 02h
 464
 465
466
               mov bh,
                mov dh, noti_pos_x
 467
                MOV
                         noti_pos_y
 468
                int 10h
                lea dx, wrong_format_num_noti
 469
472 ret
473 print_wrong_format_noti endp
```

- Dòng 476-485: Hoạt động tương tự, thực hiện in ra màn hình xâu over_flow_num_noti tại vị trí noti_pos_x, noti_pos_y để thông báo số vươt quá giới hạn.
- Dòng 489-498: Tương tự, in ra màn hình xâu divided_by_0_noti tại vị trí noti_pos_x, noti_pos_y để thông báo lỗi sai khi chia cho 0.
- Dòng 502-511: Tương tự, in ra màn hình xâu restart_noti tại vị trí restart_noti_pos_x, restart_noti_pos_y để hỏi người dùng có muốn tiếp tục chương trình không.
- Dòng 515: Nạp giá trị '2' vào AH.
- Dòng 516: Nạp giá trị '0' vào BH.
- Dòng 517: Nạp giá trị biến operator_pos_x vào DH.
- Dòng 518: Nạp giá trị biến operator_pos_y vào DL.
- Dòng 519: Gọi hàm 2 của 524 print_operator endp ngắt 10H để chuyển con trỏ đến vị trí operator_pos_x, operator_pos_y.
- Dòng 520: Nạp giá trị biến operator vào DL.
- Dòng 521: Nạp giá trị '2' vào AH.
- Dòng 522: Gọi hàm 2 của ngắt INT 21h để in ra màn hình kí tự có mã ascii là DL.
- Dòng 523: Quay lại chương trình đã gọi hàm này.

```
print_overflow_num_noti proc
             call clear_noti_label
             mov ah,
                      02h
478
             mov bh,
479
             mov dh,
                      noti_pos_x
480
             mov dl,
                      noti_pos_y
             int 10h
481
             lea dx,
                      overflow_num_noti
483
             mov ah,
484
             int 21h
485
             ret
486
   print_overflow_num_noti endp
487
   print_divided_by_0_noti proc
488
             call clear_noti_label
mov ah, 02h
489
490
491
             mov bh,
492
             mov dh,
                      noti_pos_x
493
             mov dl,
                      noti_pos_y
494
             int 10h
                      divided_by_0_noti
495
             lea dx,
496
             mov ah,
497
             int 21h
498
             ret
    print_divided_by_0_noti endp
```

```
501
502
503
    print_restart_noti proc
              call clear_restart_noti
              mov ah, 02h
              mov bh, 0
505
              mov dh, restart_noti_pos_x
              mov dl, restart_noti_pos_y
int 10h
507
              lea dx, restart_noti
              mov ah,
510
511
512
                  21h
              int
              ret
    print_restart_noti endp
513
514
515
516
    print_operator proc
              mov ah, 02h
              mov bh,
517
              mov dh,
                       operator_pos_x
              mov dl,
                       operator_pos_y
519
520
              int 10h
                       operator
              mov dl,
521
              mov ah.
              int 21h
              ret
524 print_operator endp
```

12. Hàm con calculate_process để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

- Tại mỗi hàm con đối với mỗi phép tính riêng biệt, hàm đó sẽ kiểm tra dấu trước. Nếu thỏa mãn mới thực hiện tính và lưu kết quả hoặc thông báo.
- Dòng 527: Gọi hàm addition_process để thực hiện phép tính cộng.

```
526 calculate_process proc
527 call addition_process
528 call multiplication_process
529 call subtraction_process
530 call divide_process
531 ret |
532 calculate_process endp
```

- Dòng 528: Gọi hàm 532 calculate_process multiplication process để thực hiện phép tính nhân.
- Dòng 529: Gọi hàm **subtraction_process** để thực hiện phép tính trừ.
- Dòng 530: Gọi hàm **divide_process** để thực hiện phép tính chia.

13. Hàm con addition_process để thực hiện phép tính cộng.

- Dòng 535: So sánh biến operator với kí tự '+'.
- Dòng 536: Nếu operator không = kí tự '+', thực hiện nhảy đến nhãn end_addition_process và kết thúc hàm con, ngược lại tiếp tục chạy lệnh tiếp theo.
- Dòng 538: Nạp giá trị biến operand1 vào AX.
- 534 addition_process proc cmp operator, 536 ine end addition process 537 538 mov ax, operand1 539 add ax, operand2 540 jnc store_addition_res 541 mov is_res_overflow, 1 jmp end_addition_process 543 store_addition_res: 544 mov res, ax 545 end_addition_process: 546 ret 547 548 addition_process endp
- Dòng 539: Thực hiện cộng operand2 với biến AX, phép cộng này ảnh hưởng đến cờ carry. CF = 1 tức là phép cộng có nhớ ra khỏi bit cao nhất. Tức là phép công 2 số 16 bit vươt quá 16 bit.
- Dòng 540: Nếu cờ carry = 0, thực hiện nhảy đến nhãn store_addition_res, ngược lại thực hiện lệnh tiếp theo.
- Dòng 541: Nạp giá trị '1' vào biến is_res_overflow, đánh dầu kết quả vượt quá giới hạn.
- Dòng 542: Nhảy đến nhãn end_addition_process.
- Dòng 544: Nạp giá trị AX vào biến res.
- Dòng 546: Quay lại chương trình chính.

14. Hàm con multiplication_process để thực hiện phép tính nhân.

- Dòng 551: So sánh biến operator với kí tự '*'.
- Dòng 552: Nếu operator khác '*' thực hiện nhảy đến nhãn

```
multiplication_process proc
cmp operator, '*'
jne end_multiplication_process |

mov ax, operand1
mov bx, operand2
mul bx
jnc store_multiplication_res
mov is_res_overflow, 1
jmp end_multiplication_process
store_multiplication_res:
mov res, ax
end_multiplication_process:
ret
multiplication_process endp
```

end_multiplication_process, kết thúc hàm con, ngược lại thực hiện lệnh tiếp theo.

- Dòng 554: Nạp giá trị biến operand1 vào AX.
- Dòng 555: Nạp giá trị biến operand2 vào BX.
- Dòng 556: Thực hiện phép nhân sử dụng hàm MUL BX. Đây là phép nhân 16 bit. Khi đó chương trình sẽ thực hiện lấy AX * BX sau đó lưu kết quả vào DXAX. Phép nhân sẽ ảnh hưởng đến cờ carry. Nếu CF = 1 tức là phép nhân có nhớ ra khỏi bit cao nhất hay kết quả phép nhân vượt quá 16 bit.
- Dòng 557: Nếu CF = 0, thực hiện nhảy đến store_multiplication_res để lưu lại kết quả phép nhân. Ngược lại thực hiện lệnh tiếp theo.
- Dòng 558: Nạp giá trị '1' vào biến is_res_overflow đánh dấu kết quả vượt quá giới hạn 16 bit.
- Dòng 559: Nhảy đến nhãn end_multiplication_process để kết thúc hàm con.
- Dòng 561: Nạp giá trị AX vào biến res.
- Dòng 563: Quay lại chương trình đã gọi nó.

15. Hàm con subtraction_process dùng để thực hiện phép tính trừ.

- Dòng 567: So sánh biến operator với kí tự '-'
- Dòng 568: Nếu operator khác '-' thực hiện nhảy đến end_subtraction_process để kết thúc hàm con.
- Dòng 570: Nạp giá trị operand 1 vào AX.
- Dòng 571: Nạp giá trị operand2 vào BX.
- Dòng 572: So sánh AX với BX.

```
subtraction_process proc
cmp operator, '-'
              cmp operator,
              jne end_subtraction_process
569
570
571
              mov ax, operand1
              mov bx, operand2
              cmp ax, bx
              jl mark_signed:
574
575
576
              sub ax, operand2
              jmp store_subtraction_res
         mark_signed:
              mov is_res_signed, 1
              mov ax, operand2
              sub ax.operand1
580
         store_subtraction_res
581
              mov res.ax
         end_subtraction_process:
              ret
584 subtraction_process endp
```

- Dòng 573: Nếu AX < BX nhảy đến nhãn mark_signed để đánh dấu số âm.
- Dòng 574: Thực hiện lấy AX operand2 sau đó nạp kết quả vào AX.
- Dòng 575: Nhảy đến store_subtraction_res để lưu lại kết quả.
- Dòng 577: Nạp giá trị '1' vào biến is_res_signed, đánh dấu kết quả phép trừ là số âm.
- Dòng 578: Nạp giá trị biến operand2 vào AX.
- Dòng 579: Thực hiện AX operand1 sau đó lưu vào thanh ghi AX.
- Dòng 581: Nạp giá trị AX vào res, res lưu kết quả là trị tuyệt đối của phép trừ.
- Dòng 583: Quay lại chương trình đã gọi hàm này.

16. Hàm con divide_process dùng để thực hiện phép tính chia.

- Dòng 587: So sánh operator với kí tư '/'.
- Dòng 588: Nếu operator khác '/', nhảy đến hàm end_divide_process để kết thúc hàm con. Ngược lại, thực hiện lệnh tiếp theo.
- Dòng 589: Nạp giá trị operand1 vào AX.
- Dòng 590: Nạp giá trị operand2 vào BX.
- Dòng 591: So sánh BX với
 0.

```
586 divide_process proc
             cmp operator,
588
             jne end_divide_process
589
             mov ax, operand1
590
             mov bx, operand2
             cmp bx, 0
je mark_divided_by_0
591
             mov dx,0
593
594
             div bx
595
             mov res ,ax
596
             mov remainder, dx
597
             jmp end_divide_process
599
        mark_divided_by_0:
600
             mov is_divided_by_0, 1
        end_divide_process:
601
602
             ret
603 divide_process endp
```

Dòng 592: Nếu BX = 0, nhảy đến nhãn mark_divided_by_0.

- Dòng 593: Nạp giá trị '0' vào DX. Do khi thực hiện phép chia 16 bit, chương trình sẽ thực hiện lấy DXAX / toán hạng 16 bit => Để chia AX cho BX cần đưa DX về 0 để đảm bảo kết quả thực hiện đúng.
- Dòng 594: Thực hiện phép chia DXAX cho BX. Khi đó kết quả phép chia sẽ bao gồm thương được lưu tại AX, số dư lưu tại DX.
- Dòng 595: Nạp giá trị AX vào biến res (thương).
- Dòng 596: Nạp giá trị DX vào biến remainder (du).
- Dòng 597: Nhảy đến nhãn end_divide_process để kết thúc hàm con.
- Dòng 600: Nạp giá trị '1' cho biến is_divided_by_0 để đánh dấu đây là phép chia cho 0.
- Dòng 602: Quay lại chương trình đã gọi hàm này.

17. Chương trình con print_res được sử dụng để in ra kết quả và các thông báo kèm theo (nếu có).

- Dòng 606: So sánh biến is_res_overflo w với '1'.
- Dòng 607: Nếu is_res_overflow = 1, thực hiện nhảy đến nhãn overflow_res, ngược lại thực hiện lệnh tiếp theo.
- Dòng 609: So sánh biến is_res_signed với '1'.
- Dòng 610: Nếu is_res_signed = 1, thực hiện nhảy đến nhãn signed_res, ngược lại thực hiện lệnh tiếp theo.
- Dòng 612: So sánh is_divided_by_0 với '1'.
- Dòng 613: Nếu is_divided_by_0 = 1, nhảy đến nhãn divided_by_0, ngược lại thực hiện câu lệnh tiếp theo.

```
605 print_res proc
             cmp is_res_overflow, 1
607
             je overflow res
608
609
             cmp is res signed, 1
610
             je signed_res
611
             cmp is_divided_by_0, 1
612
613
             je divided by 0
614
             mov ah, 02h
615
616
             mov bh, 0
617
             mov dh, res_pos_x
618
             mov dl.
                     res_pos_y
             int 10h
619
             lea bx, res
             call print_number
             call print_remainder
             jmp end_print_res
```

- Dòng 615: Nạp giá trị '2' cho AH.
- Dòng 616: Nạp giá trị '0' cho BH.
- Dòng 617: Nap giá trị biến res_pos_x cho DH.
- Dòng 618: Nạp giá trị biến res_pos_y cho DL.
- Dòng 619: Gọi hàm 2 của ngắt 10h để thực hiện di chuyển con trỏ về vị trí res_pos_x, res_pos_y trên màn hình.
- Dòng 620: Nạp địa chỉ biến res vào BX. (truyền tham số cho hàm con **print_number)**.

- Dòng 621: Goi hàm con **print number** để in ra res.
- Dòng 622: Gọi hàm con **print_remainder** để in ra số dư (nếu có).

signed res:

mov ah,

mov bh,

mov ah, ?

lea bx, res

mov dl.

int 21h

overflow_res:

divided_by_0:

end_print_res:

ret

02h

mov dh, res_pos_x mov dl, res_pos_y int 10h

call print_number

jmp end_print_res

jmp end_print_res

call print_overflow_num_noti

call print_divided_by_0_noti

Dòng 623: Thực hiện nhảy đến nhãn end_print_res.

626

627

630 631

632

633

634

635

636

637

638 639

640

641

642

643

644 645

646 647

648

```
• Dòng 626: Nap giá
   trị '2' vào AH.
```

- Dòng 627: Nap giá trị '0' vào BH.
- Dòng 628: Nap giá trị biến res_pos_x vào DH.
- Dòng 629: Nap giá trị biến res_pos_y vào DL.
- Dòng 630: Thực hiện hàm 2 của ngắt INT 10h để di chuyển con trỏ về vi tri res_pos_x, res_pos_y.
- Dòng 632: Nap giá trị '2' vào AH.
- Dòng 633: Nap giá trị kí tự '-' vào DL.
- Dòng 634: Thực hiện hàm 2 của ngắt INT 21h để in ra kí từ DL
- Dòng 635: Nap địa chỉ biến res cho BX là đầu vào của hàm **print number**.

649 print_res endp

- Dòng 636: Gọi hàm **print_number** để in ra biến res.
- Dòng 637: Nhảy đến nhãn end_print_res để kết thúc hàm con.
- Dòng 640: Gọi hàm **print_overflow_noti** để in ra thông báo kết quả vượt quá giới hạn.
- Dòng 641: Nhảy đến nhãn end_print_res để kết thúc hàm con.
- Dòng 644: Gọi hàm **print_divided_by_0_noti** để in ra thông báo đây là phép chia cho 0, không hợp lệ.
- Dòng 648: Quay lại chương trình đã gọi hàm con này.

18. Hàm con print_number.

- Dòng 654: Nạp giá trị ô nhớ tại địa chỉ DS:BX vào AX.
- Dòng 655: Nạp giá trị '10' vào BX.
- Dòng 656: Nạp giá trị '0' vào CX, được sử dụng để xác định lượng chữ số cần in.
- Dòng 659: Nạp giá trị '0' cho DX đảm bảo thực hiện chia 16 bit với số bị chia là thương của phép tính trước.

```
651
    print_number proc
652
         ;Dau vao: bx-> dia chi bien can in
653
         ;Dau ra: bien can in co gia tri moi
654
655
656
         mov cx. 0
657
         divide:
658
             mov dx, 0
659
660
             div bx
661
             push dx
662
             inc cx
663
             cmp ax, 0
664
             je print_char
665
             jmp divide
666
667
         print_char:
668
             pop dx
                      30h
             add dl,
669
670
             mov ah.
671
             int 21h
672
             dec cx
             cmp cx,
             jne print_char
675
             ret
676 print_number endp
```

- Dòng 660: Thực hiện phép chia DXAX cho DX.
- Dòng 661: Lưu tạm giá trị DX vào stack, khi đó giá trị của DX chính là giá trị số dư (theo cấu trúc hàm DIV).
- Dòng 662: Tăng giá trị CX.
- Dòng 663: So sánh AX với 0 (tức so sánh thương của phép chia với 0).
- Dòng 664: Nếu AX = 0, nhảy đến nhãn print_char, ngược lại chạy lệnh tiếp theo.
- Dòng 665: Thực hiện nhảy đến nhãn divide.
- Dòng 668: Thực hiện lấy các giá trị đã lưu tạm vào stack từ lệnh 661 trước đó, đây chính là giá trị các chữ số của số cần in.
- Dòng 669: Thực hiện phép công DL + 30h sau đó lưu vào DL, sử dụng để chuyển từ số sang kí tự ASCII.
- Dòng 670: Nạp giá trị '2' vào AH.
- Dòng 671: Gọi hàm 2 ngắt INT 21h để thực hiện in kí tự có giá trị DL lên màn hình.
- Dòng 672: Giảm giá trị CX đi 1.
- Dòng 673: So sánh CX với '0'.
- Dòng 674: Nếu CX khác '0', nhảy đến nhãn print_char.
- Dòng 675: Quay trở lại chương trình đã gọi hàm này.

19. Hàm con print_remainder để in ra số dư nếu có.

- Dòng 679: So sánh operator với kí tư '/'
- Dòng 680: Nêu operator khác '/' thực hiện nhảy đến nhãn end_print_remainder.
- Dòng 681: Nap giá tri '2' vào AH.
- Dòng 682: Nạp giá trị '0' vào DH.

```
print_remainder proc
679
              cmp operator,
680
              jne end_print_remainder
681
              mov ah. 02h
682
              mov bh.
683
              mov dh, remainder_pos_x
684
                       remainder_pos_y
              mov dl.
685
             lea bx, remainder
call print_number
686
687
688
         end_print_remainder:
689
             ret
690 print_remainder endp
```

- Dòng 683: Nap giá tri biến remainder pos x vào DH.
- Dòng 684: Nap giá tri biến remainder pos y vào DL.
- Dòng 685: Thực hiện hàm 2 của ngắt INT 10h để di chuyển con trỏ đến vị trí remainder_pos_x, remainder_pos_y.
- Dòng 686: Nạp giá trị địa chỉ biến remainder vào BX là tham số của hàm print_number.
- Dòng 687: Gọi hàm **print_number** để in ra số dư.
- Dòng 689: Quay lai chương trình đã goi hàm này.

20. Hàm con input_restart_selection để xác định người dùng có muốn thực hiện tiếp chương trình không.

- Dòng 693: Goi hàm print restart noti để in ra thông báo.
- Dòng 695: Nạp giá trị '2' vào AH.
- Dòng 696: Nap giá tri '0' vào BH.
- Dòng 697: Nap giá tri biên input_pos_x vào DH.
- Dòng 698: Nap giá tri biến input_pos_y vào DL.
- Dòng 699: Thực hiện

```
input_restart_selection proc
693
             call print_restart_noti
         init_input_restart_selection:
694
695
             mov ah, 02
             mov bh, 0
696
697
             mov dh, input_pos_x
698
             mov dl, input_pos_y
699
             int 10h
700
             mov ah,
             int 21h
             cmp al.
             je restart
704
705
             cmp al.
             je terminate
706
             call print_wrong_format_noti
             jmp init_input_restart_selection
709
             mov is_restart_selected, 1
710
711
712
             jmp end_input_restart
         terminate:
             mov is_restart_selected, 0
         end_input_restart:
714
715 input_restart_selection endp
```

hàm 2 của ngắt INT 10h để di chuyển con trỏ đến vị trí input_pos_x, input pos y.

Dòng 700: Nap giá tri '1' vào AH.

- Dòng 701: Thực hiện hàm 1 của ngắt INT 21h để nhập một kí tự, lưu tại AL.
- Dòng 702: So sánh AL với kí tự '1'
- Dòng 703: Nếu AL bằng kí tự '1', nhảy đến nhãn restart, nếu không. thực hiện lệnh tiếp theo.
- Dòng 704: So sánh AL với kí tự '2'
- Dòng 705: Nếu AL bằng kí tự '2', nhảy đến nhãn terminate, nếu không, thực hiện lệnh tiếp theo.
- Dòng 706: Gọi hàm **print_wrong_format_noti** để thông báo nhập sai giá trị cho phép.
- Dòng 707: Thực hiện nhảy đến nhãn init_input_restart_selection để thực hiện nhập lại.
- Dòng 709: Nạp giá trị '1' cho biến is_restart_selected.
- Dòng 710: Nhảy đến nhãn end_input_restart để chuẩn bị kết thúc hàm con.
- Dòng 712: Nap giá trị '0' cho biến is_restart_selected.
- Dòng 714: Quay trở lại chương trình đã gọi hàm này.