

PROCEDIMIENTO LOTO



IDENTIFICACIÓN



1.- Conocer los puntos de bloqueo



2.- Conocer los puntos de encendido y apagado del equipo



3.- Conocer a los dueños de equipo

BLOQUEO



4.- Informar al personal sobre inicio de bloqueo



5.- Detener máquina desde panel de control




6.- Cerrar válvulas y llevar selectores a modo off



7.- Instalar dispositivos de bloqueo

PRUEBA



8.- Eliminar energía residual (Despiche)



EXCOMPANIES OF THE PROPERTY OF

9.- Verificar energía cero



10.- Ejecutar tarea planificada