

Reporte de servicio / diagnóstico

Documento manual (formato HSC)

Datos generales

Cliente: Holiday InnAtención: Ing UrielDepartamento: CafeteruaFecha: 2025-08-17ID_Reporte: Holiday_Inn-2025-08-17Ronda: ronda 1

Dirección: -

Trabajo realizado / Diagnóstico

reparacion de motor

Observaciones

quedo funciondo

Partes utilizadas

#	Descripción	Cant.	Precio unit.	Importe
1	compresor		\$5,00	
			Total	\$0,00

Notas y recomendaciones					
revisar cada 3 meses					

Reporte fotográfico



HSC • Soporte y Mantenimiento • contacto@hsc.mx • +52 (442) 000 0000