# Übung – Übersetzungen und Getriebe


- 2. Das Schneckenrad eine Kleinlastkrans hat 60 Zähne. Schneckenrad mit Seiltrommel werden von einer zweigängigen Schnecke mit 900 min<sup>-1</sup> angetrieben.
  - a) Wie groß ist die Drehzahl des Schneckenrades?
  - b) Mit welcher Geschwindigkeit wird eine Last hochgezogen, wenn die Seiltrommel einen Durchmesser d = 200 mm hat?

#### Lösung:

a) 
$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \rightarrow n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{z_2} = \frac{900 \,\text{min}^{-1} \cdot 2}{60} = \underline{30 \,\text{min}^{-1}}$$

b) 
$$v = \pi \cdot d \cdot n = \pi \cdot 0.2 \text{ m} \cdot 30 \text{ min}^{-1} = 18.85 \text{ m/min}$$

- 3. Ein Stufenloser Elektromotor treibt über ein zweistufiges Getriebe die Spindel einer Handbohrmaschine an. Die Stirnräder haben die Zähnezahlen  $z_1$  = 10,  $z_2$  = 52,  $z_3$  = 24,  $z_4$  = 36,  $z_5$  = 16 und  $z_6$  = 44. An der Spindel stehen zwei Drehzahlen zur Verfügung. Berechnen Sie
  - a) die Übersetzungsverhältnisse i1 und i2 der Getriebestufen,
  - b) die maximale Spindeldrehzahl, wenn der Elektromotor eine Drehzahl von 6000 min<sup>-1</sup> besitzt.



### Lösung:

a) 
$$i_1 = \frac{z_2}{z_1} = \frac{52}{10} = \frac{5.2}{10} = \frac{z_4}{z_3} = \frac{36}{24} = \frac{1.5}{24} = \frac{z_6}{z_5} = \frac{44}{16} = \frac{2.75}{2}$$

$$i_{12} = i_1 \cdot i_2 = 5, 2 \cdot 1, 5 = \underline{7,8}$$
  $i_{13} = i_1 \cdot i_3 = 5, 2 \cdot 2, 75 = \underline{14,3}$ 

b) 
$$i = \frac{n_a}{n_e} \rightarrow n_e = \frac{n_a}{i} \rightarrow n_{e, max} = \frac{n_{a, max}}{i_{12}} = \frac{6000}{7.8} \, min^{-1} = \frac{769,23 \, min^{-1}}{100}$$

- 4. Ein Motor mit der Drehzahl 960 min<sup>-1</sup> treibt über ein vierrädriges Getriebe mit den Zähnezahlen nach Skizze eine Winde mit einem Trommeldurchmesser von 300 mm an. Gesucht:
  - a) das Übersetzungsverhältnis,
  - b) die Trommeldrehzahl,
  - c) die Hubgeschwindigkeit.

## Lösung:

a) 
$$i = \frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3} = \frac{60 \cdot 80}{15 \cdot 20} = \underline{16}$$

b) 
$$i = \frac{n_a}{n_c} = \frac{n_M}{n_T} \rightarrow n_T = \frac{n_M}{i} = \frac{960}{16} \text{min}^{-1} = \frac{60 \text{ min}^{-1}}{16}$$

c) 
$$v = v_{aT} = \pi \cdot d_T \cdot n_T = \pi \cdot 0.3 \text{ m} \cdot 60 \text{ min}^{-1} = \underline{56.55 \text{ m/min}}$$

