การจัดลำดับงานโดยกฎความสำคัญ

วชิรพงษ์ สาลีสิงห์* wachirapong@ftpi.or.th

ในกรณีที่มีเครื่องจักรหรือสถานีการทำงานเดียว วิธีการจัดลำดับงานที่เหมาะสมหมายถึงการจัดลำดับของการ ทำงานที่ทำให้เวลาในการทำงานทั้งหมด (Total Lead Time) สั้นที่สุด สามารถกระทำได้โดยใช้เทคนิคของการจัดลำดับ งานโดยใช้กฎความสำคัญ (Priority Rule for Dispatching Jobs) ซึ่งกระทำโดยการจัดงานตามลักษณะ 4 แบบ ได้แก่ FCFS, SPT, EDD และ LPT แล้วทำการเปรียบเทียบการจัดงานในแต่ละลักษณะจากค่าดัชนีชี้วัด 4 ตัว คือ Average Completion Time, %Utilization, Average Number of Jobs in System และ Average Job Lateness จากนั้นจึงเลือก ลักษณะของการจัดงานที่ทำให้ค่าดัชนีดังกล่าวดีที่สุด แต่โดยปกติแล้วค่าดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถระบุลงไปได้อย่าง เด่นชัดว่าการจัดงานตามลักษณะใดจะดีที่สุด เพราะโดยมากแล้วการจัดงานในแต่ละลักษณะมักจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นเพื่อตัดสินใจเลือกลักษณะที่เหมาะสมในการจัดลำดับของการทำงาน เราจึงใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบลำดับชั้นเชิง วิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) เข้ามาช่วยในการตัดสินใจเลือกลักษณะของการจัดลำดับงานให้ สอดคล้องกับความต้องการของเรามากขึ้น

1. การจัดลำดับงานโดยใช้กฎความสำคัญ (Priority Rule for Dispatching Jobs)

สำหรับงานที่ผ่านการทำงานเพียงขั้นตอนเดียวหรือสถานีการทำงานเดียว เช่น การผ่านชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC หรือ เครื่องจักรอื่นๆ การวางแผนการผลิตของสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนเดียว หรือ ลักษณะการทำงานใดๆ ก็ ตามที่เสร็จสิ้นภายในหนึ่งขั้นตอนของการทำงานหรือในหนึ่งสถานีการทำงาน เราสามารถจัดลำดับงานให้เหมาะสม ซึ่ง หมายถึง การจัดลำดับงานที่ทำให้เวลาโดยรวมทั้งหมดของการทำงาน (Total Lead Time) สั้นที่สุดโดยใช้เทคนิคของการจัดลำดับงานโดยใช้กฎความสำคัญ ซึ่งกระทำได้โดยการจัดงานใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 First Come First Serve: FCFS

เป็นการจัดลำดับงานโดยให้ทำงานที่เข้ามาก่อนเป็นอันดับแรกและทำงานที่เข้ามาทีหลังเป็นอันดับต่อไป ซึ่งหาก พิจารณาจากเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการผลิตแล้ว วิธี FCFS จะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของความเป็น ธรรมแล้ว งานที่เข้าก่อนก็ควรจะได้รับการปฏิบัติก่อน ซึ่งข้อเสียที่เด่นชัดของการจัดงานตามวิธีดังกล่าวคืองานที่ใช้เวลาทำ มากจะทำให้งานอื่นๆ ที่ตามมาต้องคอยนาน โดยทั่วไปแล้ววิธีการจัดงานแบบ FCFS เหมาะกับงานด้านการให้บริการ เช่น งานร้านอาหาร โรงภาพยนต์ และธนาคาร เป็นต้น

1.2 Shortage Processing Time: SPT

หมายถึงการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานโดยให้ทำงานที่ใช้เวลาสั้นที่สุดก่อนแล้วจึงค่อยทำงานที่ใช้เวลา มากเป็นลำดับถัดไป จะเห็นได้ว่า SPT เป็นวิธีที่มุ่งในการลดเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและพยายามทำให้งานต่างๆ ออกจากระบบการผลิตไปให้เร็วที่สุด ข้อดีของการจัดงานแบบ SPT คือ เวลาโดยเฉลี่ยของงานในระบบจะต่ำที่สุดทำให้เกิด สินค้าคงเหลือในระหว่างการผลิตน้อยและสามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ แต่ข้อเสียของ SPT คืองานที่ใช้เวลาในการ ผลิตนานๆ มักถูกผลักไปอยู่ในอันดับท้ายทำให้มีเกิดการรอคอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดมีงานใหม่เข้ามาแทรกอยู่ เสมอๆ และเป็นงานที่ใช้เวลาน้อยกว่า ซึ่งหากใช้ SPT ในการจัดลำดับ งานที่เข้ามาแทรกก็จะได้รับการจัดอันดับให้ทำก่อน ทำให้งานที่ใช้เวลาในการผลิตนานๆ เกิดการรอคอยที่นานมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

*หัวหน้าฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

1.3 Earliest Due Date: EDD

หมายถึงการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานโดยให้ทำงานที่มีกำหนดส่งมอบเร็วที่สุดก่อนแล้วจึงค่อยทำงานที่มี กำหนดส่งมอบนานกว่าเป็นลำดับถัดไป โดยทั่วไปแล้ว EDD เป็นวิธีที่มุ่งเน้นลดการล่าซ้าจากกำหนดการส่งมอบงาน ถึง แม้ว่าวิธีนี้จะดูสมเหตุสมผลและเป็นวิธีที่นิยมใช้ปฏิบัติกันโดยทั่วไปก็จริง แต่วิธีการดังกล่าวอาจทำให้มีจำนวนงานที่เข้ามา ในระบบมากกว่าวิธีการอื่นๆ (หมายถึง พนักงานจะมีงานยุ่งอยู่ตลอดเวลา) และทำให้เกิดสินค้าคงเหลือระหว่างผลิตสูง เนื่องจากในการจัดลำดับการทำงานตามหลักของ EDD นั้นไม่ได้มีการนำเอาเวลาที่ใช้ในการทำงานมาพิจารณาร่วมด้วย 1.4 Longest Processing Time: LPT

หมายถึงการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานโดยให้ทำงานที่ใช้เวลามากที่สุดเป็นอันดับแรกแล้วจึงค่อยทำงานที่ ใช้เวลาน้อยกว่าเป็นอันดับถัดมา โดยทั่วไปแล้ว LPT มักจะเป็นวิธีที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตมาก กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ เพราะการจัดงานแบบ LPT มักทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตงานทั้งหมดนานและยังทำให้ ประสิทธิภาพการใช้งานทรัพยากรด้านการผลิต (เครื่องจักร กำลังคน ฯลฯ) ต่ำอีกด้วย แต่ข้อดีของการจัดงานแบบ LPT ประการหนึ่งก็คือสามารถสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานได้เนื่องจากเมื่องานยากๆ ที่ใช้เวลานานผ่าน ไปแล้วก็จะเหลือแต่งานง่ายๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน ทำให้กำลังใจในการทำงานดีขึ้น

2. ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญ

เกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกการจัดลำดับของงานตามแบบหนึ่งแบบใดใน 4 แบบดังกล่าวข้างต้น สามารถ พิจารณาได้จากค่าดัชนีชี้วัด 4 ตัวดังต่อไปนี้

2.1 Average Completion Time

คือเวลาโดยเฉลี่ยทั้งหมดของการแล้วเสร็จของงาน ซึ่งหาได้จากการนำเอาเวลาที่ใช้ในการทำงาน (Processing Time) และเวลาที่ต้องรอคอยการเข้าผลิต (Idle Time) ของทุกๆ งานมารวมกัน ซึ่งเรียกรวมกันว่า "เวลาทั้งหมดในการ ทำงาน" (Total Flow Time) แล้วนำเวลาดังกล่าวนี้มาหารด้วยจำนวนงานทั้งหมดที่มี ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของการทำงานในงาน แต่ละงาน หรือสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้

2.2 %Utilization

เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการผลิตโดยจะเน้นหนักในเรื่องของเวลาที่ต้องสูญเสียไป เนื่องจากการรอคอย (Idle Time) เป็นสำคัญ ซึ่งหากจัดลำดับความสำคัญในการทำงานได้ดีก็จะส่งผลให้เวลาที่ต้องรอ คอยการผลิตของแต่ละงานลดน้อยลงและทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรในการผลิตต่างๆ สูงตามไปด้วย ในการหาค่าดัชนี Utilization สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้

Total Processing Time = เวลาที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดของแต่ละงานรวมกัน

Total Flow Time = เวลาที่ใช้ในการทำงานบวกกับเวลาที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการรอคอยของแต่ละงานรวมกัน

2.3 Average No. Of Jobs In System

คือค่าเฉลี่ยของจำนวนงานที่เข้ามาในระบบต่อหน่วยเวลา เป็นดัชนีที่ชี้วัดปริมาณภาระงานที่มีแก่พนักงานว่ามาก น้อยเพียงใด ในบางครั้งการจัดลำดับของการทำงานในแบบต่างๆ อาจจะให้เวลาแล้วเสร็จของงานเท่าๆ กัน แต่ถ้าหากมา พิจารณาดูที่ค่าดัชนีดังกล่าวนี้อาจพบว่าวิธีการจัดลำดับงานแบบหนึ่งอาจให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนงานที่ทำต่อหน่วยเวลาสูง กว่าอีกแบบหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าในการจัดงานแบบที่ให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนงานที่ทำต่อหน่วยเวลาสูงนั้นพนักงานจะมี ภาระงานหนัก (งานยุ่ง) มากกว่าแบบที่ให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนงานที่ทำต่อหน่วยเวลาน้อยกว่า ในการหาค่าดัชนีดังกล่าว สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้

2.4 Average Job Lateness

หมายถึงค่าเฉลี่ยของการล่าช้าของงานแต่ละงานเมื่อเทียบกับกำหนดแล้วเสร็จ (Due Date) ค่าดัชนีตัวนี้มักได้รับ ความสนใจมากเป็นพิเศษ เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วการจัดงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการลดการส่งมอบงานที่ล่าช้ามัก เป็นสิ่งสำคัญเสมอ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม หากเรามุ่งความสนใจในดัชนีชี้วัดตัวนี้มากจนเกินไปโดยไม่พิจารณาถึงค่าดัชนีตัว อื่นๆ ประกอบ แน่นอนว่าประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตย่อมต่ำแน่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการส่งมอบงานที่ล่าช้าเลยก็ตาม ที่ ในการหาค่าดัชนี Average Job Lateness สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้


Total Late Days คือจำนวนวันทั้งหมดในการส่งมอบงานที่ล่าช้ากว่ากำหนดของทุกงานรวมกัน No. Of Jobs คือจำนวนงานทั้งหมดที่มีในสถานีการทำงานนั้น

3. การตัดสินใจเลือกการจัดงานที่เหมาะสม

เมื่อเราทดลองจัดงานทั้งหมดที่มีเข้ามาในสถานีการผลิตตามลักษณะของการจัดงานทั้ง 4 ชนิดแล้ว คือ FCFS, SPT, EDD และ LPT และได้ทำการหาค่าดัชนีตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวอันได้แก่ Average Completion Time, %Utilization, Average No. Of Jobs In The System และ Average Job Lateness สำหรับการจัดงานในแต่ละแบบเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ขั้นตอนถัดไปซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุด คือเราจะมาทำการเปรียบเทียบลักษณะของการจัดงานในแต่ละแบบว่าแบบใดให้ภาพรวมของประสิทธิภาพในการผลิตดีที่สุด ซึ่งทำได้โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีชี้วัดทั้งสี่ตัวของการจัดงานในแต่ละแบบประกอบกัน หากการจัดงานแบบไดให้ภาพรวมของดัชนีชี้วัดทั้งสี่ตัวดีที่สุดก็ควรเลือกการจัดงานแบบ ดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเลือกวิธีการจัดงานที่เหมาะสมนั้นไม่อาจกระทำได้โดยง่าย เนื่องจากการจัดงานใน แต่ละลักษณะมักจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียปนกันไป ทำให้ค่าดัชนีชี้วัดทั้งสี่ตัวไม่อาจจะชี้ขัดลงไปได้ว่าวิธีการจัดงานแบบใดดี ที่สุด ทางออกของการแก้ปัญหาในจุดนี้คือการเลือกใช้เทคนิคของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยทำให้การเลือกวิธี การจัดงานที่เหมาะสมเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการมากขึ้น ซึ่งเทคนิคที่ว่านี้ก็คือ กระบวนการตัดสินใจลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ซึ่งเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมใช้

กันอย่างแพร่หลายในแขนงของการตัดสินใจต่างๆ มากมาย สำหรับรายละเอียดของเทคนิคการตัดสินใจดังกล่าวคงจะขอ ละไว้ไม่กล่าวถึงในที่นี้ แต่ขอให้ศึกษาเองจากตำราทางด้าน AHP ที่มีอยู่มากมายในขณะนี้

ในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดงานที่เหมาะสมภายใต้หลัก AHP เราสามารถสร้างแบบจำลองของลำดับชั้นในการ ตัดสินใจได้ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1: แบบจำลองที่ใช้ในการเลือกการจัดงานที่เหมาะสม

จากรูปที่ 1 พบว่าในการเลือกการจัดงานที่เหมาะสมใน 4 แบบ (O1-O4) ประกอบไปด้วยเกณฑ์การตัดสินใจทั้ง หมด 4 ตัวด้วยกัน (C11-C14) ซึ่งก็คือค่าดัชนีชี้วัดต่างๆ ทั้ง 4 ตัวนั่นเอง ในการเปรียบเทียบลักษณะของการจัดงานทั้ง 4 วิธีภายใต้เกณฑ์การตัดสินหนึ่งๆ กระทำได้โดยการพิจารณาค่าดัชนีชี้วัดของเกณฑ์การตัดสินใจที่เรากำลังให้ความสนใจ แล้วทำการเปรียบเทียบว่าในแต่ละแบบของจัดงานแบบต่า ๆ นั้น ค่าดัชนีดังกล่าวต่างกันเป็นกี่เท่า เช่น หากเรากำลังตัดสิน ใจเลือกการจัดงานที่เหมาะสมภายใต้เกณฑ์ C11 ดังนั้นหากจะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการจัดงานแบบ FCFS และ SPT ภายใต้เกณฑ์ C11 ก็ทำได้โดยการนำค่าดัชนีชี้วัด C11 ของการจัดงานแบบ FCFS ตั้งแล้วหารด้วยค่าดัชนีชี้วัด C11 ของการจัดงานแบบ SPT เราก็จะได้คำตอบว่าภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจ C11 นั้น การจัดงานแบบ SPT ดีกว่า FCFS กี่ เท่า เป็นต้น

ในส่วนของการกำหนดน้ำหนักของเกณฑ์การตัดสินใจหลักแต่ละตัว (C11-C14) สามารถกระทำได้โดยการ พิจารณาดูจากนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ เช่น เมื่อเทียบระหว่างเกณฑ์ C11 กับเกณฑ์ C14 แล้ว นโยบายของบริษัท ต้องการเน้นที่การส่งมอบให้เกิดความล่าช้าน้อยที่สุดเป็นสำคัญมากกว่าการให้ความสำคัญต่อเวลาที่ใช้ในการผลิต ดังนั้น จากนโยบายดังกล่าวนี้ น้ำหนักของเกณฑ์ C14 จึงควรมากกว่าเกณฑ์ C11 โดยจะมากกว่าเป็นกี่เท่าสามารถทำการสำรวจ ความเห็นของผู้บริหารในระดับต่างๆ

4. กรณีศึกษาในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน

เพื่อความเข้าใจในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน จึงขอยกกรณีศึกษาของการทำงานในสถานีการ ผลิตแห่งหนึ่งทึ่งมีจำนวนงานและรายละเคียดของเวลาในการทำงานรวมถึงกำหนดส่งดังตารางที่ 1

,		PROCESSING TIME	JOB DUE DATE
	JOB	(DAYS)	(DAYS)
,	А	6	8
	В	2	6
	С	8	18
	D	3	15
	Е	9	23
L'			

ตารางที่ 1: แสดงรายละเอียดของงานในสถานีการผลิต

ในขั้นแรกเราต้องทดลองจัดลำดับของงานที่เข้ามาในสถานีการผลิตดังกล่าวตามลักษณะทั้ง 4 แบบ และหาค่าดัชนี ชี้วัดทั้ง 4 ตัว ในแต่ละแบบด้วย ซึ่งสามารถกระทำได้ดังแสดงในตารางที่ 2 สำหรับการจัดงานในแบบ FCFS ตารางที่ 3 สำหรับการจัดงานแบบ SPT ตารางที่ 4 สำหรับการจัดงานแบบ EDD และ ตารางที่ 5 สำหรับการจัดงานแบบ LPT

JOB	PROCESSING TIME	FLOW TIME	JOB DUE DATE	JOB LATENESS		
	(DAYS)		(DAYS)			
А	6	6	8	0		
В	2	8	6	2		
С	8	16	18	0		
D	3	19	15	4		
Е	9	28	23	5		
TOTAL	28	77		11		
		FCFS				
Average (Completion Time	= 77 / 5 = 1	5.4 Days			
(Sum of Total Flow Time / No. of Jobs)						
Utilization		= 28 / 77 = 3	6.4%			
(Total Processing Time / Sum of Total Flow Time)						
Average I	No. of Jobs in System	= 77 / 28 = 2	.75 Jobs			
(Sum of Total Flow Time / Total Processing Time)						
Average .	Job Lateness	= 11 / 5 = 2	.2 Days			
(Total Late Days / No of Jobs)						

D	3	5	15	0	
Α	6	11	8	3	
С	8	19	18	1	
Е	9	28	23	5	
TOTAL	28	65		9	
		SPT			
Average Comp	pletion Time		= 65 / 5 = 13	B Days	
(Sum of Total Flow Time / No. of Jobs)					
Utilization		= 28 / 65 = 43	3.1%		
(Total Processing Time / Sum of Total Flow Time)					
Average No. o	of Jobs in System		= 65 / 28 = 2.	32 Jobs	
(Sum of Total Flow Time / Total Processing Time)					
Average Job L	_ateness	= 9 / 5 = 1.	8 Days		
(Total Late Days / No of Jobs)					
-					

JOB PROCESSING TIME FLOW TIME JOB DUE DATE JOB LATENESS

ตารางที่ 2: FCFS

ตารางที่ 3: SPT

JOB	PROCESSING TIME	FLOW TIME	JOB LATENESS				
	(DAYS)		(DAYS)				
В	B 2 2		6	0			
Α	6	8	8	0			
D	3	11	15	0			
С	8	19	18	1			
Е	9	28	23	5			
TOTAL	28	68		6			
EDD							
Average (Completion Time	= 68 / 5 = 13	3.6 Days				
(Sum of Total Flow Time / No. of Jobs)							
Utilization		= 28 / 68 = 4	1.2%				
(Total Processing Time / Sum of Total Flow Time)							
Average N	No. of Jobs in System	= 68 / 28 = 2.	.43 Jobs				
(Sum of Total Flow Time / Total Processing Time)							
Average J	lob Lateness	= 6 / 5 = 1.	.2 Days				
(Total Late	(Total Late Days / No of Jobs)						

JOB	PROCESSING TIME	FLOW TIME	JOB DUE DATE	JOB LATENESS			
	(DAYS)		(DAYS)				
Е	9	9	23	0			
С	8	17	18	0			
Α	6	23	8	15			
D	3	26	15	11			
В	2	28	6	22			
TOTAL	28	103		48			
LPT							
Average Completion Time = 103 / 5 = 20.6 Days							
(Sum of Total Flow Time / No. of Jobs)							
Utilization = 28 / 103 = 27.2%							
(Total Processing Time / Sum of Total Flow Time)							
Average No. of Jobs in System = 103 / 28 = 3.68 Jobs							
(Sum of Total Flow Time / Total Processing Time)							
Average Job Lateness = 48 / 5 = 9.6 Days							
(Total Late Days / No of Jobs)							

ตารางที่ 4: EDD ตารางที่ 5: LPT

	FCFS	SPT	EDD	LPT
Average Completion Time	15.4	13	13.6	20.6
(Sum of Total Flow Time / No. of Jobs)				
Utilization	36.40%	43.10%	41.20%	27.20%
(Total Processing Time / Sum of Total Flow Time)				
Average No. of Jobs in System		2.32		3.68
(Sum of Total Flow Time / Total Processing Time)				
Average Job Lateness	2.2	1.8	1.2	9.6
(Total Late Days / No of Jobs)				

ตารางที่ 6: สรุปค่าดัชนีในการจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละแบบ

จากตารางที่ 6 หากเรามองดูโดยภาพรวมแล้ว SPT น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะให้ค่าดัชนีที่ดีกว่าการจัดงานในแบบ ลักษณะอื่นๆ ถึง 3 ตัว แต่หากเราพิจารณาดูที่ค่าเฉลี่ยของการล่าช้าของงานเรากลับพบว่า EDD ให้ค่าที่ดีกว่า ซึ่งอาจทำ ให้เราเกิดความสับสนได้ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายการส่งมอบที่ตรงเวลาและให้มีความล่าช้าน้อยที่สุด ดังนั้นเพื่อให้การตัด สินใจเลือกวิธีการจัดงานเป็นไปอย่างมีระบบ เราจึงใช้ AHP เข้ามาช่วยดังแสดงผลของการตัดสินใจไว้ดังตารางที่ 7

Weight	0.21	0.19	0.17	0.43	SUM
C1	C11	C12	C13	C14	
FCFS	0.25	0.25	0.25	0.23	24.1%
SPT	0.29	0.29	0.29	0.29	28.9%
EDD	0.28	0.28	0.28	0.43	34.2%
LPT	0.18	0.18	0.18	0.05	12.8%

ตารางที่ 7: แสดงตัวแบบการตัดสินใจในการเลือกการจัดงานที่เหมาะสม

จากตารางที่ 7 พบว่าน้ำหนักของเกณฑ์การตัดสินใจแต่ละเกณฑ์ดังที่แสดงในรูปที่ 1 ได้ถูกถ่วงน้ำหนักโดยเกณฑ์ C11 มีความสำคัญหรือมีน้ำหนักเท่ากับ 19%, เกณฑ์ C13 มีความสำคัญหรือมีน้ำหนักเท่ากับ 19%, เกณฑ์ C13 มีความสำคัญหรือมีน้ำหนักเท่ากับ 19%, เกณฑ์ C13 มีความสำคัญหรือมีน้ำหนักเท่ากับ 43% ตามลำดับ และในส่วนของการ เปรียบเทียบวิธีการจัดงานในแต่ละวิธีภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจหนึ่งๆ ก็ทำได้โดยการใช้การพิจารณาเปรียบเทียบจากค่า ดัชนีชี้วัดในแต่ละแบบของการจัดงานนั้น เช่น ภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจ C11 เราพบว่า SPT มีความสำคัญมากที่สุดคือ 29% และถ้าหากเราพิจารณาภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจ C14 พบว่า EDD มีความสำคัญที่สุดคือ 43% แต่ถ้าหากพิจารณา ภาพโดยรวมทั้งหมดภายใต้การถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์หลักแต่ละเกณฑ์ เช่น ความสำคัญของ FCFS คือ (0.21)(0.25)+ (0.19)(0.25)+(0.17)(0.25)+(0.43)(0.23) = 24.1% เป็นต้น ดังนั้นเราพบว่า EDD จะเป็นวิธีที่มีความสำคัญที่สุดคือ 34.2% ดังนั้นการจัดงานที่เหมาะสมในกรณีนี้คือ EDD นั่นเอง