


DIV-4 : Dégager en sécurité une personne bloquée dans un ascenseur

Cadre opérationnel et typologie d'ascenseurs

Terminologie



Différentes technologies

Electriques

Hydrauliques

Nouvelles
technologies
sans
machinerie

Electriques


Machinerie en haut

Machinerie latérale
avec local poulies
de renvoi


Machinerie en bas




Electriques



Hydrauliques



Hydrauliques



Nouvelles technologies sans machinerie




Nouvelles technologies sans machinerie



Prise parachutes

- Dispositif prévu pour **immobiliser la cabine** en descente dans le cas où la **vitesse** deviendrait supérieure à celle calculée pour l'appareil
- Ce dispositif ne peut être remis en état de fonctionnement normal que par un **technicien spécialisé**






Risque de **chute** par la **porte palière** si non verrouillée

Risques pour les personnes bloquées

Risque de **chute** lors du **dégagement de la cabine**



16

Accidentologie



Sources : Fédération Française des ascenseurs (rapports publics).



Base de données des accidents d'ascenseurs constituée en 2007:

Les cas fréquents concernent les **chutes** dans la gaine dues essentiellement :

- au non verrouillage des portes palières
- aux accès en machinerie
- à l'occasion de manœuvre de dégagement d'usagers bloqués en cabine

17





Etude de cas

7 avril 2001 à 6h30 à l'Alpe d'Huez, le petit Euan a emprunté un ascenseur, parvenu au 4^e étage. Il s'est précipité dans ce qu'il croyait être la cage d'escalier et qui était en fait l'ascenseur voisin dont la porte était restée ouverte. Euan a fait une chute de 8m dans le vide et est décédé des suites de ses blessures dans les jours qui ont suivi. L'ascenseur avait fait l'objet d'une intervention quelques heures avant, car un groupe de 12 personnes avait emprunté cet appareil conçu pour 8. Un témoin avait tenté de libérer le groupe au 4^e étage, en forçant la porte palière. En outre le gardien n'a pas été à même d'indiquer la localisation de la machinerie et a omis de contacter la société de maintenance. Les pompiers sont intervenus au 5^e, 6^e et 10^e étage et ont libéré les touristes. Ils ont vérifié les portes palières des étages sur lesquels ils étaient intervenus, ignorant l'intervention du témoin au 4^e étage. Il n'ont donc pu mettre hors tension cet appareil, et ont quitté les lieux.

Mise en examen

- **Le touriste qui a tenté de faire sortir le groupe :**
Il n'a pas averti les secours de son intervention
- **Le chef d'agrès de l'intervention :** homicide involontaire par faute caractérisée, il n'a pas procédé à la coupure ni à la vérification systématique de l'ensemble des portes palières. Il a donc exposé autrui à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer
- **Le chef du centre de secours :** Il n'a pas assuré la formation suffisante des pompiers sous ses ordres
- **La société de vacances exploitant l'immeuble :** elle n'a pas formé le réceptionniste saisonnier aux consignes à appliquer. Elle ne lui a pas remis les clés nécessaires à l'accès ainsi que pour défaut de signalisation et d'affichage des consignes.

Jugement du 17 novembre 2005

- **Le chef d'agrès de l'intervention est condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. La peine est ramenée à 3 mois en appel** au vu de son statut de SPV, des états de services très satisfaisants et que les faits se soient déroulés durant la nuit.
- **La société de vacances exploitant l'immeuble est condamnée à une amende de 150.000€** au titre de l'action publique et à verser des dommages et intérêts aux parents de la victime à ses frères et sœur, au titre de l'action civile.