Maschinen- gruppe	Schmier- übersicht	Nr. des Füllortes	Nr. des Ab- lassortes	Nr. der Kon- trollschmier.	Ölart Bezeich. Viskos. E bei 50° C	Füllmenge cca	Ė
Spindel- stock und Getriebe- kasten	Lager, Übersetzungen, Umrücker	2	4	5:9	PL-3,5 E	9,5 kg	1
Gewinde- schneid- kasten	Übers., Umrücker, Lager	10	16	12:15	S-4,7 E	4,5 kg	
Support- kasten	Übers., Lager, Leitspindel	20	22	21	S-4,7 E	3,3 kg	