




4

• ஏ/சி அமைப்பில்

இருக்கும் அடைப்புகளை நீக்குவதற்கு எனப் பிரத்யேகமான Cleaning Reagents கிடைக்கின்றன. கேபினில் இருக்கும் ஃபில்டர் தூய்மையாக இருப்பதே நல்லது. கார்களைப் பொறுத்து, இது Paper அல்லது Wire Mesh என இரு வகைகளில் இருக்கும். ஹூண்டாய் போன்ற கார்களில் Eco Coating தொழில்நுட்பம் இருப்பதால், காருக்குள்ளே மாசற்ற காற்று வருவதற்கு வழிவகை செய்யப்படும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், ஃபில்டர் Blower-க்குள்ளேயே இருக்கும் என்பதால், இதைச் சுத்தப்படுத்தும்போது Blower-யையும் சேர்த்துச் சுத்தமாக்கிவிடலாம். இதனால் ஏ/சி வென்ட்களில் காற்று தடையில்லாமல் வரும். ஆனால், இதையும் சர்வீஸ் சென்டர்களில்தான் செய்ய வேண்டும்.

5

நண்பர் ஒருவருக்கு

ஏசி நன்றாகவே வேலை செய்யவில்லை என்று குறை கூறினார். சர்வீஸ் சென்டருக்குச் சென்றபோது, புளோயர்களில் பூச்சிகள், கொசுக்கள், எறும்புகள், டிஷ்யூ பேப்பரின் துகள்கள் போன்றவை சிக்கியிருந்தன. அதனால் புளோயர் கிளீனிங் அவசியம். அங்கே என்ன நடந்திருக்கிறது? உள்ளே தின்பண்டங்கள் சாப்பிட்டுவிட்டு, டிஷ்யூ பேப்பரால் துடைத்துவிட்டு, சுத்தம் செய்யாமல் விட்டிருக்கிறார்கள். நொறுக்குத் தீனி சாப்பிட்டால் க்ளீனிங் ப்ளீஸ்!

6

சில கார்களில்

ஆட்டோமேட்டிக் ஏசி கன்ட்ரோல் இருக்கும். இது எதற்காக என்றால், ஏசி கம்ப்ரஸரை ரொம்பவும் வேலை வாங்காது. உங்களுக்குத் தேவையான டெம்பரேச்சரை செட் செய்துவிட்டு, ஆட்டோவை ஆன் செய்துவிட்டால், அந்த டெம்பரேச்சர் வந்தவுடன் கம்ப்ரஸரின் டியூட்டி முடிந்துவிடும். ஆனால் கூலிங் உங்களுக்குத் தொடர்ந்து கிடைக்கும். இதனால் கம்ப்ரஸர் பராமரிப்பும் சுலபமாகும்.

7

ஏசியில் விலை அதிகமான

பாகங்களில் பிரதானமானது Compressorதான். ஆயில் Rings-ல் லீக் ஏற்பட்டால் அல்லது Magnetic Ring/Piston ஆகியவற்றின் தேய்மானம் அதிகரித்தாலோ, Compressor செயல் இழந்துவிடும். கேபினில் இருக்கும் சூட்டை, காருக்கு வெளியே கொண்டு சேர்ப்பதே Condenser-ன் பணி. எனவே, இவை இரண்டுமே சுத்தமாக இருப்பது அவசியம். ரேடியேட்டருக்குக் கீழேதான் Condensor Unit இருக்கும் என்பதால், இதைத் தண்ணீரால் சுத்தப்படுத்த, முன்பக்க பம்பரைக் கழற்ற வேண்டும். இந்த நேரத்தில் ஹாரன் மற்றும் ஹெட்லைட்டின் வயரிங்கை நீக்க வேண்டும். எனவே, இதை சர்வீஸ் சென்டர்களில் செய்வது நலம்.

