

போகிறது பூட். இது தவிர முன் பக்கமும் ஆப்ரானில் 12 லிட்டர் ஃப்ரங்க் இடவசதி கொடுக்கிறார்கள். லாக்கர் ஸ்டைலில் இது இருக்கிறது.

இந்த ஸ்கூட்டரின் டிசைனர் தினேஷ், பெர்சனலாக நம்மிடம் பல விஷயங்களைக் கூறினார். ரிவர் இண்டியில் இன்னொரு அம்சம் இருக்கிறது. அது - பொதுவாக, ஃபுட் ஃபெக்குகள் பில்லியனருக்குத்தானே இருக்கும். ஆனால், இந்த ஸ்கூட்டரில் முன்பக்கம் 2 ஃபுட் பெக்குகள் இருந்தன. நிறுவனர் விபின், தன் தந்தையுடன் சிறு வயதில் ஸ்கூட்டரில் லக்கேஜ் அடிக்கும்போது ஏற்பட்ட சிக்கலான அனுபவத்தில் இந்த ஐடியாவைச் சொன்னாராம். அதேபோல் பக்கவாட்டில் ஸ்கூட்டருக்கு ஸ்டாண்டர்டாக பம்பர் கொடுப்பதும் அற்புதமான ஐடியா.

ஆரம்ப கால கான்செப்ட் ஸ்கூட்டரில் இருந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் ஜென் 3 வரை ரிவர் இண்டி ஸ்கூட்டரைக் காட்டினார்கள். முதல் ஸ்கூட்டரில் சீட் பத்தலை; பெல்ட் டிரைவ்; ஹேண்டில் பார் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்; ஹெட்லைட் பொசிஷனை இடம் மாத்தணும் என்பது மாதிரியான பல கரெக்ஷன்கள் நடந்துதான் இப்போது ஜென் 3 மாடல் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் ஆன்ரோடு விலை சுமார் 1.65 லட்சம் வருகிறது.

அப்படியே சர்வீஸ் சென்ட்ருக்கும் எக்ஸ்ஸூசிவ்வாக ஒரு விசிட் அடித்தேன். பொதுவாக, ICE ஸ்கூட்டர்களை சர்வீஸ் செய்வது மாதிரி நாட்கணக்கில் டிலே செய்வதில்லை.

முன்பு தனது ஸ்கூட்டரில் பெல்ட் டிரைவ் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது ரிவர் இண்டி. இப்போது செயின் டிரைவ் கொடுத்துவிட்டார்கள். அதற்கான காரணம் அப்போதுதான் புரிந்தது. நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் பெல்ட் டிரைவைப் பராமரிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தது. இதன் ரீப்ளேஸ்மென்ட் காலமும் அதிகம். பெல்ட் டிரைவை 7,500 கிமீ-க்குள் மாற்ற வேண்டும் என்றால், செயின் டிரைவுக்கு 15,000 கிமீ-க்கு ஒருதடவை மாற்றினால் போதும். என்ன, 2000 கிமீ-க்கு ஒரு தடவை லாப் அடித்துவிடுங்கள். நீங்களும் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்கினால், செயின் டிரைவா என்று பார்த்தே வாங்குவது நல்லது. எலிகள் கடிக்கும் தொந்தரவும் செயின் டிரைவில் இருக்காது.

ரிவர் இண்டியின் பராமரிப்பும், உதிரி பாகங்களின் விலையும் குறைவாகவே இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஒரு சைடு மிரரின் விலை விசாரித்தேன். ஏத்தர், ஓலா போன்ற கம்பெனிகளைவிட 200 ரூபாய் குறைவாகவே இருந்தது. இதன் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் சுமாராக 2,700 - 3,000 ரூபாய்தான் வருகிறது. பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் செய்ய ரெக்கமென்ட் செய்வதில்லை. முடிந்தளவு சின்னப் பிரச்னை என்றால், டெக்னீஷியன்களே சரி செய்து கொடுத்து விடுகிறார்கள். ரிவரில் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கிடையாது. முதல் சர்வீஸிலிருந்தே பெய்ட் சர்வீஸ்தான்.

இதுவரை ரிவர் இண்டி பற்றி யாரும் எந்தக் குறையும் சொல்லவில்லை. பேட்டரி சிக்கல்களும் எழவில்லை; பார்க்கலாம். ரிவர் இந்தியா முழுதும் பாய்ந்து ஓட வாழ்த்துங்கள்!

